

תאריך: כ"ז אדר תשע"ה
18/03/2015
תיק טיפול: 03-2015-0106
אסמכתא: 03-2015-0285

רשום עם אישור מסירה


לכבוד

אלפרט סרגיי, רחוב ששון 30, תל אביב - יפו 6760912
חיימוב אולג, רחוב ארבר מנחם 35, תל אביב - יפו 6810933
עזרא לילי שקד, רחוב הראל 5, תל אביב - יפו 6927630

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב - יפו

(מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001

1. ע"פ חוק העזר שבנדון חייב בעל הנכס להחזיק את הבניין במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו, את שלום הציבור ואת בטחון הנכסים הסמוכים לו.
2. בביקורת שנערכה ביום 04/03/2015 נמצא כי הבניין
בכתובת: **רחוב ששון מס' 30**
גוש/חלקה: 44 / 6135
אשר הנך הבעלים בחלק ממנו, מהווה סכנה למחזיקים בו ו/או לציבור ו/או לנכסים הסמוכים.
רצ"ב חוות דעת מהנדס מטעם העירייה המתייחסת לבניין הנ"ל.
3. הנך נדרש תוך **90 ימים מתאריך קבלת הודעה זו** לבצע בבניין את העבודות המפורטות להלן:
 1. לבדוק את ביסוס הבניין בחלקו העורפי ובחלקו הקדמי
ע"י מהנדס יועץ קרקע מוסמך;
 2. לתקן ובמידת הצורך לחזק את יסודות הבניין בהתאם לממצאי הבדיקה;
 3. לתקן את הקירות הסדוקים בכל המקומות הנדרשים;
 4. לתקן את תקרת הדירה העורפית בקומת הקרקע (תחתית הרצפה בקומה א').כל העבודות הנדרשות תבוצענה לפי הוראותיו ובפיקוחו המלא של מהנדס בניין פרטי מוסמך.
4. לפי סעיף 5 לחוק העזר הנך רשאי להשיג על הודעה זו בפני מהנדס העירייה בתוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך.
את ההשגה יש להגיש בלשכת מהנדס העירייה בצרוף חוות דעת בכתב ממהנדס, כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח - 1958.
5. אי ביצוע העבודות הנ"ל או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 3 לחוק העזר, וכן לפי סעיף 490 (7) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
באם לא תבצע את הדרישה תוך פרק הזמן הנדרש בסעיף 3 להודעה זו, הנך צפוי להיות נאשם בהליך פלילי, עם כל המשתמע מכך.



תאריך: כ"ז אדר תשע"ה
18/03/2015
תיק טיפול: 03-2015-0106
אסמכתא: 03-2015-0285


רשום עם אישור מסירה

6. ביצוע עבודות בניה (כגון תיקוני שלד, קונסטרוקציה וחיזוקים) במסגרת מילוי הדרישה הנ"ל, מחייב קבלת היתר בניה עפ"י חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965.
לעבודות של שיפוץ חזית הבניין (כגון סידור, טיח, וצבע כלליים) – נדרש היתר עפ"י חוק העזר לתל אביב יפו (שמירה ושיפוץ חזיתות בתים), התשע"ב 2011.

7. לפרטים נוספים וקבלת מידע בעניין ניתן לפנות למחלקת פיקוח על הבניה – מדור מבנים מסוכנים במינהל הנדסה, שד' בן-גוריון 68 – ת"א, בשעות קבלת קהל.

בכבוד רב,

איג' משה נחום
מנהל יחידת מבנים מסוכנים



תאריך: כ"ז אדר תשע"ה
18/03/2015
תיק טיפול: 03-2015-0106
אסמכתא: 03-2015-0285

רשום עם אישור מסירה

הנדון : חוות דעת מהנדס

עפ"י חוק עזר לתל אביב - יפו (מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001

כתובת: רחוב ששון מס' 30
גוש/חלקה: 44 / 6135

ביום 04/03/2015 ביקרתי בבניין הנדון, להלן חוות דעתי:
בניין מאוכלס בן שתי קומות בנוי קירות בלוקים, תקרת בטון
וגג רעפים.

סדקים מלוכסנים בקירות בקומה השניה בחזיתות הצדדיות
בחלקו העורפי של הבניין. נצפו סימני שקיעת הרצפה באיזור הנ"ל
בדירה שבה מתגורר מר אלפרט סרגיי בקומה א'.
סדקים בתקרת הדירה העורפית שבה מתגוררת גברת פינחסוב רחל
בקומת הקרקע (תחתית הרצפה של הדירה הנ"ל בקומה א').
הליקויים הנ"ל בקירות החיצוניים ובתקרה מצביעים על שקיעת
היסודות בחלקו העורפי של הבניין.
סדקים בקירות בשתי הקומות בחזית הקדמית.

למען הסרת הסכנה יש לבצע את העבודות המפורטות להלן תוך 90 ימים מתאריך קבלת הודעה זו:

1. לבדוק את ביסוס הבניין בחלקו העורפי ובחלקו הקדמי
ע"י מהנדס יועץ קרקע מוסמך;
2. לתקן ובמידת הצורך לחזק את יסודות הבניין בהתאם לממצאי הבדיקה;
3. לתקן את הקירות הסדוקים בכל המקומות הנדרשים;
4. לתקן את תקרת הדירה העורפית בקומת הקרקע (תחתית הרצפה בקומה א').


כל העבודות הנדרשות תבוצענה לפי הוראותיו ובפיקוחו המלא
של מהנדס בניין פרטי מוסמך.

אלכס זטולסקי

מהנדס בודק



תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAF0



עיריית תל-אביב-יפו
מחלקת פיקוח על הבניה
מדור מבנים מסוכנים

תאריך: כ"ו חשון תשע"ט
04/11/2018
תיק טיפול: 03-2015-0106

סגירת תיק מבנה מסוכן

א. פרטי המבנה

כתובת: רחוב ששון מס' 30
גוש/חלקה: 44 / 6135

ב. הסיבה לסגירת התיק

מבנה שופץ

בדיקה בשטח של מהנדס מבנים מסוכנים אלכס זטולסקי בוצעה בתאריך: 04/11/2018

ג. אישור סגירת תיק – מנהל מדור מבנים מסוכנים

שם: אדם צלח חתימה:

תאריך:

04.11.2018

תאריך: כ"ו חשון תשע"ט
04/11/2018
תיק טיפול: 03-2015-0106
תלונה:

המחלקה לפיקוח על הבניה
מדור מבנים מסוכנים

דו"ח ביקורת בשטח

כתובת: רחוב ששון מס' 30
גוש/חלקה: 44 / 6135
תיק בניין: 4046-030

ביקורת בתאריך: 04/11/2018

מהנדס: אלכס זטולסקי

ממצאים: הבניין שופץ. לא נצפו סדקים בחזיתות הבניין.

המלצת המהנדס: יש לסגור את התיק.

תאריך: 04.11.2018 חתימה: 