

1977 ג' 2

1749-22/22

מס' 68 בן-גוריון
מ.ר. 16244 מל"מ 245241

איכות ירודה

לכבוד
מס' מלימוד בן-גוריון
רח' ליוויק מס' 22
קריית סלום
חל-מכ"מ

הנדון: הכיכ ברח' מלימל מס' 5, ח"מ.

א.ב.ג.

בבוקר מהנדסנו במקום הנדון גילה כי הכיכ
דיק ובמבב העוף ומהווה טענה לשיפור.

הנך נדרש להרוס את המבנה ולסלק את המסלול
למניעת המבנה.

כל המהירות מוטלת עליך במקרה של אי סלום
נדיסטנו ז' .

בבבוקר רב.

מ.ב. 20655

ג.לדר
מנהל רח' הבנין
ב/מהנדס העיר