

1



עיריית תל-אביב-יפו

מנהל ההנדסה/מח' פקוח על הבניה

שד' בן גוריון 68 - ת"א טל: 437008

שעות קבלת קהל: 7.30-9.00 בבקר ו - 13.30-15.00 בערבים

2.10.89

תאריך

6989/מ/ר

מספר

לכבוד

מר מרדכי אליהו - רח' אביטל 6, שכ' התקווה, ת"א

מר יוסף גיל - רח' לוינץ 3, ירושלים

4062-006

א.נ.

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב-יפו

(הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971.

א. בהתאם לדו"ח מיום 11.5.89 שנמסר לי ע"י מהנדס/מח' פקוח על הבניה

שהוסמך לכך, הבנין ברח' אביטל מס' 6 גוש 615

חלקה 30א שבבעלותך (להלן - "הבנין") מהווה סכנה למחזיקים בו או לצבור.

הינך נדרש תוך 30 ימים מטאריך הודעה זו, לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן: -

1. לחקן את המרפסות שבחזית לרח' אביטל.

2. לחקן את המרפסות ואת התקרת בחדר מדרגות.

3.

4.

2. זכותך לפי סעיף 4א' לחוק העזר לת"א יפו (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971 להשיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך.

להשגה יש לצרף חו"ד בכתב מאת מהנדס (פרטי); כשמעמותו בחוק המהנדסים והאדריכלים בתשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העיר, בשד' בן גוריון 68 - ת"א-יפו.

2. אם ההודעה לא תבטל ע"י ראש העירייה ולא תתוקן בעקבות השגתך ואם לא תמלא את הדרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות באופן המפורט בהודעה זו, תהיה העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות ממך את ההוצאות עבור הביצוע.

7. כ"כ אי קיום הדרישות או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה על סעיף 490 (7) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או - 3,000 ש"ח קנס.

ה. רצ"ב העתק הדו"ח שנערך ע"י המהנדס.

ו. אין מתן הוראה זו מתיר לך לבצע ללא היתר עבודות בניה והחייבות היתר לפי חוק התכנון והבניה.

תוכל לקבל מידע בענין זה במח' רישוי בניה, במנהל ההנדסה של העירייה, שד' בן גוריון 68, ת"א-יפו.

בכבוד רב,

חיים ש. חובל

מנ' המח' לפקוח על הבניה
ב/מהנדס העיר

העתק:

מנהל אגף הנכסים

בעיריית ת"א יפו



עיריית תל-אביב-יפו

מינהל ההנדסה

המחלקה לפיקוח על הבניה

שד' בן-גוריון 68, טל' 437008

תאריך: 14.5.89

מספר: 6989

הנדון: ביקורת מבנה - דו"ח בודק

המבנה הנדון:

רחוב: אביטל

תל-אביב-יפו.

חלקה:

מס': 6 גוש:

ביום 11.5.89 ביקר מהנדס מטעמנו (החתום מטה), בבנין הנדון.

א. ממצאים שאותרו:

בנין בן 4 קומות, קירות בלוקים, גג בטון.

בנין במצב בינוני - מאוכלס.

בפודסטים של חדר המדרגות ישנם סדקים וקילופי טיח ובטון.

ברזלים גלויים וחלודים; בתקרת חדר המדרגות ישנם סדקים והרלטים גלויים וחלודים.

במרפסות שבחזית לרח' אביטל ישנם סדקים וקילופי טיח.

ב. פרוט העבודות שיש לבצע מיידית:

לתקן את המרפסות שבחזית לרח' אביטל.

לתקן את הפודסטים ואת תקרת חדר המדרגות.