



עיריית תל - אביב - יפו

הנהלת הנדסה

לפקוח על הבניה

שטח בניה 68

מס' 137

רשום עם אשור מסירה

תאריך: 25.3.91

רופ-ב-68

41062-206

לכבוד

(1) שלם רחל, רח' אביטל 6, ת"א

(2) ניסים חדד, " " " " " "

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב-יפו

(הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב-1971.

1. בהתאם לדו"ח מיום 24.3.91 שנמסר לי ע"י מהנדס מטעם העירייה שהוסמד לכד, הבנין ברח' אביטל מס' 6 גוש 6135 חלקה שבעלותה (להלן - "הבנין") מהווה סכנה למחזיקים בו או לצבור.

הינד נדרש תוך ימים מתאריך הודעה זו, לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן: -  
א. לאטום את הדירה ולפנות את הדיירים מהמקום עד לביצוע התיקונים בדירה

הנ"ל ובדירה שמעליה.

ב.

ד.

2. עד לגמר בצוע התקונים יש לתמוך באופן אחי חלקים מסוכנים במבנה ולהמציא אשור ממהנדס כי בדק את התקונים שבוצעו ומצאם מביצעים בהתאם. כל העבודות יבוצעו בפיקוחו ובאישורו של מהנדס בנין מוסמד.

3. זכות לפי סעיף 4א' לחוק העזר לת"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב-1971 להשיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך.

להשגה יש לצרף חו"ד בכתב מאת מהנדס (פרטי), כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים בתשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העיר בשד' בו-גוריון 68, ת"א-יפו.

4. אם ההודעה לא תבוטל ע"י ראש העירייה ולא תתוקן בעקבות השגתך ואם לא תמלא את הדרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות באופן המפורט בהודעה זו, תהיה העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות ממך את ההוצאות עבור הביצוע.

5. כ"כ אי קיום הדרישות או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה על סעיף 490 (7) לחוק העונשין, תשל"ז 1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או - 3,000 ש"ח קנס.

6. רצ"ב העתק הדו"ח שנערך ע"י המהנדס.

7. אין מתן הוראה זו מתיר לך לבצע ללא היתר עבודות בניה והחייבות היתר לפי חוק התכנון והבניה.

א. לתקוני שלד (קונסטרוקציה) יש להוציא היתר לפי חוק התכנון והבניה ובפקוחו ואחריותו של מהנדס/הנדסאי בנין מוסמד.

ב. לשפוצים מעבר לדרישה זאת - יש להוציא היתר שיפוצ כנדרש בחוק העזר העירוני. לתאום עבודות צבע וגמר בלבד בטלפון: 03-5611492.

8. לפרטים נוספים וקבלת מידע בענין זה יש לפנות למחלקת פקוח על הבניה - מדור מבנים מסוכנים במינהל ההנדסה, שד' בו גוריון 68 - ת"א, חדר 125 בשעות קבלת קהל.

מכבוד רב,

אינג' ד. הבינוביץ

מנהל המח' לפקוח על הבניה

ב/ ראש העירייה

העתק: מנהל אגף הנכסים-עיריית ת"א

385 51 יחידת צמ"ד

25.3.91  
רופ/פב/6989

עיריית תל אביב - יפו  
מינהל - ההנדסה  
המח' לפקוח על הבניה  
שד' בן גוריון 68 ת"א  
טל' 437437




דו"ח : המבנה ברח' אביטל מס' 6, ת"א  
גוש 6135 חלקה

ביקרתי במקום ביום 24.3.91 ולהלן חוו"ד : -

קיים מבנה בן 4 קומות. תקרות בטון, קירות בלוקים.  
בקומה ג' קיימת דירה שגושי בטון מתפוררים מהתקרה ומתגלים הברזלים  
הקונסטרוקטיביים בחלקם חלודים. מהתקרה הובחנה חדירת מים (מדירת השכן  
מעליהם) הגורמת לנזקים קונסטרוקטיביים (קורוזיה לברזלים והתפוררות גושי  
בטון מתקרה). מהקירות הפנימיים והחיצוניים מתפוררים גושי טיח וקיים בהם  
עובש.

למניעת הסכנה יש לבצע העבודות הבאות : -

1. לאטום את הדירה ולפנות את הדיירים מהמקום עד לביצוע התיקונים בדירה  
הנ"ל ובדירה שמעליה.

בכבוד רב,  
  
שפירא אריה  
מהנדס

העתיקים : -

1. שלם רחל - רח' אביטל מס' 6, ת"א
2. ניסים חדד- " " "