



רשום עם אשור מסירה

תאריך: 6/8/91
רופ-פב- 6988

עיריית חל - אביב - יפו
מינהל ההנדסה
המח' לפקוח על הבניה
שד' בן גוריון 68
טלפון 437437

אישת ירוח

לכבוד

(1) בת"ש - אגף מבני ציבור.

(2) בדיחי שרה - אביטל 18, ת"א

(3) אגף שפ"ע - מפקידים מיוחדים - מר שמואל שחר.

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב-יפו
(הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971.

1. בהתאם לדו"ח מיום 30/10/91 שנמסר לי ע"י מהנדס מטעם העירייה שהוסמך לכך, הבנין ברח' אביטל מס' 18 גוש 6135 חלקה 44 שבעלותו (להלן - "הבנין") מהווה סכנה למחזיקים בו או לצבור. הינד נדרש תוך מניין ימים מתאריך הודעה זו, לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן:
 - א. לחזק ולתקן את המעקה על הגג (ביתנד מעל למרפסת התלויה בחזית הקידמית).
 - ב. לתקן ולחזק את הקירות החיצוניים.
 - ג. לתקן את המרפסת התלויה בחזית הקידמית כולל הורדת חלודה מהברזלים הגלויים וביצוע תיקוני בטון לנ"ל.
 - ד. לאטום ביסודיות את הגג.
2. זכותך לפי סעיף 4א' לחוק העזר לת"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב-1971 להשיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך. להשגה יש לצרף חו"ד בכתב מאת מהנדס (פרטי), כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים בתשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העיר בשד' בן-גוריון 68, ת"א-יפו.
3. אם ההודעה לא תבוטל ע"י ראש העירייה ולא תתוקן בעקבות השגתך ואם לא תמלא את הדרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות באופן המפורט בהודעה זו, תהיה העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות ממך את ההוצאות עבור הביצוע.
4. כ"כ אי קיום הדרישות או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה על סעיף 490 (7) לחוק העונשין, תשל"ז 1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או 3,000 ש"ח קנס.
5. רצ"ב העתק הדו"ח שנערך ע"י המהנדס.
6. אין מתן הוראה זו מתיר לך לבצע ללא היתר עבודות בניה והחייבות היתר לפי חוק התכנון והבניה.
 - א. לתקוני שלד (קונסטרוקציה) יש להוציא היתר לפי חוק התכנון והבניה תחת פקוחו ואחריותו של מהנדס/הנדסאי בנין מוסמך.
 - ב. לשפוצים - יש להוציא היתר שיפוצ כנדרש בחוק העזר העירוני.
7. לפרטים נוספים וקבלת מידע בענין זה יש לפנות למחלקת פקוח על הבניה - מדור מבנים מסוכנים במינהל ההנדסה, שד' בן גוריון 68 - ת"א, חדר 125 בשעות קבלת קהל. לתאום ומעקב ביצוע העבודות יש להתקשר לטלפון 03-5611492.

בכבוד רב,

אינג' ד. רבינוביץ
מנהל המח' לפקוח על הבניה

העתק: מנהל אגף הנכסים-עיריית ת"א
385 51 יחידת צמ"ד

תאריך: 6/8/91

מספר: 6988

עיריית תל אביב - יפו
הנהל ל
החמ"ל למקרה על הבניה
ע"י בן גוריון 68
סלון 437003



הנדון: בית מדרש תבנה - דו"ח בודק

התבנה הנדון

רחוב אביטל (4062) מס' 18

נוס 6135 חלקה 44

תל אביב יפו

ביום 30/10/91 ביקר מהנדס מטעמנו (התחום מטה) בבנין הנדון.

1. תמצאים שאוחרו:

מבנה בן קומה אחת שמעקה הגג סדוק ובסכנת התמוטטות.
חלק מהקורות סדוקים ומהמרפסת התלויה בחזית הקידמית
התפוררו גושי בטון ומתגלים ברזלים גלויים וחלודים.
כמו כן הובחנה חדירת מים מהגג (בין המרצפות).

2. פירוט העבודות שיש לבצע מיידית:

- (1) לחזק ולתקן את המעקה על הגג (ביחוד מעל למרפסת התלויה בחזית הקידמית).
- (2) לתקן ולחזק את הקירות החיצוניים.
- (3) לתקן את המרפסת התלויה בחזית הקידמית כולל הורדת חלודה מהברזלים הגלויים וביצוע תיקוני בטון לנ"ל.
- (4) לאטום ביסודיות את הגג.

מכבוד רב,

שפירא אריה
מהנדס

6488

רשום עם אישור ביטוח



לדואר : ארץ ישראל

18 אוקטובר


יפו

לא נדרש
NON RECLAMÉ

Municipality of Tel-Aviv-Yafo



עיריית תל-אביב-יפו



111