

תאריך: כ"ה אב תשפ"ד
29/08/2024
תלונה: 03-2024-1008
תיק טיפול: 03-2024-0538
אסמכתא: 03-2024-1471

רשום עם אישור מסירה

לכבוד

לוי מזל, רחוב אביטל 18, תל אביב - יפו 6763557

**הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב - יפו
(מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001**

1. על פי חוק עזר לתל אביב-יפו (מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001 (להלן: "חוק העזר") בעל בניין יחזיקו במצב המבטיח את שלום המחזיקים, את שלום הציבור ואת בטחון הנכסים הסמוכים לו.
2. בביקורת שנערכה ביום 29/08/2024 נמצא כי הבניין
בכתובת: רחוב אביטל מס' 18
גוש/חלקה: 44 / 6135
- (להלן: "הבניין") אשר הנך הבעלים בשלמותו או בחלק ממנו מהווה סכנה למחזיקים או לציבור או לנכסים סמוכים וככזה הוא מוכרז כמבנה מסוכן לנפש ולרכוש. ההכרזה חלה על הבניין בכללותו.
רצ"ב חוות דעת מהנדס מטעם עיריית תל אביב-יפו המתייחסת לבניין.
3. נוכח הליקויים שנתגלו בבניין והכרזתו כמסוכן כאמור, עליך לערוך ללא דיחוי בדיקת יציבות של הבניין על חלקיו השונים ע"י מהנדס כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח - 1958 (להלן: "חוק המהנדסים והאדריכלים") ולפעול בהתאם לממצאי הבדיקה על פי הנחיותיו ובפיקוחו.
4. את ממצאי הבדיקה ותוצאותיה יש להמציא ליחידת מבנים מסוכנים בעיריית תל אביב-יפו.
5. בנוסף לממצאי בדיקת המהנדס מטעמך או כחלק מדרישות השיקום, הכלולות בה הנך נדרש תוך 30 ימים מתאריך קבלת הודעה זו לבצע בבניין את העבודות הבאות:
א. לפנות מחצר הפנימית ומגג המבנה את החפצים שאינם יציבים ועלולים ליפול;
ב. לשקם את הקירות החיצוניים ואת התקרה מעל קומת הקרקע;
ג. לשקם את מדרגות העלייה לשטח הגג לחלקה שלא בנוי.
6. העבודות הנדרשות להסרת הסכנה מהבניין תבוצענה ע"י קבלן רשום ברשם הקבלנים. העבודות תבוצענה על פי הוראותיו ובפיקוחו של מהנדס רשום או מהנדס רשוי או הנדסאי בניין ובהתאם ללוח זמנים שיקבע על ידי מהנדס שערך את בדיקת היציבות או על פי הקבוע בהודעה זאת, המוקדם מבניהם.
7. עד תום העבודות להסרת הליקויים מהבניין עליכם לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים להבטחת שלום הציבור ובכלל זה יש ליידיע את הציבור על הליקויים בבניין ולהתקין שלטי אזהרה מתאימים.
8. לפי סעיף 5 לחוק העזר הנך ראשי להשיג על הודעה זו בפני מהנדס העירייה בתוך 10 ימים מיום שההודעה הובאה לידיעתך.



תאריך: כ"ה אב תשפ"ד
תלונה: 03-2024-1008
תיק טיפול: 03-2024-0538
אסמכתא: 03-2024-1471

רשום עם אישור מסירה

את ההשגה יש להגיש בלשכת מהנדס העירייה בצירוף חוות דעת בכתב ממהנדס, כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים.

9. על בעלי הבניין להמציא ליחידת מבנים מסוכנים בעיריית תל אביב-יפו הצהרת מהנדס לפיה העבודות בוצעו במלואן וכי הסכנה הוסרה מהבניין (טופס מקוון: **"הצהרת מהנדס בדבר הסרת סכנה ממבנה"** ניתן למצוא באתר האינטרנט העירוני).

10. ביטול ההכרזה של הבניין כמסוכן יעשה ע"י מהנדס אחראי על ביצוע העבודות מטעם בעלי הבניין ובכפוף לאישורו של מהנדס מטעם עיריית תל אביב-יפו.

11. אי ביצוע העבודות הנ"ל או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים 12 ו-13 (ב) לחוק העזר.

12. באם לא תבצע את הדרישה תוך פרק הזמן שנדרשת הנך צפוי להיות נאשם בהליך פלילי על כל המשתמע מכך. אם לא תבצעו את המפורט בהודעה זו בתוך התקופה הנ"ל, בהתאם למצוין לעיל ולהנחת דעתך, תהיה העירייה רשאית לבצע בעצמה את המפורט בהודעה כאמור לעיל, ולגבות מכם את הוצאות הביצוע.

13. ביצוע עבודות בניה במסגרת מילוי הדרישה הנ"ל מחייב קבלת היתר בניה על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965.

14. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה אף ממליצה לבצע שיפוץ של חזית הבניין לצורך שמירה על המראה הנאה והתקין של הבניין. מוטב כי תפעלו גם בעניין זה, על מנת לייתר את הצורך במשלוח דרישה נוספת, על פי חוק עזר לתל אביב-יפו (שמירה ושיפוץ חזיתות בתים), התשע"א - 2011.


15. לעבודות של שיפוץ חזית הבניין (כגון: סידור, טיח וצבע כלליים) נדרש היתר על פי חוק עזר לתל אביב-יפו (שמירה ושיפוץ חזיתות בתים), התשע"ב - 2011. לקבלת מידע ופרטים נוספים, לרבות בנוגע להסדרי הסיוע הכספי שהעירייה מעמידה לשיפוץ חזיתות הבניין ניתן לפנות למשרד סגן מהנדס העיר למנהל בטלפון: 03-7247299 או לעזרה ובצרון באתר האינטרנט www.e-b.co.il או בטלפון: 03-7910333.

16. דף "זכאותך להטבות בקידום התחדשות הבית המשותף" של חברת עזרה ובצרון המצורף, מהווה הצעה בלבד ובאפשרות מקבל הדרישה לבצע את העבודות באמצעות חברות קבלניות אחרות או קבלנים פרטיים וכיו"ב.





תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAF0



עיריית תל-אביב-יפו
מחלקת פיקוח על הבניה
מדור מבנים מסוכנים


תאריך: כ"ה אב תשפ"ד
29/08/2024
תלונה: 03-2024-1008
תיק טיפול: 03-2024-0538
אסמכתא: 03-2024-1471

רשום עם אישור מסירה

17. לביצוע עבודות במרחב הציבורי כגון הצבת פיגום בשטח המדרכה יש לפנות למרכז לתאום ביצוע הנדסי בטלפון: 03-7247018 או בשעות קבלת קהל בימים א', ב', ג', ה' בין השעות 8:00 - 11:30 ובימי ג' בין השעות 13:30 - 15:00.

18. לפרטים נוספים וקבלת מידע ניתן לפנות למחלקת הפיקוח על הבניה - יחידת מבנים מסוכנים במנהל ההנדסה, שדרות בן גוריון 68 בתל אביב-יפו.

בכבוד רב,


אינג' מרדכי ליברמן

מנהל פיקוח בניה-מבנים מסוכנים



ביום ד' אין קבלת קהל
פקס: 03-7240131

קבלת קהל בימים א, ב, ג, ה בין השעות 8.00 - 13.00
טלפון: 03-7247338, 7247339, 7247340, 7247340

שדרות בן גוריון 68, ת"א (חדר 217)
דוא"ל: mivnim_mesukanim@mail.tel-aviv.gov.il

תאריך: כ"ה אב תשפ"ד
 29/08/2024
 תלונה: 03-2024-1008
 תיק טיפול: 03-2024-0538
 אסמכתא: 03-2024-1471

רשום עם אישור מסירה

הנדון : חוות דעת מהנדס

עפ"י חוק עזר לתל אביב - יפו (מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001

כתובת: רחוב אביטל מס' 18
 גוש/חלקה: 44 / 6135

ביום 29/08/2024 ביקרתי בבניין הנדון, להלן חוות דעתי:
 מבנה דו קומתי (יחידה אחת) מאוכלס, בנוי קירות בלוקים, תקרת בטון וגג קל (לוחות פח
 ואסבסט-צמנט). הכניסה למבנה מרחוב וילון. בצמוד לכניסה לחצר בנויות מדרגות עליה לחלקה
 לא בנוי של קומה שטח הגג. המדרגות מעץ נתמכות על ידי פרופילי פלדה חלודים. כל מהלך
 המדרגות אינו יציב ומתנדנד.

בחצר הפנימית הצטברו חפצים רבים, אשר לא מאפשרים תנועה חופשית מסביב למבנה. גם על
 גג המבנה הונחו חפצים שונים לרבות קרשי עץ, פרופילי מתכת, בלוקים וכד'.
 בקומת הקרקע של המבנה נאספו חפצים רבים, שכיות בגדלים שונים מלאים בחפצים שונים אש
 לא מאפשרים לנוע חופשי בתוך הבית. המדרגות הפנימיות חסומות ע"י חפצים שונים ובעל הבית
 לא נתנה רשות לעלות לקומה השנייה עקב שהיית כלב תוקף בה.
 בבדיקה חיצונית ובתוך המבנה בקומת הקרקע עד פתחי החדרים הצדדיים נצפו ליקויים הבאים:
 סדקים אופקיים, אנכיים ואלכסוניים רבים בקירות החיצוניים של המבנה הן בחזית הפונה לרחוב
 אביטל והן בחזית הפונה לרחוב וילון. טיח מתקלף במספר מקומות.
 התפרקות גושי בטון וטיח עד חשיפת ברזלים חלודים בשני החדרים הצדדיים בקומת הקרקע.
 המצב המתואר לעיל מהווה סכנה למשתמשים במבנה ולציבור.

למען הסרת הסכנה יש לבצע את העבודות המפורטות להלן תוך 30 ימים מתאריך קבלת הודעה זו:
 א. לפנות מחצר הפנימית ומגג המבנה את החפצים שאינם יציבים ועלולים ליפול;
 ב. לשקם את הקירות החיצוניים ואת התקרה מעל קומת הקרקע;
 ג. לשקם את מדרגות העלייה לחלקה לא בנוי של קומת גג.

ולדימיר ליבורקין

 מהנדס בודק