
test_l1_e32_h10_30k
2500
2000
1500
1000
500
0
ω [rpm]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Time [s]
Reference
$S^{(1)}$
$S^{(2)}$
$S^{(3)}$
$S^{(4)}$
$S^{(5)}$
$S^{(6)}$