
برقی گیسولین کا ٹھور, ضلع کراچی, سندھ



ٹر مینل سے پہپ کا فاصلہ 79.4 کلومیڑ

ریٹیل اسٹیش کے بارے میں بنیادی معلومات

03215994494 /



ایڈریس: کاٹھور, ضلع کراچی, شدھ
رابط نمبر:-03051670375/ 03462659246 / 03051670375
زیادہ سے زیادہ بڑے سائز کی گاڑی گلنے کی مخبائش:

پپ كانام:بر قى گيسولين

پروڈک خالی کرنے کے لیے پائپ: انڈر گراؤنڈ ٹینکس کی گنجائش: (ہزار لیٹرزیس)

		105 27	_
MS	HSD	HSD	
			_

ریٹیل اسٹیشن پر موجود خطرات سے بچاؤ کی تدابیر

پپ پر ٹرک کی پار کنگ ہے۔ پپ پر بزی گاڑی کارش ہے۔

وفا گاڈرا پڑگ کے اصولوں پر عمل کریں پ پ میں گاڑی واغل کرتے اور اٹھالتے وقت دوسرے ڈرائیور کی مددلیں ایشاندہ باور تھیں اور این کیا گورڈن آف کرلیں عام لوگوں کا واغلہ بہت عملہ کی مدد سے بند کر دیں گاڑی کو خالی کرنے کے چاتحث پر گاڑی Nozze Out پڑنیٹن پر گئے گی۔

یماڑی ٹرمنیل:برتی گیسولین (کیاڑی ٹرمنیل ہے برتی گیسولین کا فاصلہ 79.4 کلومیڑ ہے)

شہر میں پر اؤکٹ سپلائی کرتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں

وو تھنے گاڑی چلانے کے بعد پندرہ من بریک، چار تھنے بعد تیں من کابریک

راچی شہر ٹریلر (22 ویلر) میں دن کے وقت داخلہ ممنوع ہے

ا یک دن میں زیادہ ہے زیادہ ڈرائیونگ کا دورانہ 10 گھنٹے اور 1 دن میں کم ہے کم آرام کا دوانہ 9 گھنٹے

میر پورخاص شہر میں زیادہ سے زیادہ گاڑی چلانے کا ٹائم رات 8 بجے تک ب

تصاوير	احتياطي تدابير	زياده	ورميان	4	ثريفك	ايريا	كلوميثر
					مانيان م	سياري	0
-	وقا می اور این کسک اسواوں پر عمل کریں واکی اور پیش / آگ چیچے انجھی طرح و کید لیس				3 / 22 يول وافل سواريان پيدل چلندوال		
FEE	0-4-07 0 · 4-1 - 10 im				پورل ہے والے ویکر قطرات	ٹر مینل	
					كاليان		44
TO THE SATINATOR PARTIES	و فاقی ڈرائیڈنگ کے اصواوں پر عمل کریں دائیں				2/22 يون والى سواريان	کراچی ٹول	
TE TE TE	اور بائن / آگ جيڪي انجي طرق کي ليمي پيدل پيل دالوں کا پيل حق ہ				پاید ل مطنه والے	يلازه	
					وتكر الطرات	*	
					いしん		116
	وقا فی ارا یو تک کے اصواوں پر عمل کریں وائیں				2/2يون والى سواريان	حيدرآباد	
WALL OF S	اور پائن /آگ ينظيه الجى طرح و كي لين				پيدل پيند وال	ٽول پلازه	
					ويكر تطرات		
					گاذیاں		52
	و فا می اراید نگ کے اصوال پر عمل کریں وائی				3/2% يول والى سواريان	ثنثرو الله يار	
S. Francis	اور پائل / آگ ييچها چي طرح و يكه ليس				پیدل چلنے والے	بائییاس	
					ونكر تطرات		
1					كازيان		30
	د فا گاذرا يونك ك اصواد ل ير عل كري دايل				2/2/18 لولى مواريان		
100000	اور بايمن / آ ك يتي المحيى طرح و يكولين				پیدل چلنے والے	اسٹیشن	
					ويكر فطرات		

ضروری بدایت	رائے کے بارے میں ہدایت	قاملہ طے کریں
سی و زن سے گاڑی خیس موڑ تا	ز مِثل سے نَظ کرا ہی ٹول چاز کی طرف سید صابات ہے	41 كلوميز
کی انڈر یا س کے بیچے سے فیمیں گزار نا	اکراچی ٹول پارزہ ہے۔	116 كلوميز
گازی خال کر تے ہو نے (PPE'x) کا استعمال اوا می کرنا ہے	حيدرة باد ثول فازه سے محذ واللہ يار بائي پاس سے جانا ہے۔	× 52
گاڑی خالی کرنے سے پہلے (Earth Cable) کو ایکی طرح نیمنکس سے الکیس	مدرة إولول بازات البياد الديك الميان	31 كلوميز
ایئریا کو اچھی طرح سے کورڈن آف کرلیں	ب ك الشارك المرابع	
آگ جھانے والے آلات کے استعمال کے لیے تیار حالت میں رکھ لیس		
کاڑی کے اوپر جائے سے پہلے ریٹک کو محز اگر لیں		3 -
لسي بھي صورت ميں گاڙي کو اکيانہ جھوڙين	DTAL PARCO	
گاڑی خابی دوئے کے بعد (جوزبائب) کو ایکھی طرح جمانئی کریں		