
حافظ سدیس فلِنگ اسٹیشن | حافظ سدیس فلِنگ اسٹیشن SA1-ST.1سیٹر 2Bاور نگی ٹاؤن ، کراچی



ٹر مینل ہے پہیے کا فاصلہ 23 کلومیڑ	ریٹیل اسٹیشن کے بارے میں بنیادی معلومات
) = 252 11 = 0	

ىپ كانام: حافظ سديس فلِنْگ اسٹيشن

ایڈریس: SA1-ST.1 سیکٹر 2Bاور نگی ٹاؤن ، کراپی

رابط نمبر :0333-3361788

زیادہ سے زیادہ بڑے سائز کی گاڑی گگنے کی مخبائش 48KL

پروڈ کٹ خالی کرنے کے لیے پائپ: 15Ft

نڈر گراؤنڈ ٹینکس کی گنجائش: (ہز ارلیٹر زمیں)

MS	MS	HSD	
24500L	24500L	24500L	

ریٹیل اسٹیش پر موجو د خطرات سے بچاؤ کی تدابیر

د فاقی ذرایغونگ کے اصولوں پر عمل کریں پہلے میں گاڈی دافل کرتے اور نگالتے وقت دوسروں کی مد دلیں گاڈی کو پارک کرتے ہوئے بورڈاور ٹرانسفار مرکا نمٹیال دھیں اپنامشاہدہ تیزر تھیں اور اینزیا کورڈن آف کرلیں عام لوگول کا داخلہ پہلے محلہ کی مد دہے بند کرویں

Decanting Point

خالی کرنے کا یوائٹ

رش والاعاقد ہے بڑی گاڑیاں خالی ہوئے کے بعد ریوس شربا ہر انکی ہیں۔ پہلے کی اور ادا کہ ساتھ فرانسفار مر لگا ہوا ہے گاڑی خالی کرنے والی پر ورڈ لگا ہوا ہے گاڑی لگائے قرفت یورڈ اور گاڑی میں فاصلہ بہت کم روجاتا ہے پہلے کی او ٹھائی شن روڑے زیادہ ہے گاڑی خالی کرنے والی جگہ پر ٹریک کی آ نہ وورفت جاری رہتی ہے

سیاڑی ٹرمنیل: حافظ سدیس فلنگ اسٹیشن اسیاڑی ٹرمنیل سے حافظ سدیس فلنگ اسٹیشن کا فاصلہ 23 کلومیڑ ہے

کراچی شہر میں پراڈکٹ سلائی کرتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں

دو گھنے گاڑی چلانے کے بعد پندرہ منٹ بریک، چار گھنے بعد تیس منٹ کابریک

را چی شہر ٹریلر (22 ویلر) میں دن کے وقت داخلہ ممنوع ہے

ا یک دن میں زیادہ ہے زیادہ ڈرا ئونگ کا دورانہ 10 گھنے اور 1 دن میں کم ہے کم آرام کا دوانہ 9 گھنے

راچی شہر میں زیادہ سے زیادہ گاڑی چلانے کاٹائم رات ا بجے تک ب

تصاوير	احتياطی تدابير	زياده	ورميان	۲	فريفك	ايريا	كلوميز
	دفاق ڈرایڈ کی کے اصواد ں پر عمل کریں دائی اور پایٹن / آگے چکھے ایسی طرح دیکے لیں				گازیال 3 / کیپیوس والی سواریال پیدل چلند والے دیگر عشرات	سیاڑی ٹر مینل	0
	وفاق الدائية على ما الطواول برسم المرس والمين المرس المين المرس والمين المرس والمين المرس والمرس والمين المرس والمرس والمين المرس والمرس والمين المين المرس والمرس والمين المين المين المين المرس والمين المين ال				کاریان 3/ چیزین وائی مواریان چیرل چلخه والے دگر محفرات	بلاول چور گلی	5
	دفا گی ڈرایؤنگ کے اصولوں پر عمل گریں دائیں اور بایش / آگے چکھے انچمی طرع دیکے لیس				گلابیان 3 / کیپیوس وائی سوارییان پیول چلند والے ونگر مخترات	بیڻ جیٹی بل	5
	د فا گی ڈرا پیؤنگ کے اصولوں پر عمل کریں دائیں اور پایش / آگ چیچے انچی طرح د کیے لیس				گازیاں 3 / چیپوں وائی سواریاں پید ل چلنے والے ویکر کنفرات	گل بائی پل سے غنی چور گل	5
	وفا گی ڈرایٹو تک کے اصولوں پر حمل گریں دائیں اور پایش / آگ چیچے انجمی طریق وکیے لیس				گاڑیاں 3 / کیپیوس وائی سواریاں پید ل چلنے والے دیگر مخداہت	صبیب بنک چور گلی	4
11.	دفاق الدائية على اصولول يرس كرين واكي اور بايش / آك ينجي التجي طرع و كي ليس بدل چلند واول كاليبل				گازیان 2/2یہیں وائی مواریان پیدل چلنے والے دیگر گفرانت	بنارس چور گل	2
Decanting Point	س سے جن اور				گازیان 3 / کیپیوس دانی سواریان پید ل چلند دائے دیگر مخطرات	حافظ سديس فإنگ استيشن	1





کی اندریاں کے بیٹے سے ٹیس گزرہ گاڑی فاق کرتے ہو ((PPE') کا استعمال اوری کرتا ہے گاڑی فاق کرتے ہے پہلے (Earth Cable) کو ایکی طرح فیشش سے نگاشی این با کو ایکی طرح سے کورون آف کر لیس آگ بھائے والے آان سے کی استعمال کے لیے تیاز صاف بھی رکھ کیس گاڑی کے اور جائے ہے پہلے ویٹل کو کھڑ اکر ٹیمی کی بھی صورت میں گاڑی کو اکمیاز چھڑ کی

گاڑی خالی ہونے کے بعد (ہوزیائی) کو اچھی طرح تھا نی کریں

ی بوٹرن سے گاڑی ٹیس موڑ نا

ضروري بدايت