

بابر فلِنگ اسٹیش ابابر فلنگ اسٹیش پلاٹ نمبر ای / 35 اے اسٹیٹ ابوینونز دبابر کا نٹانزیک سیمینز فیکٹری سائٹ، کراچی



ٹر مینل سے پہپ کا فاصلہ 18 کلومیر

ریٹیل اسٹیشن کے بارے میں بنیادی معلومات



ریٹیل اسٹیشن پر موجود خطرات سے بچاؤ کی تدابیر

د فا گی ذرایتونگ کے اصولوں پر عمل کریں پیپ میں گاڑی داخل کرتے اور ڈکالتے وقت دوسروں کی مد دلیں گاڑی کوپارک کرتے ہوئے اورڈ اورٹر انسنار مرکا خیال رمجیں اپنامشاہدہ چیزر محیس اور ایئریا کورڈن آف کرلیں عام لوگوں کا داخلہ پیپ عملہ کی مدرے بند کردیں رش والاعلاقہ ہے بڑی گاڑیاں خالی ہونے کے بعد ربع س میں ہاہر تفتی ہیں پمپ کی ویوار کے ساتھ ٹر انسفار مر لگاہو اہے گاڑی خالی کرنے والی پر بورڈ لگاہوا ہے گاڑی لگاتے وقت بورڈ اور گاڑی میں خاصلہ بہت کم رہ جاتا ہے پمپ کی او نچائی میں روڑ سے زیادہ ہے گاڑی خالی کرنے والی جگدیر ٹریقک کی آمہ ورفت جاری رہتی ہے

سیاڑی ٹرمنیل نابر فِلنگ سٹیش ہیاڑی ٹرمنیل سے بابر فِلنگ اسٹیشن کا فاصلہ 18 کاومیر ہے

کر اچی شہر میں پر اڈکٹ سپلائی کرتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں

دو کھنے گاڑی چلانے کے بعد پندرہ منٹ بریک، چار کھنے بعد تیس منٹ کابریک

لراچی شہرٹریلر (22ویلر) میں دن کے وقت داخلہ ممنوع ہے

ایک دن میں زیادہ سے زیادہ ڈرائیونگ کا دورانیہ 10 گھنے اور 1 دن میں کم سے کم آرام کا دوانیہ 9 گھنے

راچی شرین زیادہ سے زیادہ گاڑی چلانے کاٹائم رات 1 بج تک ب

| تصاوير | احتياطى تدابير | زياده | ورمیان | م | ٹریفک | ايريا | كلوميثر |
|------------|---|-------|--------|---|---|--------------------------------|---------|
| | وقا گارایڈنگ کے اصولوں پر عمل کریں دائیں اور پیش / آگ چیچے انچھی طرح دیکے لیس | | | | گازیاں 2/2یہوں وائی سواریاں پیدل چلنے والے دیگر کھرات | کیاڑی ٹر مینل | 0 |
| | دفای دربایغ فل کے اصوادی پر س کریں دائی اور پائٹ / آگ چیچے ایچی طرع دیکے لیس پیدل چلند دانوں کا پہلنے حشرع دیکے لیس پیدل چلند دانوں کا پہلنے | | | | گازیان 2/2پیوس واق سواریان پیدل چند دا ل دیگر شفرات | بلاول چور گگی | 5 |
| Theore of | وفا گی فرایؤنگ کے اصولوں پر عمل کریں دائیں اور پایٹن / آگے چکھے ایسی طرح دیکے لیس | | | | گازیاں 3 / کیمیوں وال سواریاں پیدل چلنہ والے ویکر کفرات | بیڻ جیٹی پل | 5 |
| | وفاق ڈرایٹونگ کے اصولوں پر عمل کریں دائیں اور پایٹن / آگے پیچھے ایچی طرح دیکے لیس | | | | گازیاں 2/3پیوں وائی مواریاں پیول چلنے والے دیگر نخرات | گل بائی پل سے شیر شاہ پل تک | 6 |
| 5 | وفاق فرایؤنگ کے اصولوں پر عمل کریں دائیں اور پیش / آگ چکھے انچی طرح دکچے لیس | | | | گازیاں 2/3 پیول وائی سواریاں پیدل چلند دائے ویکر مخطرات | غنچور گل | 1 |
| LONGE / JU | د فا گذارا یؤنگ کے اصولوں پر عمل کریں دائی اور پیش / آگے بیچیے انھی طرح دکچے لیس | | | | گازیاں 3 / چیزوں وائی سواریاں پیدل پیطنے والے ویکر کھراریت | بابر فلنك استيشن | 1 |

استے کے بارے بیل بدایت فاصلہ ہے کہ یہ ایست فاصلہ ہے کہ یہ ایست اللہ ہے کہ یہ ایست کے بارے بیل بدایت کا کو پیز اول پیر ایست کی بائر ہے کہ یہ کا بیل ہوا ہے کہ اول پیر کا بیل ہائب بدت میں بدارے بور شائع پیر گا ہے کہ ایس بائب ہے کہ بدار دود کی بائی بائے بائد ہے کہ بیل ہے کہ کا بیل ہے کہ بیل ہے کہ بیل ہے کہ کا بیل ہے کہ ہے





کی ہو ان سے کاری تحییں موزہ کی اطربیاس کے بیٹے سے قبیل گزرنا گاڑی خانی کرتے ہوئے (PPE's) کا استعمال اور کی کرنا ہے گاڑی خانی کرتے ہے پہلے (Earth Cable) کو اچھی طرع مینکس سے لگائیں اینزیا کو اچھی طرح سے کو دوان آف کر لیس آگ بجل نے والے آلات کی استعمال کے لیے تیاد حالت بھی رکھ لیس گاڑی کے اور جانے سے پہلے دیگائے کھو آکر لیس کی بھی صورت بھی گاڑی کو اکیانہ چھوڑیں گاڑی خانی ہونے نے بھر (بوزیائے) کو انجو ٹریں

ضروري بدايت