## راجی انٹری بوائٹ

كراجي شمر مين يراؤك سيائي كرتے وقت درج ذيل باتون كا بميشد عيال رسيس دو گھنٹے گاڑی چلانے کے بعد 15 منٹ بریک، 4 گھنٹے گاڑہ چلانے کے بعد 30 منٹ کی لازمی بریک۔ یک دن میں زیادہ سے زیادہ ڈرائونگ کا دورانیہ 10 تھنٹے،1 دن میں کم ہے کم آرام کا دورانیہ 9 تھنٹے۔

تصاوير	احتياتى تدابير	زياده	درمیان	4	ٹریفک	ائيريا	كلوميثر
	رہائی الدائی کے احدوان پر کس کریں وہول مجھ ادان کا پہلے گل ہے چہائے کی دائی الدائی کے الدائی کا الدائی کا الدائی کے الدائی کے الدائی کا الدائی کا الدائی کا الدائی کا الدائی				گاذیاں موٹرسانگل پیل چنے دالے افراد ویکر عطرات	انٹری پوائنے سیماڑی	0
	روانی درائیزی کے جمہوں پر کٹی کریں بیدل مجھ دائیں کا بروہ کل جے چیاج کی دائی ہونے کے ان کا دائی کا بیدی بڑی کے دائی محص دلک عرب دیگر میں				گاذیان موثرسانگل اوکل بسی پیل چنے الما افراد ویکر محطرات	كلفثن	7
En of	رفان دائو کی کے اصوان پر کُل کریں جہ ان کہ دائر کا جہ کہ کہ چاہلے کی دائر کا جائے کے ال کا دائر کے بار بائی ایک حص دیکی طرق دیگر دائر کے				گاڑیاں موزسانگل	قدُ اعظم باد <i>ت</i> شاہر او فیصل	10
	رونی ڈرٹی کے اسموان پر مگل کری رونی بیٹ وال کا چاہ کل ہے رونی ریک ایک محل علی طرق وقد کئی				گازیال موزسانگل دیگر محطرات	باثثالله اسوسيئيش	24

رائے .	
ومينل ہے	Г
- Fire July	

= کی"U" شرن سے گاڑی کو شیں موڑنا۔ = کی انڈریاں سے گاڑی سیں گزارنا۔

=> گاڑی خالی کرتے وقت "PPE's" کا استعال لازی کرنا ہے۔

=> گاڑی خالی کرنے سے میلے Earth Cable کو اچھی طرح فینکس سے لگائی۔

=> اربا کو اچی طراع سے کورون آف کر لیں۔


=>آل بجانے والے آلات كو استعال كے لئے تار طالت ميں رك ليں۔

=> گاڑی کے اور جانے ے پہلے دیلک کو کرا کر لیں۔

=> کسی بھی صورت میں گاڑی کو اکما نہ چھوڑی۔ => گازی فالی ہونے کے بعد مبوزہ بائے کو اچھی طرح جمائی کریں۔











## مین شاہراہ فیصل نزد ناتھا خان پل ماشاالله اسوسيئش



## كرچى زيينل سے فاسلہ: 24 كلومينر یٹیلر اسٹیشن کے بارے میں بنیادی معلومات



يب كا نام: ماشالله اسوسيتش ايدريس: مين شاهراه فيمل نزد ناتها خان يل رابط نمير: 0333-2445796 زیادہ ے زیادہ بڑی گاڑی گئے کی مخوائش: 48KL یروڈکٹ خالی کرنے کے کئے پائپ کے ضرورت:10Feet اندر ترائوند نمينكس: (مزارليز زميس)

60			
	HOBC	MS	HSD
	16,400	40,800	43,000

رینیل اسفیش یر موجود عطرات

اسنیش مین شاہراہ یہ بنی ہوئی ہے۔

تحطرانت	397.90	اسفیش پ	رينيل

وفائی ڈرائیونگ کے اصولون پر عمل کریں۔ پے کاڑی خالی کرتے وقت عملے سے مدد لیں۔ گاڑی خالی کرتے وقت حفاظتی حصار بنائیں۔

اپنا مشاہدہ تیز رتھیں تا کے آپ کو ہر بائینڈ اساف نظر آسکے اور محطرے سے محفوظ رہا جا سکے۔

عِکه کی تنگی۔ بری گاڑی کے لئے باکنیز اسات بہت زیادہ ایں۔ گاڑی خال کرنے کی جگہ بہت قل ہے جس کی وجہ سے مطرہ ہوسکتہ ہے۔ اپنے کے عملے کی مدد سے عام لوگوں کو دور کروائیں۔