# کیماڑی تا گوٹے سروس اعیش تک فاصلہ كراجي انثري يوائفك

كراجي شهر ميں يراؤك سلائي كرتے وقت درج ذيل باتون كا بميشه خيال رهين دو گھنے گاڑی چلانے کے بعد 15 منٹ بریک، 4 گھنے گاڑ، چلانے کے بعد 30 منٹ کی لازی بریک۔

تصاوير	احتياتى تدابير	إن زياده	سم ورم	ٹریفک	ائيريا	كلوميشر
	رِيلَ عَلَيْهِ مِنْ الْمِيْلِينِ فِي الْمِيْلِينِ فِي الْمِيْلِينِ فِي الْمِيْلِينِ فِي الْمِيْلِينِ فِي الْمِ عَلَيْنِ مِنْ الْمُعْلِمِينِ فِي الْمُؤْمِنِينِ فِي الْمُؤْمِنِينِ فِي الْمُؤْمِنِينِ فِي الْمُؤْمِنِينِ فِي ا عَلَيْنِ الْمِنْ الْمُعْلِمِينِ اللَّهِ فِي الْمِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّاللَّمِلْمِلْمِلْمِ		()	گازیاں موٹر ساٹکل بیدل چلے دالے افراد ویگر محفرات	انٹری پوائٹ سیماڑی	0
	رطانی ادائونگ کے سوان پر گل کری چیل مچھ اداق کا چیل کئے چاہے گردا آل ایر کے کے ال کا دائد کا دائر دیک کے مصل ملک میں درتے کیل		), 2,	گاذیان موثر سانگل اوکل بسی پیل مج ادام اداد ویکر عطرات	كلفش	7
Can de	27 10 3 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			گازیاں موزسانگل	قدُ اعظم باد آ شاہر اہ فیصل	10
Jak	الله المؤلِّد عن الموادن في الرئاء عن الله الله الله الله الله الله الله الل			گازیان موزرمانگل ویگر عطرات	گوٹے والا مروس	28

	رائے کے بارے میں ہدایات
4	رمینل سے نکل کر بادل پور کی تک سیدها جائیں
5	بادل جد كى س آك باكر سدع باقد بامر بايك ادر سدع بط بايك
19	میں بھی باعدے لم بل کے قریب

=> کسی"U" ثرن سے گاڑی کو شیس موڑنا۔ الدريال سے گاڑي شيل كرادنا

> گاڑی خالی کرتے وقت "PPE's" کا استعال لازی کرنا ہے۔

> گاڑی خالی کرنے سے پہلے "Earth Cable" کو اچھی طرح ٹینکس سے لگالیں۔

ضروري بدايات

=> ائریا کو اٹھی طرح سے کورڈان آف کر لیں۔

=>آك بجائے والے آلات كو استعال كے لئے تار طالت ميں ركو ليں۔

=> گاڑی کے اور جانے سے پہلے ریٹک کو تحرا کر لیں۔

= کسی بھی صورت میں گاڑی کو اکلا نہ چھوڑی۔

=> گاڑی فالی ہونے کے بعد "ہوز" پائے کو اتھی طرح چھائٹی کریں۔



## كرچى ٹرمينل سے فاسلہ: 28 كلوميٹر یٹیلر اعیش کے بارے میں بنیادی معلومات



ایڈریس: مین نمیشل بائےوے ملیر بل کے قریب رابط فمبر: 2177577-0333 زیدہ سے زیدہ بڑی گاڑی گئے کی گئوائش: 24KL یروؤکٹ خالی کرنے کے کئے پائپ کے ضرورت: 10Feet انڈر گرائونڈ ٹینکس: (ہزارلیٹر زمیں)

يب كا نام: كوفي والا مروس الشيش

سؤک کی حالت خراب ہے۔

یدل لوگ مادثے کا ہب بن عظمے ایں۔

MS	HSD
24.600	24,600

رینل اسیش یر موجود مطرات

اعين بل ك قريب بونے كى وج سے كاريون كى دفار ميں كى آجاتى ہے۔

علاقہ بہت رش والا سے اور عام گاڑیوں کی آمدورفت بھی بہت زیادہ ہے۔

### محطرات سے بھاؤ کی تداہر

دفائی ڈرائیونگ کے اصولون پر عمل کریں رفتار مم رتھیں۔ پہ یے گاڑی خالی کرتے وقت دوسرون سے مدد لیں۔ گاڑی اس طرح سے پارک کریں کے اور سے جاتی ہوئی تار دور رہے۔

گاڑی خالی کرتے وقت حفاظتی حصار بنائیں۔ پہ کے عملے کی مدد سے عام لوگوں کو دور کروائیں۔ المانظارم موجود ب سائيك يه اور خالى كرف والى جكه يا تاري موجود إلى النا مشابده تيز ركسي-



