راجی انٹری پوائٹ

كراجي شهر ميں يراؤك سيائي كرتے وقت ورج ذيل باتون كا جيشه خيال رسيس دو گھنٹے گاڑی چلانے کے بعد 15 منٹ بریک، 4 گھنٹے گاڑء چلانے کے بعد 30 منٹ کی لازمی بریک۔ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ ڈرائیونگ کا دورانیہ 10 گھٹے،1 دن میں کم سے کم آرام کا دورانیہ 9 گھٹے۔ تصاوير ائيريا درمیان زیاده احتیاتی تدابیر كلوميثر انثری پوائف <mark>کازیا</mark> موزساتک دفاق الدائي كل كرا العوادان مي كل كرارا ويول مي داون كا ياد كل ب 0 جائب مي والى يوغت يني ان كا طائد في وأي يأي اك الك الك الك طرق وقد في بدل مل والم افراد سيمازي يكر محطرات موثرساتكل كلفين بدل مخ والي الراو يمر محطرات ا قالی الدائی کے اسرالان پر مل کریں بعدل ملے داون کا بعد کل ہے

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	\$ 1818 11 14 2 2 10 18 10 4 10 4 10 4 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ويكر عطرات	شاهراه فیصل ویر عفرات اشاهراه فیصل ویر عفرات امار پارولیم موزماتک	10
INTERNATION OF THE PARTY OF THE	26016606066	موزساهل	اسنار پنرونیم	26

	رائے کے بارے میں بدایات
4	زمینل سے نکل کر بادل چور کی تک سیدها جائی
5	بادل چدگی سے آگ جاکر سومے باقد پر جائی اور سوما چلے جائی
26	قائد آعظم موزيم سيرها شابراه فيمل ي پپ ب

=> کسی"U" ثرن سے گاڑی کو شیس موڑنا۔

= کی انڈریال سے گاڑی سیں گزارنا۔

=> گاڑی فالی کرتے وقت "PPE's" کا استعال الازی کرنا ہے۔

=> گاڑی خالی کرنے سے پہلے "Earth Cable" کو اچھی طرح ٹینکس سے لگائیں۔

=> اربا کو اچی طرح سے کورون آف کر لیں۔

=>آگ بھانے والے آلات کو استعال کے لئے تار عالت میں رکھ لیں۔

=> گاڑی کے اور جانے ے پہلے دیلک کو کرا کر لیں۔

=> کسی بھی صورت میں گاڑی کو اکما نہ چھوڑی۔

=> گازی فالی ہونے کے بعد مبوزہ بائے کو اچھی طرح جمائی کریں۔





مین شاہراه فیصل نزد اسٹار سیٹ ائر پورٹ

کرچی ٹرمینل سے فاسلہ: 27 کلومیٹر یٹیر اسٹیش کے بارے میں بنیادی معلومات



پے کا نام: اسٹار پٹرولیم ايدريس: مين شابراه فيمل نزد اسار حيث الربورث رابط فمر: 0317-1266486 زياده بن گازي كف كي مخوائش: 24KL یروڈکٹ خالی کرنے کے کئے پائپ کے ضرورت:12Feet انڈر ترائونڈ ٹینکس: (مزارلیٹر زمیں)

MS	HSD	
14,000	14,000	

محطرات سے بھاؤ کی تدامیر

پہ یے گاڑی خالی کرتے وقت دوسرون سے مدد لیں۔ رفار استد رکس تا که حادثات ے محفوظ رہا جا سکے۔ گاڑی خالی کرتے وقت حفاظتی حصار بنائیں۔ يب كے عملے كى مدد سے عام لوگوں كو دور كروائيں۔

ریشل اسمیش بر موجود محطرات

پ آبادی میں بونے کی وج سے پیدل لوگول کی آمدورفت بہت زیادہ ب۔ الدوقائی قرائیونگ کے اصولون پر عمل کریں۔ خالی ہونے کی جلہ کے قریب سے بجلی کی تار گزرتی ہے۔ ووسری جانب سے آتی ہوئی سڑک پر چھوٹی گاڑیون کی آمدور فٹ بہت زیادہ ہے۔ پیدل افراد کی آمدورفت زیادہ ہے۔ اینا مشاہدہ تیز رکسی۔ ٹرانستارم لگا ہوا ہے جو آگ کا باعث بن سکا ہے۔



