راچی انٹری بوائٹ

كراچى شهر ميں يراؤك سيائي كرتے وقت ورج ذيل باتون كا جميشه خيال رهين رو گھنٹے گاڑی چلانے کے بعد 15 منٹ بریک، 4 گھنٹے گاڑ، چلانے کے بعد 30 منٹ کی لازی بریک۔ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ ڈرائونگ کا دورائید 10 گھنے،1 دن میں کم سے م آرام کا دورائیہ 9 گھنے۔

تصاوير	احتياتى تدابير	زياده	درمیان	4	ثريفك	ائيريا	كلوميثر
	وائی ڈرائی کے سے احوادی پر کل کری ویول کیے واقع کا بیال کی ہے چارے کی واگر ہونے کیا ان کا مالاہ ٹی ویارے کی واگر ہونے ایک طرق کر تھے				گازیال موثر ساتکل بدل ملح دالے افراد ویکر محفروت	- 40)	0
	روانی در این کے اصوادی پر کال کریں حول مجھ دائوں کا پیدا کی جہ چیاب کی دائل ہونے کے اور کا دائر کا دائل دیک تک محص دائل ہوں رقع میں				گازیاں موثر ساتکل اوکل بس بیل چلے دالے طور ویگر محطرات	كاغثن	7
- Company	وقالی در آنویک کے اصوفان پر کل کریں حوال مجھ دالوں کا پہلا کو ہے چہانے کی واگر الانے کے الزار کا والد کی دائل دیک ایک محص دیکی طرق رفط نیل				گازیان موزسانگل دیگر عطرات	قدُ اعظم باول شاہر اہ فیصل	10
ilion a za i	الله المراجعة المراجعة الله المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة ا المراجعة المراجعة				گازیاں موڈرمانگل دیگر عطرات	اسٹار عیث فلنگ	25

W2 14	رائے کے بارے میں ہدایات
4	ارمینل سے محل کر باول چار کی تک سیدها جائی
5	الدل جد كى س آك باكر سدت بالديد مر باي ادر سوما بط باي
16	مين شايراو فيعل زر استار سيت

> گاڑی خال کرتے سے پہلے Earth Cable کو اچی طرح ٹینکس سے لگائیں۔ => ار یا کو اچی طرح سے کوروان آف کر لیں۔ > آگ بجانے والے آلات كو استعال كے لئے تار حالت ميں رك ليں۔ => گازی کے اور جانے ے پہلے ریائک کو کرا کر ایں۔ > کسی بھی صورت میں گاڑی کو اکما نہ چھوڑی۔

=> گاڑی فالی کرتے وقت "PPE's" کا استعال لازی کرنا ہے۔

=> گاڑی غانی ہونے کے بعد "ہوز" بائے کو ایچی طرح چمائی کریں۔

-- کسی"U" رن سے گاڑی کو شیس موڑنا۔ یکی انڈریاں سے گاڑی شیں گزارنا۔





مین شاہراہ فیصل نزد اسٹار سیٹ ائر پورٹ



یٹیلر اسٹیشن کے بارے میں بنیادی معلومات



يب كا نام: الثار حيث ايدريس: مين شابراه فيمل نزد اسار حمث ار بورث رابط نمبر: 0312-1001800 زیادہ سے زیادہ بڑی گاڑی گلنے کی گئی کش کش 24KL یروڈکٹ خالی کرنے کے کئے پائپ کے ضرورت: 12Feet اندر حرائوند نمينكس: (مزارلية زمين)

MS	HSD
23,926	23,926

محطرات سے بھاو کی تداہر

پی یے گاڑی خالی کرتے وقت دوسرون سے مدد لیں۔ رفار استد رکس تا که حادثات سے محفوظ رہا جا سکے۔ گاڑی خالی کرتے وقت حفاظتی حصار بنائی۔ يب كے عملے كى مدد سے عام لوگوں كو دور كروائيں۔ اینا مشاہدہ تیز رکمیں۔

ریٹیل اعیش بر موجود عطرات

پ آبادی میں ہونے کی وج سے پیل لوگوں کی آمدورفت بہت زیادہ ہے۔ الدقائی درائیونگ کے اصولون پر عمل کریں۔ خالی ہونے کی جلہ کے اور سے بکل کی تار گزرتی ہے۔ دوسری جانب سے آتی ہوئی سڑک ہے چھوٹی گاڑیون کی آمدورفت بہت زیدہ ہے۔ پیدل افراد کی آمدورفت بہت زیادہ ہے۔