كراجي انثري بوائث

كراچى شهر ميں يراؤكث سيائي كرتے وقت ورج ذيل باتون كا جيشه خيال رسيس دو تھنے گاڑی چلانے کے بعد 15 منٹ بریک، 4 کھنے گاڑ، چلانے کے بعد 30 منٹ کی لازمی بریک۔ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ ڈرائونگ کا دورانیہ 10 گھٹے،1 دن میں کم سے کم آرام کا دورانیہ 9 گھٹے۔

تصاوير	احتياتى تدابير	زياده	درمیان	4	ٹریفک	ائيريا	كلوميشر
	رفاقی الدائی کے اصوابوں پر کئی کریں چوال مجھ الان کا جائی ہے چاری کی دائی ہوئے کیا ان کا جائی کی چاری کری دائی ہوئے ملک خرج رفط کے				گاذیان موٹرسائنگل پیل چنے دالے افراد دیگر عشرات	انٹری پوائنٹ سیماڑی	0
	رفانی در این کا موادن پر کل کری چرک جو بر باد کا چرک کی پر این کار دارگی چرک کی در کار کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کر				گاذیان موثر ساتکل اوکل بسی پیل چنے دالے افراد ویکر محطرات	كلفش	7
Street !	હતું છે હું છેલા દે વ્હેર્લાઇ છેલ ન છે કહે છેલા કે પ્રોક્ટ હે હો કે છે ફિલ્મોન છે કે પ્રોક્ટ હે હો કે છે ફિલ્મોન છે દે છે. હો હો દેશ છેલા હો દર્શ હોન				گازیاں موزسانگل	قدُ اعظم إول شاهراه فيصل	10
	25 8 3 000 E 45 613 600 E 3 56 5 0 80 12 des A 60 0 10 60 18 12 15 15 15					احسن پیٹرولیم	12
- AMILIAN SA	£ 10 12 28 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				ويكر تحارات	ا ن چروب	

فعل نے کری	رائے کے بارے میں ہدایات
4	رمینل سے نکل کر بادل چور کی تک سیدها جائی
5	بادل جد کی سے آگ جاکر سے عالم ہا مر جائی اور سوما بط جائی
4	قالد آعظم ميوزيم س سيدها شابراه فيمل ي يب ب

=> کسی"U" رن سے گاڑی کو شیں موڑنا۔

= کی انڈریاں سے گاڑی سیں گزارنا۔

=> گاڑی خالی کرتے وقت "PPE's" کا استعال لازی کرنا ہے۔

=> گاڑی خالی کرنے سے پہلے "Earth Cable" کو اچھی طرح ٹینکس سے لگائیں۔

=> ار یا کو اچی طرح سے کورون آف کر لیں۔

=>آگ بھانے والے آلات کو استعال کے لئے تار عالت میں رکھ لیں۔

=> گاڑی کے اور جانے ے پہلے دیلک کو کرا کر لیں۔

=> کسی بھی صورت میں گاڑی کو اکما نہ چھوڑی۔

=> گازی فالی ہونے کے بعد مبوزہ بائے کو اچھی طرح جمائی کریں۔



مین شاهراه فیصل نزد گورا قبرستان



کرچی ٹرمینل ہے فاسلہ: 12 کلومیٹر یٹیر اسٹیش کے بارے میں بنیادی معلومات



پي كا نام: احسن پروليم ايدريس: مين شاهراه فيمل نزد ايف أي ي بلذنك رابط نمبر: 0333-3878156 زیادہ سے زیادہ بزی گاڑی گلنے کی گھپائٹن: 24KL یروڈکٹ خالی کرنے کے کئے پائپ کے ضرورت:12Feet انڈر گرائونڈ ٹینکس: (ہزارلیٹر زمیں)

احسن يبروكيم

MS	HSD		
23,000	23,000		

ریشل اسمیش بر موجود محطرات عطرات سے بھاو کی تداہر

اعيش سين شامراد ين بوني به اور دوسري جانب س ايك سؤك فلتي بالله وفائي ورائيونك ك اصولون ير عمل كرين-خالی ہونے کی جگہ کے اور سے بکلی کی تار گزرتی ہے۔ دوسری جانب سے آتی ہوئی سوک پر چھوٹی گاڑیوں کی آمدورفت بہت زیادہ ہے۔ 🏿 گاڑی اس طرح سے چارک کریں کے اوپ سے جاتی ہوئی تار دور رہے۔ گاڑی خالی کرنے کی میکہ بہت قل ہے جس کی وجہ سے محطرہ ہوسکتہ ہے۔ سوک کی دوسری جانب پیدل لوگ ہوتے ہیں۔

پہ یے گاڑی خالی کرتے وقت دوسرون سے مدد لیں۔

گاڑی خالی کرتے وقت حفاظتی حصار بنائیں۔ يب كے عملے كى مدد سے عام لوگوں كو دور كروائيں۔ اینا مشاہدہ تیز رکسی۔