# راجا2 پیٹرولیم اراجا2 پیٹرولیم, منگو پیرروڈنز دبڑا بورڈ سائٹ کراچی



## ٹر مینل سے پہپ کا فاصلہ 20کلومیر

## ریٹیل اسٹیشن کے بارے میں بنیادی معلومات



یڈریس: منگو پیرروڈنز دبڑا بورڈ سائٹ کراچی

الط نمبر:3378156-0333

يب كانام: راجا2 پيٹروليم

یادہ سے زیادہ بڑے سائز کی گاڑی گلنے کی گنجائش 48KL

پروڈکٹ خالی کرنے کے لیے پائی: 15Ft

انڈر گراؤنڈ ٹینکس کی گنجائش: (ہزارلیٹر زمیں)

MS **HSD** 23000L 23000L

#### ريٹيل اسٹيش پر موجو د خطرات خطرات سے بحاؤ کی تدابیر

فاعی ڈرا پؤنگ کے اصولوں پر عمل کریں پے میں گاڑی داخل کرتے اور نکالتے وقت دوسروں کی مددلیں گاڑی کویارک کرتے ہوئے بورڈ اورٹر انسفار مرکا حیال رتھیں رینامشایده تیزر تھیں اور ایئر یا کورڈن آف کرلیں عام لوگوں کاواخلہ پہیے عملہ کی مدوسے بند کرویں

رش والاعلاقہ ہے بڑی گاڑیاں خالی ہونے کے بعد ریوس میں باہر نظتی ہیں پہیے کی دیوار کے ساتھ ٹرانسفار مرنگاہواہ گاڑی خالی کرنے والی پر بورڈ نگاہواہے گاڑی لگاتے وقت بورڈ اور گاڑی میں فاصلہ بہت تم رہ جاتا ہے پہی کی او نجائی مین روڑے زیادہ ہے گاڑی خالی کرنے والی جگہ پر ٹریفک کی آمدور فت جاری رہتی ہے

### کیاڑی ٹرمنیل: راجا2 پیٹرولیم کیاڑی ٹرمنیل سے راجا2 پیٹرولیم کا فاصلہ 20کلومیڑ ہے

### كراچى شهريس پراؤكث سپلائي كرتے وقت درج ذيل باتوں كاخيال ركھيں

دو گھنٹے گاڑی چلانے کے بعد بندرہ منٹ بریک، چار گھنٹے بعد تیس منٹ کابریک

راچی شہرٹریلر(22ویلر) میں دن کے وقت داخلہ ممنوع ہے

ا یک دن میں زیادہ ہے نے یادہ ڈرائیونگ کا دورانیہ 10 گھنٹے اور 1 دن میں کم ہے کم آرام کا دوانیہ 9 گھنٹے

راجی شہر میں زیادہ سے زیادہ گاڑی چلانے کا ٹائم رات 1 بجے تک ہے

تصاوير	احتياطی تدابير	زياده	درمیان	۲	فريفك	ايريا	كلوميثر
	د فاق ڈرا یاؤگ کے اصوان پر عمل کریں وائی اور پائٹ / آگ چھے انگئی طرح ویکے لیس				گازیاں 2/2یہیں والی سواریاں پیدل چلنے والے دیگر مخطرات	سیاڑی ٹر مینل	0
	وفاق وارا باؤنگ کے اصواد ان پر س کریں وائس اور پائٹ / آگ چیچے انگئی طرح وکچو لیس بیدل چیلے والوں کا پہلے حزے دیکھیں بیدل چیلے والوں کا پہلے				گازیاں 2/2پزیرس والی سواریاں بیدل چلنز دا ل دیگر نشرات	بلاول چور گلی	5
	وفا کی ڈرایؤنگ کے اصولوں پر محل کریں واکی اور پائٹس / آگے چکھے ایکی طرح و کیکے لیس				گازیاں 2/2پزیں والی سواریاں رید ل چلنے دالے دیگر مشفرات	نیڻ جیڻی پل	5
	وفاق ڈرایؤنگ کے اصولوں پر عمل کریں واکی اور پائٹ / آگے چکھے ایکی طرح و کیے لیں				گازیان 2/ کیپروس والی سواریان پیدل چلند والے دیگر شفر والے	گل بائی پل سے شیر شاہ پل تک	5
	د فاقی ڈرایٹونگ کے اصولوں پر عمل کریں دائیں اور پایٹن / آگے پیچے اچھی طرح دکچے لیں				گازیان 2/جهیمی والی سواریان چیدل چلنز والے دیگر خطرات	غن چور گل نورس چور گل	4
	د قا گذارہ نامی کے اسولوں پر عمل کریں واکی اور پائٹ / آگے چیچے امجی طرح دیکے لیس				گازیان 2/2ہیج رب والی سواریاں پیدل چلنے والے دیگر نشرات	راجا2 پيڙو ليم	1

فاصله طي كري	رائے کے بارے میں ہدایت
5 کلومیز	ار مينل سے نظم بلاول چور کل کی طرف سيدهاجاناہ
5 کلومیز	بلاول چور تھی۔ باکس جانب بوٹ میسن ہے ہوتے ہوئے بی چیٹر چور تھی پر
وكلويز	بین چیٹی چور گئی ہے ہوتے ہوئے ماڑی پور کی جانب جانا ہے
4 كلويز	ماڑی پورروؤ گل بائی پل سے سیدھاشیر شاہ پل کے بیچے کی طرف سے خنی چور گلی
2 كلوبيز	عَنی چور گل ہے آ گے سیمنس چور گل کے بعد التی جانب نورس چور گل
اكلوميز	تورس چور تکی ہے سیدها دائیں جانب را جا2 پیٹرو کیم





آگ بجائے والے آلات کع استعال کے لیے تیار حالت میں رکھ لیس گاڑی کے اور جانے سے پہلے ریانگ کو کھڑ اکر لیس

کاڑی فالی کرتے میلے (Earth Cable) کو اچھی طرح مینکس سے لگالیں

گاڑی خالی کرتے ہوئے (PPE's) کا استعمال لازمی کرناہے

سی ہوڑن سے گاڑی تبیس موڑنا ی انڈریاس کے نیجے سے قیس گزرنا

ایئریاکواچھی طرح ہے کورڈان آف کرلیں

ضروري بدايت

ی بھی صورت میں گاڑی کو اکیلانہ چھوڑیں کاڑی خاتی ہونے کے بعد (ہوزیائی) کو اچھی طرح چھائٹی کریں