راچی انظری بوائنٹ کی انطان تک ان جی فلنگ انٹیش تک فاصلہ

كراجي شهر ميں يراؤك سلائي كرتے وقت درج فيل باتون كا بميشه خيال ركھيں دو گھنٹے گاڑی چلانے کے بعد 15 منٹ بریک، 4 گھنٹے گاڑء چلانے کے بعد 30 منٹ کی لازمی بریک۔ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ ڈرائیونگ کا دورانیہ 10 گھٹے،1 دن میں کم سے کم آرام کا دورانیہ 9 گھٹے۔ تصاوير ائيريا درمیان زیاده احتیاتی تدابیر كلوميثر الريفك دفائی ڈرائیونگ کے اصوالوں پر محل کریں دول چکے دانوں کا پہلے کی ہے انثری بوائف کازی<u>ا</u> موزساتکل Colomba Colomba 0 大学的 其正正明 ويدل يل وال افراد سيماري يكر محطرات موثرساتكل كلفثن يول يخ وال فرو يكر تحفرات ا قالی ادارائیونک کے جھوٹوں پر محل کر مصل میں اور مالوں کا پیدائل ہے قائد اعظم باول 10 وال محروا الدون على الدوائل ويكر تحطرات فائی ڈاپنے کی کے اصوفان پر عمل کرا پیول چکے داوں کا پیاد کل ہے 21 کا این فی مسلم موزساتک ويكر تخلرات

فعل نے کری	رائے کے بارے میں ہدایات
4	رمینل سے نکل کر باول چور کی تک سیدها جائی
5	بادل جد گی سے آگ جا کر بیدھ باتھ پر مز جائی اور بیدها بط جائی
12	مين شايرلو فيمل زو في ال ايف جي

ری ہدایات

=> کسی"U" شرن سے گاڑی کو شیں موڑنا۔ => کسی انڈریاں سے گاڑی شیں گزارنا۔

> کاری فالی کرتے وقت "PPE's" کا استعال الزی کرنا ہے۔

=> گاڑی خالی کرنے سے پیلے Earth Cable یکو اچی طرت ٹینکس سے لگالیں۔

=> ار یا کو اچی طرن سے کورون آف کر لیں۔

=> آل بجانے والے آلات کو استعال کے لئے تار طالت میں رکھ لیں۔

=> گاڑی کے اور جانے سے پہلے ریلک کو کرا کر ایں۔

> کون کے ای بہت کے چیا ریاف و اراد میں اور ان کا اند چوال ۔

=>گازی خالی ہونے کے بعد 'جوز' پائپ کو انجھی طرح چھانٹی کریں۔

مین شاہراہ فیصل نزد پی اے ایف بیس



ینیکر اطیشن کے بارے میں بنیادی معلومات سے کرچی ٹرمینل سے فاسلہ:21 کلو'



پ کا نام: ک این کی سلم ایڈرلی: مین شاہراہ فیمل نزد پی اے ایف میں رابطہ نیم: 0334-2210601 زیادہ سے زیادہ بڑی گاڑی گئے کی خمنیائٹ: 24KL پروؤکٹ خالی کرنے کے کئے پائپ کے ضرورت: 10Feet انڈر کرائونڈ ٹینگس: (ہزار لیٹرزمیں)

سی این جی مستم

MS	HSD
26,298	

مطرات سے بھاؤ کی تدایر

رقائی ڈرائیونگ کے اصواون پر عمل کریں۔ پپ پے گاڑی خالی کرتے وقت دوسرون سے مدد لیں۔ گاڑی خالی کرتے وقت حفاظتی حسار بنائیں۔ پپ کے عملے کی مدد سے عام لوگوں کو دور کروائیں۔ اپنا مشاہدہ تیز رکنیں۔ اور سے گزرتی ہوئی تاروں کا خاص عبال رکھیں۔

ریٹیل اسٹیش پر موجود محطرات

ا میشن شہراہ پر بنی ہوئی ہے۔ بزی گاڑی وافل شمیں ہو کتی۔ پپ پے گاڑی خالی کر تے وقت پپ پے وافل ہوتے وقت اوپ سے کمل کی تار ہے۔ اند کراؤنڈ نیک کا ڈیال والا نیک ڈاب مالت ممی ہے قر کریڈ کرائن آور ہونے کا مخطوعہ۔ اند کراؤنڈ نیک کا ڈیال والا نیک ڈاب مالت ممی ہے قر کریڈ کرائن آور ہونے کا مخطوعہ۔



