## راجي انثري يوائث

كراچى شهر ميں يراؤكث سيائي كرتے وقت ورج ذيل باتون كا بميشد خيال رتھيں دو تھنے گاڑی چلانے کے بعد 15 منٹ بریک، 4 کھنے گاڑ، چلانے کے بعد 30 منٹ کی لازمی بریک۔ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ ڈرائونگ کا دورائیہ 10 گھٹے، 1 دن میں کم سے کم آرام کا دورائیہ 9 گھٹے۔

		درمیان	1	الريفك	اليريا	كلوميشر
رونی درائی کئے معرفوں پر کش کرت وطال میل وطال کا پہلو کی ہے چھاپ کی واگی اور شک کیا آل کا جاڈی کی والے کی داگی اور میں ملک ورائی کیا والی دیک ایک ایک والی والی خرج دیکہ میں				گاذیال موٹر ساتکل بدل چنے دالے افراد ویکر عطرات ویکر عطرات	انٹری پوائنٹ سیماڑی	0
رفانی کا موجوں پر کس کریں جب کا حمد نا مدامہ کیے رفاع کی داکہ علی سے کا ان کا ان کا ان کا کری رفاع کی داکہ علی کس کا میں کری دیگر				گاذیان موثر ساتکل اوکل بسی پیال چلے الما افراد ویکر عطرات	كلفثن	7
ر الله الله الله الله الله الله الله الل				گازیاں موزسانگل		10
الله الله الله الله الله الله الله الله					ملير فلنگ اعليش	34
	\$ 18 40 1 4 2 2 4 1 50 4 2 4 2 4 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	\$ 66 50 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$	\$ 619 611 \$ 2 12 6 19 \$ 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12	\$ 619 611 \$\frac{1}{2} \square \frac{1}{2} \text{1} \text{1} \frac{1}{2} \text{1} \text	الله الم الم الله الله الله الله الله ال	الله الما الما الما الما الما الما الما

فعل نے کریا	رائے کے بارے میں ہدایات
4	رمینل سے نکل کر بادول چور کی تک سیدها جائی
5	الدل جداً ع الك جاكر سيده والدي مر جائي ادر سيدها بط جائي
25	مين شايراء نزو شو فيعل وأنون

= کسی" " شرن سے گاڑی کو شیس موڑنا۔

= کی انڈریاں سے گاڑی سیں گزارنا۔

=> گاڑی خالی کرتے وقت "PPE's" کا استعال لازی کرنا ہے۔

=> گاڑی خالی کرنے سے میلے Earth Cable کو اچھی طرح فینکس سے لگائی۔


=> اربا کو اچی طراع سے کورون آف کر لیں۔

=>آگ بھانے والے آلات کو استعال کے لئے تار عالت میں رکھ لیں۔

=> گاڑی کے اور جانے ے پہلے دیلک کو کرا کر لیں۔

=> کسی بھی صورت میں گاڑی کو اکما نہ چھوڑی۔

=> گازی فالی ہونے کے بعد مبوزہ بائے کو اچھی طرح جمائی کریں۔







## كريى رمينل سے فاسلہ: 34 كلومير یٹیلر اسٹیشن کے بارے میں بنیادی معلومات



يب كا نام: ملير فلنك اسفيش ايدريس: مين شابراه نزد شاه اطف نائون كراجي .. رابلہ نمبر: 0302-8222755 رابلہ نمبر: 48KL یروڈک خالی کرنے کے کئے پائپ کے ضرورت: 12Feet انڈر گرائونڈ ٹینکس: (ہزارلیٹر زمیں)

سوک کی دوسری جانب پیدل اوگ ہوتے ہیں۔

MS	HSD	HSD
21,400	42,735	21,501

## ریشل اسفیش یر موجود مطرات عطرات سے علا کی عمایر

اعین مین شاراد بر توزا ادر کی طرف ب جس کی دومری جانب ایک اور عزک نکتی ب او وفائی ڈرائیونگ کے اصولون پر عمل کریں۔ خالی ہونے کی جگہ کے قریب سے بکل کی تار گزرتی ہے۔ مائید میں وافلے کی جانب سے ٹرانسارم ہے۔

پے کاڑی خالی کرتے وقت دوسرون سے مدد لیں۔ ووسری جانب سے آتی ہوئی سوک پر چھوٹی گاڑیوں کی آمدورفت بہت زیادہ ہے۔ ال گاڑی اس طرح سے پارک کریں کے اوپ سے جاتی ہوئی تار دور رہے۔ گاڑی خالی کرتے وقت حفاظتی حصار بنائیں۔ يب كے عملے كى مدد سے عام لوگوں كو دور كروائيں۔ اینا مشاہرہ تیز رکسی۔



