

خطرات سے بچاؤ کی تدابیر	ريثيل اسفيثن پر موجود خطرات
د فا کی ڈر کیو نگ کے اصولوں پر عمل کریں	يوٹرن ، کر اسٹگ چوک
اینامشابره تیزر تھیں۔	پیدل چلنے والوں کی آمد ورفت
پپٹ گاڑی واغل کرتے اور فالتے وقت دوسروں سے مدولیں۔	بحاری گاڑیوں، ٹینک لاریوں کی آمدور فت
ائیریا کواچی طرت کے کورڈان آف کرلیں	گاڑی خالی کرنے والی جگہ پر ٹریفک کی آمد ورفت جاری رہتی ہیں۔
يپ عمله كې مدوسے عام لوگول كاداخله بغد كروي-	2 /2 پیوں والی گاڑیوں کی آمد ورفت اور پار کنگ بیں
گازی خالی کرتے ہوئے "PPEs" کاستعمال اوز می کرنا	پپ دیوار کے ساتھ شادی ہال اور شہری آبای ہے

كراچى كيازى سے نيوكور كى فلنگ آسٹيشن فاصلہ 19.6 كلوميٹر ب كراچى ائثرى يواحث: كيارى سے نيو كور كى فلنك آسفيش رات کے وقت ڈرائیونگ پر پابندی کے اوقات مندرجہ ذیل ہیں۔

ڈرائیور کے ڈرائیونگ کرنے کے اوقات درجہ ذیل ہیں۔

رات 08:00 يك ي صبح 06:00 يك بلموم

كراتى، لايور، اسلام آباد ش رات 12:00 بج سے 06:00 بج تك بلمضوص

متدرجہ بالا او قات موکی رووبل کے بدولت تبدیل کے جاسکتے ہیں۔ جن کی اطلاع کمینی کے SVTS بیار منف سے ترسیل کردی جائی گی۔ 2 محضے گاڑی چانے کے بعد 15 من وقلہ اور 4 محضے گاڑی چانے کے بعد 30 من كالازى وقلد

مسلسل گاڑی چلانے کا دورانیہ زياده ع زياده وقله زیادہ سے زیادہ ڈرائو کے محظ زیادہ سے زیادہ ایک دن میں کام کے محقے ایک دن پی کمے کم آرام کے تحظ ایک افتے کام کے زیادے زیادہ کھتے كم الك في آرام ك تلظ

تساوير	احتياطی تدابير	وياده	درميانی	F	فريقك	ايتريا	كلوميثر
	وفا قی ڈر کیونگ کے اصواف پر عمل کریں اینامشاہدہ تیور کسیں، اور واپائس، ہائیں، آگے، چیکھا انبکی طرح وکچے لیس				گاڑیاں 2/3 پیروں والی سواریاں	يدو جسن چوک	6
	پيدل جلنے والوں كاپيدا حق ب				پیدل چلنے والے		
Latin.	اریک شکش وفاق اور ٹیونگ کے اصولوں پر عمل کریں				و گیر خطرات گاڑیاں	KPT ft.	12
	اینامشایده تیزر کنین ، بور دایامی، بائین ، آگ، بیچیه انگهی طرع دیکه لین				2/3 پييول والي سواريان السطور ا		
	پیدل چلنے والوں کا پیلا حق ہے پر تا پر روڈ کی صالت قراب ہے				پیدل چلنے والے ویگر محطرات		
	د فاقی ڈر کیونگ کے اصواف پر حمل کریں (پنامشاہدہ جور کسی، اور دلیا کی، ہاگی، آگ، چیکھا انگی طرح دکچے لیس				گازیاں 2/3 پیریوں والی سواریاں	Se	14.6
	بها سابعه عرف اول کاپيدا حق ب				پیدل چلنے والے		
	یس سناف اور پازار وفاقی از کیونگ کے اصولوں پر عمل کریں				دیگر خطرات گاڑیاں	José	19.6
The same of the sa	ابنامشایده تیزر تھیں، اور دایا کی، بائی، آگے ، پیچے اٹھی طرح وکچے لیں				2/3 پيرون والي سواريان		
	پیدل چلنے والوں کا پیلا حق ہے نیم محفوظ بارکنگ				پیدل چلنے والے ویگر خطرات		

خروری پدایات		€\$
گاڑی خالی کرتے ہوئے "PPEs" کا استعمال لاز می کرنا	کیاڑی ٹر میٹل سے لکل کر بین شارع خالب کی طرف سیدهاجائیں اور بادول چور تھی میں بائیں مز جائیں	4.4
گاڑی خالی کرنے سے پہلے "Earth Cable" کو اچھی طرح ٹینکس سے نگالیں	1.5 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد پورڈ میسن چوک ہے بنگ روڈ کی طرف وائیں مز جائیں اور سیدھاجائیں	1.5
ائیریا کواچھی طرح سے کورڈن آف کرلیں	4.5 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے بعد بین کورانگی چوک بیں دائمی طرف مڑ جائیں۔	4.5
آگ بجمانے والے آلات کو استعال کیلئے تیار حالت میں رکھ لیں	مین کور تکی روڈ پر 1.5 کلومیٹر کے بعد KPT چور تکی پرسید ھاجائیں	1.5
گاڑی کے اوپر جانے سے پہلے رینگ کو کھڑا کرلیں	2.7 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد کور گل کروسنگ ہے بائیں طرف مزیں۔	2.7
کسی بھی صورت میں گاڑی کواکیلانہ چیوڑیں	اور ای روڈ پر سیدھا5 کلومیٹر جاکے دائمیں جانب پوٹرن ہوئے نیو کور کی فلنگ آسٹیشن	5
گاڑی خالی ہونے کے بعد "ہوز" پائپ کواچھی طرح چھانٹی کریں		