# راجی انٹری بواعث

كراچى شهر ميں يراؤكث سيائي كرتے وقت ورج ذيل باتون كا بميشد خيال رتھيں دو تھنے گاڑی چلانے کے بعد 15 منٹ بریک، 4 کھنے گاڑ، چلانے کے بعد 30 منٹ کی لازمی بریک۔ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ ڈرائونگ کا دورانیہ 10 گھٹے،1 دن میں کم سے کم آرام کا دورانیہ 9 گھٹے۔

تصاوير	احتياتى تدابير	زياده	درمیان	4	ٹریفک	ائيريا	كلوميشر
- Comments	وہائی ڈرائونگ کے اصحاب پر کئی کری وہال کیلے عالی کا چید گل ہے چھائے کی اگل اور نے کے ال کا جاڈہ کی درنی چیل کے ایک چھے انکی طرح رقے ہیں۔				گاذیان موثر ساتکل بدل چنج دالے افراد دیگر عطرات	انٹری پوائنٹ سیماڑی	0
	رونانی این کا جمران پر کئی کری رون پیشد دادن کا پیده کل ب رون پیشد کردار کا بیدان کا داران کا بیدان رون بازی این کا همک این داری کا داری دادند کرد				دیر سرات گاذیان موثرسائکل اوکل بسی بیال چلے دالے فراد ویکر عظرات	كلفش	7
Et al	رونی در این کی احدادی و مش کریں ویل میں دائل اف بعد کی ج چاہے کی دائل اور نے کیا ان کا واڈنا کی ویل بیک ایک مصل ایک حرق دیکہ بیک				گازیاں موزسانگل	قدُ اعظم إول شاہر او فیصل	10
	داناتی کا کا احتمال پر علی کری بیدل میشد اول کا چید دائی دائی اشکا ملک طری درگر نشان					قائم مروى الخيش	46
					ويكر تحلرات		

	رائے کے بارے سین بدایات
4	رمینل سے نکل کر بادل چار کی تک سیدها جائی
5	بادل جد گی سے آگ جاکر سے علی عز جائی اور سیدها بط جائی
37	مين شهراو فيعل نزد ناها خان يل

=> کسی"U" رن سے گاڑی کو شیں موڑنا۔

= کی انڈریاں سے گاڑی سیں گزارنا۔

=> گاڑی خالی کرتے وقت "PPE's" کا استعال لازی کرنا ہے۔

=> گاڑی خالی کرنے سے میلے Earth Cable کو اچھی طرح فینکس سے لگائی۔

=> ار یا کو اچی طرح سے کورون آف کر لیں۔

=>آل بجانے والے آلات کو استعال کے لئے تار حالت میں رکھ لیں۔

=> گاڑی کے اور جانے ے پہلے دیلک کو کرا کر لیں۔

=> کسی مجی صورت میں گاڑی کو اکما نہ چھوڑی۔

=> گاڑی فالی ہونے کے بعد "ہوز" پائے کو اچھی طرح جمائی کریں۔



يورث قاسم

## قاسم سروس الشيش

Pir Sarhandi Karachi کراچی لانذهى تاون O Pakistan State Oil (PSO) Keamari Terminal C Port Qasii Town, Kar Khiprianwala Island جزيره

## كرچى زمينل سے فاسلہ: 46 كلومينر یٹیر اعیش کے بارے میں بنیادی معلومات

يب كا نام: قاسم سروس الشيش ايدريس: يورث قاسم رابط نمر: 0333-2355201 زیدہ ے زیدہ بری گاڑی گئے کی افغائش: 48KL یودکٹ خالی کرنے کے کئے پائپ کے ضرورت:12Feet انڈر گرائونڈ ٹینکس: (ہزارلیٹر زمیں)

MS	HSD		
24,000	24,000		

ریشل اسمیش بر موجود محطرات

### محطرات سے بھاؤ کی تداہر

پے یو گاڑی خالی کرتے وقت دوسرون سے مدو لیں۔ گائی اس طرح سے بارک کریں کے دوسری غیر محفوظ گاڑیان سے فاصلہ دہ۔ گاڑی خانی کرتے وقت حفاظتی حصار بنائی۔ ہے کے عملے کی مدد سے عام لوگوں کو دور کروائی۔

اللی چیزین دور رکھیں جس سے آگ لگنے کا محطرہ ہو۔

اعيش پورٹ قائم كى طرف جانے والى مين مؤك يہ تى ب اور دو طرف مؤك ب اعلیشن کے قریب دوسری بری گاڑیان کھڑی رہتی ہیں۔ قارُ السنكمرُ بب خراب بات مين موجود بي-گاڑی خالی کرنے کی جگہ بہت تگ ہے جس کی وجہ سے خطرہ ہوسکتہ ہے۔

> سؤک کی دوسری جانب عام گاڑیون کا بہت رش ہوتا ہے۔ قريب على منظر اور والذنك والا ب جس س آل كلف كا قطره موجود ب الهنا مطابعه تر ركسي-



