بی انٹری پوائے ہے۔ کیماڑی تا آر ایم فلنگ اعیش تک فاص

کراچی شہر میں پراڈکٹ سپائی کرتے وقت درج ذیل باتون کا بھیشہ خیال رھیں دو گھنٹے گاڑی چلانے کے بعد 15 منٹ بریک، 4 گھنٹے گاڑہ چلانے کے بعد 30 منٹ کی لازمی بریک۔ ایک دن میں زیادہ ب زیادہ ڈرائیونگ کا دورانیہ 10 گھنٹے،1 دن میں کم سے کم آرام کا دورانیہ 9 گھنٹے۔

تصاوير	احتياتى تدابير	زياده	درمیان	4	ٹریفک	ائيريا	كلوميثر
Towns or the second	رهانی شدائی کی سے اصوابان پر محل کریں روحال پینے وافول کا پیدائی ہے چھاری کی واکی وسٹے کیا آل کا جائی کی واٹیل مائی اسک محلے میک خرج رقعہ تھ				گازیاں موٹر ساٹکل بیدل چلے دالے افراد ویکر محطرات	انٹری بوائنٹ سیماڑی	0
	ر الله الله الله الله الله الله الله الل				گازیاں موثر ساٹکل لوکل بس بیل چلے دلے فراد ویکر محطرات	كلفش	7
Samuel Street	رفائی ادائوئک کے اسوفون پر کُل کریں جو ل مجھ دائو کا پہلا کو کہ چاہے کی واگر اہلےنے کیا الراؤ والڈ کی دائی دیک 22 مصل ملک طرق وقع نیل				گازیاں موز سانگل	قدُ اعظم باول شاہراہ فیصل	10
The same of the sa	2) 1 goden E Leja ba 4 J se 8 Jah 2 Ja 2 So 6 So 6 La Co				گازیال موزربانگل ویگر عشرات	آرائم فلنك الطيش	32

أعلى كري	رائے کے بارے میں ہدایات
4	ارمین سے نکل کر بادل پور کی تک سیدها جائیں
5	بادل جد كى س آك جاكر بدع بالدى مر جائى ادر بدما بط جائى
23	مين ميش بديد وي الله

ضروري بدايات

=> کمی" ل" رُن سے گاڑی کو شیں موڑنا۔ => کی انڈر پاس سے گاڑی شیں گزارنا۔

= گاڑی فالی کرتے وقت "PPE's" کا استعال لازی کرنا ہے۔

= گاڑی خالی کرنے سے سیلے Earth Cable کو اچی طرح نیکس سے لگالیں۔

=> اربا کو ایکی طرح سے کودان آف کر لیں۔

=>آك بجائے والے آلات كو استعال كے لئے تار طالت ميں رك ليں۔

=> گاڑی کے اور جانے سے پہلے ریٹک کو کھرا کر لیں۔

= کی بھی صورت میں گاڑی کو اکیا نہ چوڑیں۔

=>گازی فاقی ہونے کے بعد ابور" پائے کو اچی طرح جمائی کریں۔

كرا

مین نیشل ہائےوے نزد بچہ جیل



یٹیلر اعیشن کے بارے میں بنیادی معلومات سے کرچی ٹرمینل سے فاسلہ: 32 کلومیٹر



پ کا نام: آر ایم فلگ اعیش ایدریس: مین نیشل بائےوے نزد یچ جیل رابط نمبر: 03808-9938850 رابط نمبر: 9508850 نادہ زیادہ ہے زیادہ بزی گاڑی گلنے کی گلونٹن:12Feet پروڈکٹ خانی کرنے کے کئے پائپ کے ضرورت:12Feet

آر ایم فلنگ اسٹیش

MS	HSD	HSD
23,900	23,900	23,900

ریشل اسفیش یر موجود مطرات

مین روڈ کے ساتھ لوگوں کا رش۔

محطرات سے بھاؤ کی تدابیر	
--------------------------	--

اعین کے قریب آبادی والا عاقب بس کی وج سے گلاول کی آمدونت بہت زیادہ ہے۔ خالی ہونے کی جگہ کے پاس می سے بخل کی تار ہے اور اراضار مر لگا ہوا ہے۔ ایک ہونے کی جگہ کے پاس می سے بخل کی تار ہے اور اراضار مر لگا ہوا ہے۔

گاڑی اس طرح سے پارک کریں کے اوپر سے جاتی ہوئی تار دور رہے۔ گاڑی خالی کرتے وقت حفاظتی حسار بنائیں۔

گاڑی خالی کرتے وقت حفاظتی حصار بنائیں۔ پپ کے عملے کی مدد سے عام لوگوں کو دور کروائیں۔ اپنا مشاہدہ تیز رکسیں۔



