

شهر يار فلِنگ اسٹيشن اشهر يار فلِنگ اسٹيشن نمبر 26-27، انڈسٹيل پارک، 53-4، حبر يوررود، S.I.T.E. كراچى



ٹر مینل سے پہپ کا فاصلہ۔۔۔۔کلومیر

ریٹیل اسٹیشن کے بارے میں بنیادی معلومات



خطرات سے بچاؤ کی تدابیر	ريليل السيش پر موجو د خطرات
و فا می ڈرا بیؤنگ کے اصولوں پر عمل کریں	رش والاعلاقد ہے بڑی گاڑیاں خالی ہوئے کے بعد ریوس میں باہر نفتی ہیں
پہپ میں گاڑی داخل کرتے اور نکالتے وقت دوسروں کی مد دلیں	د یوار کے ساتھ اے کی کے اوٹر موجو دہیں
گاڑی کو یارک کرتے ہوئے بورڈ اورٹر انسفار مرکا عیال رتھیں	گاڑی خالی کرنے والی پر بور ڈ لگا ہوا ہے
ا بنامشابده تیزر تحیں اور ایئر یا کورڈن آف کرلیں	گاڑی لگاتے وقت بورڈ اور گاڑی میں فاصلہ بہت کم رہ جاتا ہے
عام لو گوں کا داخلہ پہپ عملہ کی مد دے بند کر دیں	پپ کی او ٹیائی میں روڑے زیادہ ہے
1024 6796 - 7	گاڑی خالی کرنے والی جگہ پر ٹریفک کی آمدور فت جاری رہتی ہے

سیاڑی ٹرمنیل: شہریار فِلنگ اسٹیشن اسیاڑی ٹرمنیل سے شہریار فِلنگ اسٹیشن کا فاصلہ 17 کلومیڑ ہے

کراچی شہر میں پراڈکٹ سپلائی کرتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں

دو کھنے گاڑی چانے کے بعد پندرہ من بریک ، چار کھنے بعد تیس من کابریک

اراچی شہر ٹریلر (22ویلر) میں دن کے وقت داخلہ ممنوع ہے

ایک دن میں زیادہ سے زیادہ ڈرائیونگ کادورانیہ 10 محفظ اور 1 دن میں کم ہے کم آرام کادوانیہ و محفظ

راتی شہر میں زیادہ سے زیادہ گاڑی چلانے کاٹائم رات 1 بجے تک ہے

تصاوير	احتياطى تدابير	زياده	ورميان	4	الريفك	ايريا	كلوميثر
-	وفائ فرايزنگ كے اصولوں پر خل				گاڑیاں 2/42یوں والی موادیاں	سياڑي	185,155
	كرين دائين اور پايش / آگ چيچه اچي			 	يدل چنے والے پيدل چنے والے	1.4	0
	طرح و کیکه لیس				وهجر فحارات	ٹر مینل	
	وقا کی ڈرا پڑ تک کے اصواول پر مل				كاذيان	بلاول	5
-	كرين دائين اور بايش / آگ جيجي الجحي				2/2يول والى سواريان	باول	
	طرح و يكريس بيدل جلنه والول كالهبا		5		باريد ل <u>حالت</u> والسط	چورگلی	
	<i>د</i> ع				ويكر فطرات	U 75.	
	د قائل ذرا بوگل کے اسولوں پر عمل				ULIE		5
	کریں دائیں اور پائٹ / آگ چیجے اچھی				2/2 پيرون والي سواريان	بیٹی جیٹی بل	
I Tolor of the last	- طرح و کچه لیس				پیدل میلنے والے ویکر تحفر ات		
				-	وير سرات گائيان		2
	وفائل ۋرايۇ تك كے اصولول پر عمل				2/3 پيون والي مواريان	15 0	
e de la constantination de la constantinatio	,,				يدل چنے والے	گلبائی پل	
	طرح و یکی لیس				ويكر محطرات		
	د قائل اُراية مگ ك اصولوں پر حمل				كازيان		3
	كرين دائين اور بايش / آگ ينتي انجى				2/4% ل والي مواريال	شيرشاه يل	
	مرین دایل اور پاس ۱۰ <u>سے پیچ</u> انها طرع دیکھ لیس				يد ل <u>جائز</u> داك	مير ساه پي	
	حرب دیجے میں د فالی ڈرایڈ فاک کے اصواد ان پر مل				ونكر فطرات		
					ULIB	حبريوررود	2
	کریں وائیں اور پایش / آگے چیچے اچھی				2/3 پيرون والي مواريان	شهريار فبلنك	
	طرن و کچه لیس پیدل پیلنے والوں کا پہلے 				پیدل مینے والے و نگر خطرات	اسٹیشن	
	_ Z				د بدر حرات ا	0-1	
ف قاصله ط کریں	سے کے بارے میں ہدایت	را_			ضروري بدايت		

راضے کے بارے کی ہدایت	فاصله مح ترين
ٹر میٹل سے <u>تک</u> بلاول پ _و ر کل کی طرف سیدها جاتا ہے	25 36.35
بلاول چور کی سے بائیں جانب بوٹ میسن سے ہوتے ہوئے مٹی جیٹی چور کی پر	5 کر چار
مین مین چور کی ہے ہوتے ہوئے مازی پور کی جانب جانا ہ	£ كاويز
ماڑی پورروؤ کل بائی بل سے سیدها شیر شاویل کی طرف	×#2
اليرشاويل سے حب ريورووا يدوائي جانب يديشن يونيورسي كى طرف	2 كلويخ
پریسٹن یوجور طی کے برابر میں شہر پار طالک اسٹیشن	0 کلومیز
	1,000





کی ہے وان سے گاڑی فیص موز نا کا این ماذی کرتے ہوئے کہ (PPL'S) کا استعمال اوری کرنا ہے گاڑی ماذی کرتے ہے پہلے (PPL'S) کا استعمال اوری کرنا ہے ایری کا ایمی طرح سے کہار اور اقتصار (Larth Cable) کو دیگی طرح پر چینکس سے انکالیس آگاڑی کا دیگی طرح سے کو دوان آقت کر کیس گاڑی کے دور پانے سے پہلے دینگل کو کھو اگر لیمی کی بھی صورت میں گاڑی کو اکمالیات چھوڑیں گاڑی مورت میں گاڑی کو اکمالیات چھوڑیں گاڑی موں میں ہے ہے بھر (بروزیائی) کو دیگی کو رکز اور کیس