لراجي انثري بوائث

كراچى شهر ميں يراؤك سلائي كرتے وقت درج ذيل باتون كا جيشه خيال رسيس دو تھنے گاڑی چلانے کے بعد 15 منٹ بریک، 4 کھنے گاڑ، چلانے کے بعد 30 منٹ کی لازی بریک۔ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ ڈرائیونگ کا دورائیہ 10 گھٹے، 1 دن میں کم سے کم آرام کا دورائیہ 9 گھٹے۔

ر الله الله الله الله الله الله الله الل				گاذیان موثرساتکل پیل چنے دائے الاد ویگر محفرات گاذیان	انثری بوانک سیماڑی	0
4 0 1/2 1/2 1/2 1/2				كاذيان		
2014 11 11 16 16				موثر سالکل اوکل بسی بیدل چلے دانے فراد ویکمر عطرات	كلفش	7
رفانی در آج کے سے اور وی پر ملکی کے اس کو ان کی ہے جب کی گئی ہے اوال کا پیدا کو کہ کے ال کا والک چاہ کے الکی الکی الکی کے ال کا والک والک ویک کے 20 ملک ملک الکی ال کا ال				گاڑیاں موزساگل		10
والی ڈرٹی کے جوادی پر کل کر جوال پیلے والی کا چاہ کی ہے دائک دیک آگے تھے دیکی طرح وکھ				7.00	الرحيم فلنك اعليثن	37
-	جون مجدد الروائع على المراقع ا المراقع المراقع الم	4 5 4 5 0 10 4 4 5 6 6 6 6 10 10 4 6 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	4 0 12 1 20 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4 T 25 10 2 15 10 2 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	ول تا الله الله الله الله الله الله الله	الله والم الله الله والله الله والله الله والله

فعل نے کیا	رائے کے بارے میں ہدایات
4	ارمینل سے فکل کر باول چار کی تک سیدها جائیں
5	باول جد کی سے آگ جا کر سدھ باتھ ہو جائی در سوعا بط جائی
28	مين ليشل بالناور ازو خلصاراً إو

=> کس"U" رن سے گاڑی کو شیس موڑنا۔

= کی انڈریاں سے گاڑی شیں گزارند

=> گاڑی خالی کرتے وقت "PPE's" کا استعال لازی کرنا ہے۔

=> گاڑی خال کرنے سے سیلے Earth Cable کو اچھی طرح ٹینکس سے لگائی۔

=> اربا کو ایکی طرح سے کورڈن آف کر لیں۔

=>آگ بجانے والے آلات کو استعال کے لئے تار طالت میں رکھ لیں۔

=> گاڑی کے اور جانے سے پہلے ریلک کو کرا کر لیں۔

=> کسی بھی صورت میں گاڑی کو اکما نہ چھوڑی۔

=> گاڑی خالی ہوئے کے بعد میوز اپنے کو اچھی طرح چھانٹی کریں۔



انتیشل مائے وے نزد ظلفقارآباد



کرچی ٹرمینل سے فاسلہ: 37 کلومیٹر یٹیلر اسٹیشن کے بارے میں بنیادی معلومات



یروڈکٹ خالی کرنے کے کئے پائپ کے ضرورت:15Feet انذر گرائوند ثبنکس: (ہزارلینز زمیں) MS HOBO HSD HSD 15,700 45,859 45,859 40,700 40,700

	1				
215	0	16:	-	فطرات	

دفائی ڈرائیونگ کے اصولون پر عمل کریں۔ پی بے گاڑی خالی کرتے وقت دوسرون سے مدد لیں۔ گاڑی خالی کرتے وقت حفاظتی حصار بنائیں۔ پہ کے عملے کی مدد سے عام لوگوں کو دور کروائیں۔

ریٹیل اسٹیش ہے موجود محطرات

زیدہ ے زیدہ بڑی گاڑی گئے کی مخائش: 48KL

يب كا نام: الرجيم فلنك النيش ایدریس: نمیش با وے نزد ظلفقارآباد رابط نمر: 8270698-0302

الرحيم فلنك الطيش

النيش مين شاہراہ يہ بن ہوئی ہے۔ دوسری بردی گاڑیون کی آمدورفت بھی بہت زیادہ ہے۔ على كرنے كى جلد كے ماتھ فرانطارم لكا ووا ب و كوئى ميں آك كا سب من مكل ب_ الكائى اس طرح سے بارك كريں كے فرانسارم سے دور دب_ دوسری بری گاڑیاں ہونے کی وجہ سے گاڑی خالی کرنے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ایک ہوٹل ہے۔ اینا مشایده تیز رکسی-



