# ٹیکنیکل سروس اسٹیشن|ٹیکنیکل سروس اسٹیشن اے 61سائٹ ولیکاروڈ ، کراچی



#### ٹر مینل ہے پہپ کا فاصلہ 20کلومیڑ

## ریٹیل اسٹیشن کے بارے میں بنیادی معلومات



پپ کانام: ٹیکنیکل سروس اسٹیشن

ایڈریس: اے 61 سائٹ ولیکاروڈ، کراپی

رابط نمبر:32572886-021

زیادہ سے زیادہ بڑے سائز کی گاڑی گلنے کی گنجائش 48KL

پروڈکٹ خالی کرنے کے لیے پائپ:15Ft

انڈر گراؤنڈ ٹینکس کی گنجائش: (ہزارلیٹرزمیں)

MS	MS	HSD	HSD	
12500L	13000L	15000L	15000L	

## ریٹیل اسٹیشن پر موجود خطرات سے بچاؤ کی تدابیر

د فا گی ڈرائیڈنگ کے اصولوں پر عمل کریں پہپیش گاڑی داخل کرتے اور نکالتے وقت دوسروں کی مد دلیں گاڑی کو پارک کرتے ہوئے پورڈ اورٹر انسفار مرکا نمیال رکھیں اپنا شاہدہ تیزر تھیں اور ایئر پاکورڈن آف کرلیں عام لوگوں کا داخلہ پہپ محلہ کی مد دے بند کر دیں رش والاعلاقہ ہے بڑی گاڑیاں فالی ہونے کے بعدر یوس میں باہر لطقی ہیں پپ کی دیوار کے ساتھ ٹر انسفار مر لگاہوا ہے پپ کے اطراف روڈ کی حالات حستہ ہیں پپ کے ابو نول پر حجے موجود خیس ہے پپ کی او نوائی ٹین روڑ سے زیادہ ہے گاڑی فالی کرنے والی جگہ پر کر ریک کی آمہ ورفت جاری رہتی ہے

## کیاڑی ٹرمنیل: ٹیکنیکل سروس اسٹیشن ایماڑی ٹرمنیل سے ٹیکنیکل سروس اسٹیشن کا فاصلہ 20 کلومیڑ ہے

#### کراچی شہر میں پراڈ کٹ سپلائی کرتے وقت درج ذیل باتوں کا نحیال رکھیں

دو گھنے گاڑی چلانے کے بعد پندرہ منٹ بریک، چار گھنے بعد تیس منٹ کابریک

لراچی شہر ٹریلر (22 ویلر) میں دن کے وقت داخلہ ممنوع ہے

ایک دن میں زیادہ سے زیادہ ڈرائیونگ کا دورانیہ 10 گھنے اور 1 دن میں کم ہے کم آرام کا دوانیہ 9 گھنے

را پی شہر میں زیادہ سے زیادہ گاڑی چلانے کاٹائم رات 1 بج تک ب

ضروري بدايت

ی ہوڑن سے گاڑی فییں موڑنا سی اعذر یاس کے بیچے سے فییس گزرنا

ایئریاکوا تیمی طرح ہے کورڈن آف کرلیں

گاڑی کے اوپر جانے سے پہلے ریٹک کو کھڑ اگر لیں

کی بھی صورت بیں گاڑی کو اکیلانہ تھوڑیں گاڑی خالی ہونے کے بعد (موزیائپ) کو ایکی طرح جھائی کریں

گاڑی خالی کرتے ہوئے(PPE's) کا ستعال لازی کرناہے

گاڑی خالی کرنے سے پہلے (Earth Cable) کو انتھی طرح مینکس سے لگالیں

اً بجانے والے آلات کع استعال کے لیے تیار حالت میں رکھ لیس

تصاوير	احتياطی تدابير	زياده	درمیان	٢	ٹریفک	ايريا	كلوميثر
	و فاقی ڈرا پڑنگ کے اصولوں پر عمل کریں دائیں اور				گازیاں 2/2پیویں وائی سواریاں	سیماڑی	0
	بِيعَنُ / آ مِنْ يَصِيهِ الجِنْ طَرِقَ وَ كِيدِ لِين				پیدل چلنے والے دیگر تنظرات	ڑ مینل	U.
Control of the Contro	وہ کی ڈرایڈنگ کے اصولوں پر عمل کریں دایک ادر پیش / آگ میجھے اسٹی طرع و کی لیس بیدل چلنے والوں کا پہلے تن ہے				گازیاں 2/2پئان والی سواریاں	بلاول چور گل	5
					پیپرل چلنے والے ویگر محظرات		
P	وقا کی ڈرایڈنگ کے اصواول پر عمل کریں واکیں اور بایش / آگ چیچے انگی طرح وکچے لیس				گاريان 2/2يون.والي سراريان	بيڻ جيڻي پل	5
					پیدل <del>جائے</del> والے ونگمر محطرات		
	د فاعی ڈرائیڈنگ کے اصولوں پر عمل کریں دائیں اور				گازيان 2/2عين والي سواريان	گل بائی بل سے	_
	بِيئُ / آ گ ڇڪڇ اچڪي طرح و کي ليس				پیدل چلنے والے ویگر محظرات	غني چور گلی	5
A HOUR	و فائل ڈرائیڈنگ کے اصولوں پر عمل کریں واکیں اور				گازیاں 2/2پھیوں وائی سواریاں	حبيب بنك	4
- C	بِيئُ / آ گ ڇڪها چڪي طرح و کي ليس				پیدل چلنے والے ویگر کھرات	چور گلی	4
	و فا کی ڈرا پڑونگ کے اصولوں پر ممل کریں وائیں اور				گازیاں 2/2پیوس والی سواریاں	فيكنيكل سروس	4
	بایش / آگ پیچھے انتیکی طرح و کچھے لیں				پیدل چلنے والے ویکر تھارات	اسثيشن	1

فاصله طے کریں	راستے کے بارے میں ہدایت				
5 کلومیز	ٹر میٹل <u>۔ 'تل</u> عے بادول چور کلی کی طرف سیدهاجاتا ہے				
5 کلومیز	بلاول چور گل سے بائس جانب بوٹ میسن ہے ہوتے ہوئے بینی چیز گلی پر				
3 کلومیز	ين مين چر كل موتر موتر موت ازى بوركى جانب جاناب				
5 كلو ميز	ماڑی پورروؤ کل بائی بل سے سیدھاشیر شاہ بل کے بیچے کی طرف سے خمی چور کی				
1 كلوميز	فنی چور گل ۔ آگ حبیب بنک چور گل ۔ بالمی طرف				
1 کلومیز	حبب بنک چور گل ہے آگے بائیں گلی میں ٹیکنیکل سروس اسٹیشن				



