کراچی شہر میں پراؤکٹ سیائی کرتے وقت درج ذیل باتون کا بھیشہ خیال رھیں رو گھنے گاڑی چلانے کے بعد 15 منٹ بریک، 4 کھنے گاڑ، چلانے کے بعد 30 منٹ کی لازمی بریک۔ ل دن میں زادہ سے زادہ ڈرائنونگ کا دوراتہ 10 گھٹے۔ ان میں کم سے کم آرام کا دوراتہ 9 گھٹے

تصاوير	احتياتى تدابير	زياده	درمیان	4	ٹریفک	ائيريا	كلوميشر
-	افاق الدائر كالمستوان في كل كون كالمستوان في كون				گاذیاں موٹر سائکل بیدل ملخ دالے افراد ویکر محفرات	انٹری پوائٹ سیماڑی	0
	روانی ورائی کے اصوادی پر کال کریں چول مجھ اور ان چوک ہے چواب کی اوالی چوٹ کیا اور کا دوائی چواب کی دائی ہے کہ ان کا دوائی کی در کار کیا گیا۔				گاذیان موثر ساتکل لوکل بسی بیال چنے دالے افراد ویکر محطرات	كلفثن	7
Par and	رونال درائع کے معرفان پر مگل کریں بیدل چید داوں کا بید کل ج چیاج کاردا کو اور نے کیا ان کا وائد کی دائل دیک اے مصل محل خرج رقد کی				گاڑیاں موزسانگل	قدُ اعظم باول شاہر اہ فیصل	10
	الله الدائية كما مع الله الله الله الله الله الله الله الل				گازیان موزرمانگل ویگر عطرات	احمد فلنگ اسلیش	27

	رائے کے بارے میں ہدایات
4	ارمینل سے نکل کر باول چار کی تک سیدها جائیں
5	بادل چدگ ے آگ جا کر سے عالم ہو جائی اور سوعا ہے جائ
18	قلد آعظم ميوزيم سيدها شابراه فيمل يريب ب

=> کسی"U" رن سے گاڑی کو شیس موڑنا۔ = کی انڈریاں سے گاڑی شیں گزارنا۔

=> گاڑی خالی کرتے وقت "PPE's" کا استعال لازی کرنا ہے۔

= گاڑی خالی کرنے ہے میلے Earth Cable کو اچھی طرح ٹینکس سے لگالیں۔

=> اڑیا کو اچی طرح ہے کورڈن آف کر لیں۔

=> آگ بھانے والے آلات کو استعال کے لئے تار طالت میں رکھ لیں۔

=> گازی کے اور جانے سے پہلے ریائک کو کھرا کر ایں۔

=> کی بھی صورت میں گاڑی کو اکما نہ چھوڑی۔

=> گاڑی فالی ہونے کے بعد مبورہ بائے کو اچھی طرح چھائی کریں۔







# یٹیر اعیش کے بارے میں بنیادی معلومات



پپ کا نام: احمد فلنگ اسٹیش ايدريس: ملير شي كراجي رابطه نمير: 0300-2619970 زیادہ سے زیادہ بڑی گاڑی گلنے کی مخیاکش: 24KL رود ک خالی کرنے کے کئے پائے کے ضرورت: 08Feet انڈر گرائونڈ ٹینکس: (ہزارلیٹر زمیں)

MS	HSD		
24.000	24,000		

### محطرات سے بھاؤ کی تدابیر

وفائی ڈرائیونگ کے اصولون پر عمل کریں۔ گاڑی اس طرح سے بارک کریں کے لگنے میں آسانی ہو۔ گاڑی خالی کرتے وقت حفاظتی حسار بنائی۔ يب كے عملے كى مدد سے عام لوگوں كو دور كروائيں۔ اینا مشاہدہ تیز رکسی۔

## ریشل اسیش یر موجود محفرات

النيش مين شاهراه يرين موئي ہے۔ گازی خال کرنے کی جگہ بہت ملک ہے جس کی وجہ سے خطرہ ہوسکتہ ہے۔

بری گاڑی شیں آ عتی۔



