ساراسروس اسٹیش: ڈی آج اے فیز 1، پلاٹ نمبر 17-اے، کور نگی روڈ کراچی PUNDABI CLUB II Chemings an ٹر مینل سے پہیے کا فاصلہ 10.4 کلو میٹر ریئیل اسٹیشن کے بارے میں بنیادی معلومات سيارامروس الشيشن دى الكاكا الله فقراء يلاث نمبر A-17، كور كلى كرايى ایڈریس رابطه نمبر 0345-3857162 گاڑی لگنے کی گنجائش 24KL & 48KL خالی کرنے پائپ کاسائز 10ن /15ن انڈر گروانڈ ٹینکس کی گنجائش (ہزارلیٹر وں میں) **EXCELLIUM** MS **HSD** OO HUAWEI P30 IIII 31620 20869 ريثيل اسثيثن يرموجود خطرات خطرات سے بحاو کی تدابیر کاڑی خالی کرنے کی جگہ ہے 20 فٹ دور بیلی کاٹر انسفار مر لگاہے گاڑی لگاتے وقت دوسروں سے مددلیں ائيريا كوكور ڈن آف كريں د فاعی ڈرائیونگ کو پیش نظرر تھیں بير چيوني گاڙيون کارش بوتاب بور ڈر ودیگر انسٹالیشن کاد هیان رتھیں پے والے چھانٹی روڈ پر کرتے ہیں

شجاعت فلنگ استنشن: 135-اے،اسٹریٹ نمبر 21،خیابان شجاعت،ڈی ایج اے فیز 6، کراچی

كراچى شېرييں يرود ك سيلائى كرتے ہوئے مندرجہ ذيل كى پابندى لازى ب

کراچی شہر میں ڈیفنسیوڈرائیورنگ کےاصول اپنانلازی بیں مپنی کے بتائے ہوئے ممورخ کیل ایک سپائٹری گاڑی کھڑی کرنا نمورخ ہے مردو کھٹے بعد 15 منساور ہر مار کھٹے بعد 30 منٹ کا آرام وقفہ لازی ہے کرا ہی شیر میں ٹریلر (22ویلر) کادن کے اوقات میں داخلہ ممنوع ہے کرا ہی شیر میں ذیادہ ہے : کرا ہی شیر میں گاری کی حدد قبار 45 مکومینز فی گھنٹے ہے

ہر دو تھنے بعد 15 منٹ اور ہر چار تھنے بعد 30 منٹ کا آرام وقفہ لاز کی ہے			کُراپی شهر میں گاڑی کی حدر فار 45 کلومیطر فی گھنٹہ ہے				
احتياطی تدابير تصاوير	فريا ده	درمیانه	4	ٹریفک	ايريا	لموميثر	
افی ڈرائیور نگ کے اصولوں	j.,			بڑیگاڑ <u>ی</u> اں			
عمل كرين، دائي، بايمن اور	4			3/2ويلر گاڙياں			
کے پیچے انچی طرح پیک کریں	Ĺī		,	پیدل چلنے والے	ii.		
				دیگر خطرات	سياؤى		
و فى گازيول ،اورپيدل چلنے والول	ą.			بڑی گ اڑیاں			
رش اوتاب- چونی گازیاں تیزر فقاری	16			3/2ويلر كازيان			
ن آتی ژین ار کاوه میان رئیمیں	£			پیدل چلنے والے	8		
ON MARKETARDIK				دیگر فطرات	بلاول بائوس		
ال الله الله الله الله الله الله الله ا	ig:			ېژى گاژىيان	3		
السائل كاخيال ركيس البيائي	ثرية			3/2ويلر گاڑياں			
وزند کریں	7			پیدل چلنے والے	8		
O WATERLAND				ويخر فحطرات	ى ويوروۋ		
ه موزاور کراس روز کاد هیان	ci .			بر ^د ی گاڑیاں			
يس، چونى كازيان تزر فآرى	5			3/2ويلر گاڑياں	8		
ن بین بیک مرد کااستعال کریں	3T			پیدل چلنے والے			
OCO PRINTY ELLEVIE				ويگر فطرات	€ديو بول		
هے موڑاور کراس روڈ کاد صیان	CI .			برئی گاڑیاں بری گاڑیاں	8		
ميں، چيوني كاڑياں جيزر فآرى سے	6			3/2ويلر گازيان			
ن بین بیک مرر کااستعال کریں	3 T			يبدل چلنے والے	6		
				ويگر فطرات	خيابان شجاعت		
رائے کے بارے میں حدایات				ضروري هدايات			
			ی اوٹران ہے گاڑی میں موڑنا				
			ں اعذار یا س کے بیچے سے محیس گفرہ نا کاڑی مانی کرتے ہو یے PPEs کا ستعمال کر نالازی ہے				
			ہ دی جائی کرنے ہو ے Earth Cable استعمال کرنالا کی ہے۔ ڈی خالی کرنے سے پیلے Earth Cable کو ایسی طرح فقش کریں				
			ئىر ياكوا ئىچى طرح كورۇن آف كرلىن				
				کے لئے تیار حالت میں رھیں	لے آلات کواستعال۔	بجهانے وا	
					ے پہلے ریکنگ کو گھڑ میں گھڑوں کی ان ج		
TOTAL P	RCO	100			ہ میں گاڑی کواکیلانہ ج نے کے بعد ہوز پائپ کی		