کراچی شر میں پراؤک سیائی کرتے وقت درج ذیل باتون کا بیشہ عیال رھیں رو گھنے گاڑی چلانے کے بعد 15 منٹ بریک، 4 گھنے گاڑ، چلانے کے بعد 30 منٹ کی لازمی بریک۔ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ ڈرائونگ کا دورانیہ 10 گھنے، 1 دن میں کم سے کم آرام کا دورانیہ 9 گھنے۔

احتياتى تدابير	زياده	ا در میان	نک اسم	ريا شريا	ائير	كلوميثر
ريول مين والريو عن ب جوان مي والريو وفي اليا كا ال كا والواري مي			1×2	ي پيل پلخ و پيل پلخ و	0.000	0
چ کا پیر لا رواند کے مالید کیاری کی واگر اور کے ایک الیال کا والیا			ں اے فرو	ن اوکل بسیا دول بطح و	كلفة	7
ريسال پنج داون کا پيد کن ہے۔ پيرام مکن واکن اور فيت پنج ان کا جازد کي				گازیان آپاول موزسانگا		10
4 J K F UN E US				گازیاں موزرمائل	نوید فا	37
	الله الدائم كل المؤدن الله الله الله الله الله الله الله الل	25 J 200 m L Life is the 4 J 25 200 m L Life is the 4 J 25 200 m L Life is the 2 J 200 m L Life is the 2 J 3 200 m L Life is the 4 J 25 2	4 3 4 5 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 () 2 () 2 () 2 () 2 () 3 () 3 () 4 () 3 () 4 ()	الا التراك الم التراك	انشرى يوائحت المتاون بر الرائد المتاون برائد المت

ة ملي كي	رائے کے بارے میں ہدایات
4	ارمینل سے فکل کر بادول پور کی تک سیدها جائیں
5	بادل پور کی سے آگ جا کہ سے واقع پار جائی اور سیوعا ہے جائے
28	مين شهراو فيعل نزد ناها خان بل

=> کسی"U" شرن سے گاڑی کو شیس موڑنا۔ = کی انڈریاں سے گاڑی سیس گزارند

> گاڑی خالی کرتے وقت "PPE's" کا استعال لازی کرنا ہے۔ => گاڑی خال کرنے سے سیلے "Earth Cable" کو اچھی طرح ٹینکس سے نگائی۔

=> اربا کو اچی طرح سے کورڈن آف کر لیں۔


=>آگ بھانے والے آلات کو استعال کے لئے تار طالت میں رکھ لیں۔

=> گاڑی کے اور جانے سے پہلے ریٹک کو کرا کر لیں۔

= کی بھی صورت میں گاڑی کو اکما نہ چوڑی۔

=> گاڑی فالی ہوئے کے بعد "بوز" پائے کو اچھی طرح چھاٹلی کریں۔

زد وائر کیں گیٹ نیشل ہائے وے





پے کا نام: نوید فلنگ اسٹیشن الدريس: نزد وائرليس عيث مين نيشل باع و--

یٹیلر اسٹیشن کے بارے میں بنیادی معلومات

نويد فلنك الشيش

رابط نمبر: 0300-3770104 زیده سے زیادہ بڑی گاڑی گلنے کی گئیائش: 48KL یروڈکٹ خالی کرنے کے کئے پائے کے ضرورت: 15Feet

اندْر ترانُوندْ نمينكس: (مرْ ارليمْ زميس)

MS	HSD	HSD
26,298	15,000	30,000

الفرات وے بھاؤ کی تداہر

وفائی ڈرائیونگ کے اصولون پر عمل کریں۔	Г
پپ بے گاڑی خالی کرتے وقت دوسرون سے مدد لیں۔	
گاڑی اس طرح سے پارک کریں کے اوپ سے جاتی ہوئی تار دور	
گاڑی غالی کرتے وقت حفاظتی حصار بناکس۔	
پپ کے علمے کی مدد سے عام لوگوں کو دور کروائیں۔	
ا پنا مشاہرہ تیز رکسی۔	

ریٹیل اسٹیش ہے موجود مطرات

النيش مين شامراه يه بني مولى ہے۔ ہے کے قریب ڈانسارم ہے۔ گاڑیوں کا رش بہت زیادہ ہے۔ دوسری بری گازیاں عمومن کھڑی رہتی ہیں۔ ويرول والے ذكيت يائي كا متله ب-فائر السننكشر خراب بي



