پرائم فیول اسٹیشن اپرائم فیول اسٹیشن بلاٹ نمبر 75 اے سروے نمبر 6 منگوپیر روڈ سائٹ کراچی



ٹر مینل سے پہپ کا فاصلہ 22 کلومیڑ	ارے میں بنیادی معلومات	ریٹیل اسٹیشن کے ب			
خالی کرنے کا پوائٹ		پپ كانام: پرائم فيول اسٹيشن			
	ایڈریس: پلاٹ نمبر 75 اے سروے نمبر 6 مثگو پیرروڈ سائٹ کر اپٹی				
	رابط نمبر:32570339-021				
	زیادہ سے زیادہ بڑے سائز کی گاڑی گلنے کی گھناکش 48KL				
	پروڈکٹ خالی کرنے کے لیے پائپ:15Ft				
	انڈر گراؤنڈ ٹینکس کی گنجائش: (ہز ارلیٹر زبیں)				
	MS	HSD			
	22500L	45000L			

خطرات ہے بحاؤ کی تدامیر	يثيل استيثن پرموجو د خطرات
)	- / 33.3 20 0

و فا فی فرایغ نگ کے اصواول پر عمل کریں پپ میں گاڑی واطل کرتے اور فکالتے وقت روسروں کی مد دلیں گاڑی کویارک کرتے ہوئے پورڈ اورٹر انسفار مرکا نمبیال رخیس اینامشاہدہ تیزر تحسی اور ایئز یا کورڈن آف کرلیں عام لوگوں کا واطلہ یہ عملہ کی مد دے بند کردیں رش والاعلاقہ ہے بنزی گافزیاں خالی ہوئے کے بعد ریوس شریا ہر افقی ہیں۔ پہپ کی ویوار کے ساتھ فرانستان مر لگاہوا ہے گاؤی خالی کرنے والی پر پورڈ لگاہوا ہے گاؤی لگاتے وقت بورڈ اور گاؤی میں فاصلہ بہت کم روجاتا ہے پہپ کی او بھائی میں روڈ سے زیادہ ہے گاؤی خالی کرنے والی تیکہ پر فریکٹ کی آلدور فت جاری رہتی ہے پہپ کے دیوار کے ساتھ قیکٹری موجود ہے اور قیکٹری ہے شعبہ بلکہ تیں

سیاڑی ٹرمنیل: پرائم فیول اسٹیشن اسپاڑی ٹرمنیل سے پرائم فیول اسٹیشن کا فاصلہ 22 کلومیڑ ہے

كرا چى شېريل پراۋكٹ سپلائى كرتے وقت درج ذيل باتوں كا خيال ركھيں

وو محضة كازى چان نے بعد بندر ومن بريك ، چار محضة بعد تيس من كابريك

کر اپکی شہر ٹریلر (22 میلر) میں دن کے وقت داخلہ ممنوع ہے

ا يك دن مين زياده بين زياده درائيونك كادورانيه 10 محفظ اور 1 دن مين كم سي كم آرام كادوانيه و محفظ

لرایی شہر میں زیادہ سے زیادہ گاڑی چانے کاٹائم رات 1 بج تک ہے

تصاوير	احتياطى تدابير	زياده	נראצוט	۲	فريقك	الديا	كلوميثر
	د فاق فارایزنگ کے اصوال پر عمل کریں وائیں اور پائٹ / آگ پیکھے ایجی طرح دیکے لیں				گاتریان 2/2چهرین وال سواریان پیدل چلند والے دیگہ تحفرات	کیاڑی ژ مینل	0
	وہا ق ارایز ایس کے اصواد ل پر سل کریں دائیں ادر بائٹ اُ آگ جیجے انجی طرح و کچے لئی پیدل چلنے داوں کا پہنے حق سے				گازیاں 2/2پزوں وال سواریاں پیول چلاوائے ویگر تشعرات	بلاول چور گل	5
	وہ گاؤرایڈنگ کے اسولوں پر عمل گریں واکی اور پائٹ / آگے جیچھے انجی طرح دیکے لیمی				گازیاں 2/2پرویں والی مواریاں عدل چلادوائے دکھر کھرارید	نین جیٹی پل	5
	وقا گی ڈرایڈنگ کے اصولوں پر عمل کریں واکیں اور پائٹس / آگ بیچھے انجی طرح ویکے لیس				گازیاں 3/چیزی وال-واریاں رول چلاوانے دیگر لحفرات	گ بائی پل سے فنی چے رگل	7
5,-6	وہ قیار ایڈنگ کے اسولوں پر عمل کریں وائیں اور پائٹ / آگے ویکھے انھی طرح دیکے لیں				گازیان 2/3پیوس والی مواریان بول چلنه وال دیگر فضار دی	حبیب بنک چور گئ	7
port for	وقا گاذرایز نگ کے اصولوں پر محل کریں دائیں اور پائٹ / آگ چیچھا بھی طرح تو کھے لیسی				گاڑیاں 2/2 کیاریوں وال حوامیان چیرل چلنے والے ویگر تحفر است	پرائم فیول اسٹیشن	2

فاسلد ہے کریں	رائے کے بارے میں ہدایت	
5 کلومیز	از مِنْ ہے نکے بلاول چور کی کی طرق سیدسا جانا ہے	
5 کلومیز	بلاول جور کی ہے باکس جانب ہوٹ میں سے ہوتے ہوئے بین میٹی جو گھاری	
3 كلويز	ليني ميشي ڇور كل سے ۽ و تي ہوئي ازي پور كي جانب جانا ہے	
5 کلومیز	مازی پوردوؤگل یائی بل سے سیدهاشیر شاہ بل کے بیٹھے کی طرف سے تمنی پیور گل	
6 کلومیژ	من چور کی۔ آگے حیب بنگ چور گی۔ بائیں لمرف	
2 کلومیز	حبيب بك چور كلى سے آگے دائي طرف يرائم فيول استيفن	





کی اظریائی کے بیٹے ہے گئی گزرۃ گاڑی منائی کرنے وے (در PPE) کا استعمال اور ٹی کر شاہب گاڑی منائی کرنے ہے پہلے (Earth Cable) کو ایکی طرح کی تھی ہے لگا کی امیرا کو ایکی طرح کے کو روان آئے کر لیس آئے بھی خور اے آلات کی استعمال کے لیے تار صافت میں رکھ لیس گاڑی کے اور جو نے ہے پہلے ویکٹ کو کو اگر لیس کی کی صورت میں گاڑی کو ایکا اور کچھ کو اگر لیس کاری منائی ہو در کے بھر (جو زیانے) کو چھی طرح کر اگر

ی ہورن سے گاری تین موزنا

ضروري بدايت