اے اینڈوائے فلِنگ اسٹیشن | اے اینڈوئے فلِنگ اسٹیشن اے ماڑی پورروڈ کر اچی،وزیر مینشن ریلوے اسٹیشن کے سامنے۔کر اچی



ٹر مینل سے پہیے کا فاصلہ 14 کلومیڑ ریٹیل اسٹیشن کے بارے میں بنیادی معلومات

يب كانام: اے اينڈوائے فلنگ اسٹيشن ایڈریس: اے ماڑی بورروڈ کراچی،وزیر مینشن ریلوے اسٹیشن کے سامنے۔کراچی

الط نمبر:0301-2118629

زیادہ سے زیادہ بڑے سائز کی گاڑی گلنے کی گنجائش: 48KL

پروڈکٹ خالی کرنے کے لیے یائی: 15FT

انڈر گراؤنڈ ٹینکس کی گنجائش: (ہزارلیٹر زمیں)

MS	HSD	HSD		
20500L	43000L	22500L		

ريٹيل اسٹيشن پر موجود خطرات خطرات ہے بحاؤ کی تدابیر

فاعی ڈرایٹونگ کے اصولوں پر عمل کریں ہے میں گاڑی داخل کرتے اور نکا لتے وقت دوسر ول کی مدولیس اڑی کویارک کرتے ہوئے بورڈ اورٹر انسفار مرکا خیال رتھیں بنامشاہدہ تیزر تھیں اور ایئر یا کورڈن آف کرلیں عام لوگوں کا داخلہ پہے عملہ کی مدوسے بند کر دیں ش والاعلاقد ہے بڑی گاڑیاں خالی ہونے کے بعد ریوس میں باہر تعلق ہیں گاڑی خالی کرنے والی جگہ پرٹریک کی آمدور فت جاری رہتی ہے گاڑی خالی کرنے والی پر بورڈ لگاہواہ گاڑی لگاتے وقت بورڈ اور گاڑی میں فاصلہ بہت کم رہ جاتا ہے يب كى او نيانى من روز سے زيادو ب به اجنسی برابر میں موجود ہے

سیاڑی ٹرمنیل:اے اینڈوئے فیلنگ اسٹیشن (سیاڑی ٹرمنیل ہے اے اینڈوئے فیلنگ اسٹیشن کافاصلہ 14 کلومیڑ ہے)

کراچی شہر میں پراڈکٹ سلائی کرتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں

دو گھنے گاڑی چلانے کے بعد پندرہ منٹ بریک، چار گھنے بعد تیس منٹ کابریک

کراچی شہر ٹریلر (22ویلر) میں دن کے وقت داخلہ ممنوع ہے

ایک دن میں زیادہ سے زیادہ ڈرائیونگ کا دورانیہ 10 گھنٹے اور 1 دن میں کم ہے کم آرام کا دوانیہ 9 گھنٹے

كراچى شهرين زياده = زياده گاڑى چلانے كاٹائم رات 1 بج تك ب

تصاوير	احتياطي تدابير	زياده	ورمیان	م	ثريفك	ايريا	كلوميز
	وقا کی ڈرائیڈ تک کے اصولوں پر عمل کریں دائیں اور بیش کر آگ میچھے ایکی طرع دیکے لیں				گاڙيال 2/2 ڳاڍي والي سواريال	بیاری ر مینل ر مینل	0
					د الدولان المام عبد إلى يبدل چلنه والے		
					ویگر تنفرات محاد د		
	و وفاق فارا پیڈنگ کے اصواد ل پر عمل کریں وائیں اور پیش / آگ چیچے ایسی طرح و کچر کیسی پیدل چیخے والوں کا پہلے فتن ہے				گازیان 3 / 2 کارون والی سواریان	بلاول حدر گلی	5
					پیدل چلنے والے ویکمر تحفرات		
	د قائی ڈرایڈ تک کے اصولوں پر عمل کریں دائیں اور پیش / آگ بیچھے ایکی طرح د کیے لیں				دیر حرات گازیان	نینی جینی پل	5
					2/3 پاروں وائی سواریاں پیدل جلنے والے		
					پیدل چیجے والے ویگر تطرات		
J. Carlos	د قائی ذرایع تک کا اصوان پر عمل کری دایمی در پایش / آگ چیچه انگی طرع دیکر کیس				گاڑ <u>ا</u> ں ا	لیاری ایکسپریس وے ہ	1
					3 / 2 پیروس والی سواریاں پیدل چلنے والے		
					ويكر تطرات		
	وفا فی ڈرایڈنگ کے اصوان پر عمل کریں دایم اور پائٹ / آگ چیچے اٹھی طری دیکے لیس				گازیان 2/3پھورل والی سواریاں	اے اینڈوائ قبائگ اسٹیش ہ	
					پیدل چلنے والے میں		
					ويكر قطرات		

فاصله طے کریں	رائے کے بارے میں ہدایت
5 کلومیز	الر منال سے لکے باول چور می کی طرف سیدها جاناہ
5گلوميز	بلول چور گاے بائی جاب بوٹ شین سے ہوتے ہوئے نی میٹر کی پر
3 کلومیز	مین میشی چور گل ہے ہوتے ہوئے مازی پور کی جانب جاتا ہے
2 کلومیز	مازی بورروؤ (ایاری ایک چریس وے) سے پہلے واکیں جانب اے ایڈ وے فیالگ اسٹیشن





الدياسك في الدياس كارنا گاڑی خالی کرتے ہوئے (PPE's) کا استعمال لازی کرناہے

ضروري ہدايت

گاڑی خالی کرنے سے بیلے (Earth Cable) کواچھی طرح ٹیمنگس سے لگالیں ايترياكوا تيمي طرت كوردن آف كرلين

آگ بجھانے والے آلات کع استعال کے لیے تیار صالت میں رکھ لیس

گازی کے اور جانے سے پہلے ریٹک کو کھڑ اگر لیں

لى جى صورت بىل گازى كو اكيلاند تھوڙي

کی یوارن سے گاڑی فییں موڑ تا

گاڑی خالی ہونے کے بعد (ہوزیائپ) کو اچھی طرح چھائی کریں