، انشری بیواننگ اعیش تک فا

کراچی شہر میں پراؤکٹ سپائی کرتے وقت درج ذیل باتون کا بھیشہ خیال رسیس دو گھٹے گاڑی چلانے کے بعد 15 منٹ بریک، 4 گھٹے گاڑ، چلانے کے بعد 30 منٹ کی لازمی بریک۔ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ ڈرائیونگ کا دورائیہ 10 گھٹے،1 دن میں کم سے کم آرام کا دورائیہ 9 گھٹے۔

کلومیٹر ائسریا ٹریفک کم درمان زیادہ احتیاتی تداہر

 	 	100	**	***	,
وقائی ڈوائی کے احوادی پر کل کری رومال میں واقع کے اور کا پر چواب میں واگل اور نے کے ال کا ماڈو ٹی والے میں واگل اور نے کا ال کا ماڈو ٹی			گاذیاں موٹر ساتھل بدل چنے دانے افراد ویگر عشرات	40)	0
رفان درائوگ کے اصوابی پر کُل کری جول مچھ افران کا چھ کل ہے چیاہے گل وال اور کیا ان کا وائد کی والی بڑی اک مجھ انگل طری وقد میں والی وٹیل اک مجھ انگل طری وقد میں			گاذیان موثر ساتکل لوکل بسیں پیل چنے دالے فراد ویگر محطرات	كلفثن	7
دفان دوائع کے حوافی پر کُل کریں جو لیا ہو کہ دو کہ ج چوائی کی دائی المیٹ کے اللہ کا واقع کے دائی دیک کے حصال کا دیک وقع کی دری دفعہ کی			گاڑیاں موزسانگل	قدُ اعظم بادِ ں شاہر اہ فیصل	10
رائی در این کی کری کا کری کری کا کری کری کا کری کا کری کری کا کری کری کا کری کری کا کری			كلايان	خاور شهید فلنگ	18

	رائے کے بارے میں بدایات
4	ارمینل سے نکل کر باول چار کی تک سیدها جائی
5	بادل چرگ سے آگ جاکر سدے باقد پر م بائی اور سوما بط جائ
9	قالد أعظم ميوزيم سيدها شابراه فيعل يديب ب

ضرورى بدايات

=>كى"U" فرن سے گاڑى كو شيى موڑناـ =>كى اندريال سے گاڑى شيں گزارناـ

=> گاڑی خالی کرتے وقت "PPE's" کا استعمال لازی کرنا ہے۔

=> گاڑی خالی کرنے سے پہلے"Earth Cable"کو ایکی طرح ٹینکس سے الگایں۔ => اڑیا کو ایکی طرح سے کورڈان آف کر لیں۔

=>آل بجانے والے آلات کو استعال کے لئے تلد عالت میں رکھ لیں۔

=> گاڑی کے اور جانے سے پہلے ریٹک کو کرا کر لیں۔ => کس بھی صورت میں گاڑی کو اکیا نہ چھوڑی۔

ے گاڑی خالی ہونے کے بعد 'بوز' پائپ کو انتھی طرح چھاٹی کریں۔




تصاوير



خاور شہید فلنگ مین شاہراہ فیصل نزد پی اے ایف بیں



ر پٹیلر انٹیش کے بارے میں بنیادی معلومات سے کرچی ٹرمینل سے فاصلہ: 18 کلو میٹر



پپ کا نام: خاور شہید فلنگ ایڈرلیں: ممین شاہراہ فیمل نزو پی اے ایف ہیں رابط نمبر: 0345-2052555 زیادہ سے زیادہ بڑی گاڑی گئے کی گنجائش: 24KL پروڈکٹ خالی کرنے کے کئے پائپ کے ضرورت:15Feet انڈر گرائونڈ شیکس:(ہزار لیمززمیں)

Excellium	MS	HSD
24,000	24,000	24,000

وفائی ڈرائیونگ کے اصولون پر عمل کریں۔ پپ پے گاڑی خالی کرتے وقت دوسرون سے مدد لیں۔ گاڑی خالی کرتے وقت حفاظتی حسار بنائیں۔ پپ کے عملے کی مدد سے عام لوگوں کو دور کروائیں۔	4
پپ بے گاڑی خالی کرتے وقت دوسرون سے مدد لیں۔	L
گاڑی خالی کرتے وقت حفاظتی حصار بنائیں۔	
پہ کے عملے کی مدد سے عام لوگوں کو دور کروائیں۔	

اینا مشاہدہ تیز رکہیں۔

رینیل و سیش پر سوجود عطرات میش شیران پی بول کے جس کی دجہ کے گاریاں کی آمدورفت بہت زیادہ ہے۔

گاڑی خالی کرنے کی جگہ بہت گل ہے جس کی وجہ سے محطرہ ہو سکتہ ہے۔

موثر سانگل سوارل سے خطرہ ہو سکتہ ہے۔