
Formal Qm sensitivity: fs, Rm and C0 held fixed
Motional active power (mW)
175
150
125
100
75
50
25
0
Qm
500
800
1000
|Zin| (ohm)
140
120
100
80
60
40
20
0
0.800
0.825
0.850
0.875
0.900
0.925
0.950
0.975
1.000
Frequency (MHz)