
Qm=500
Qm=800
Qm=1000
P_Rm (mW)
0
50
100
150
|Zin| (Ω)
0
25
50
75
100
125
150
0.800
0.825
0.850
0.875
0.900
0.925
0.950
0.975
1.000
频率 (MHz)