
Pressure at right-hand end (x=10) of bar
0.0E+00
-5.0E+04
-1.0E+05
-1.5E+05
-2.0E+05
-2.5E+05
Pressure (Pa)
2.E+06
3.E+06
4.E+06
5.E+06
6.E+06
7.E+06
8.E+06
9.E+06
1.E+07
time (s)
10 eles, cosflow
10 eles, Wallaby
100 eles, cosflow
100 eles, Wallaby
1000 eles, cosflow
1000 eles, Wallaby
10000 eles, cosflow
10 to 160 eles, Wallaby