



檔號: CSHK/DQT/QUA/2024/006

關於房屋、醫療及土木工程 大雨後做好滲漏巡查及跟進改善的通知

各房屋、醫療及土木工程地盤:

為持續監察地盤各項建設受惡劣天氣的影響及防漏質素,經公司領導指示,各地盤需於大雨後檢查,如永久斜坡,大型 ELS 沉降及進水情況,防水結構及大樓滲漏等,各地盤必須善用每次大雨,作為地盤現場防漏測試及潛在的風險預警。

當天文台對地盤該區發出降雨量達到 **20mm** 或以上、發出暴雨警報達黃雨或以上、發出生效的**強風訊號三號**或以上, 地盤須在確保員工安全的前提下,組織人員對地盤滲漏及進水情況以及地盤潛在的風險項目**進行全面巡查**,記錄是次巡查發現的位置、數量、滲漏/進水程度,了解成因及製定初步糾正及預防措施,3 天內將報告用中海通內多維表格上報,並於 14 天內填寫報告內將有關位置的執繕完成情況用中海通內多維表格上報。

地盤需對每次地盤發生滲漏及發現潛在風險情況做好分析,以便從中汲取經驗及早在施工階段加以監控及防治。

請有關地盤嚴格認真做好每次巡查及跟進改善工作。

多維表格(房屋及醫療工程/土木工程地盤大雨後滲漏巡查表)授權及有任何問題,請與質量科技部李漢生先生聯絡,電話:9012 5384。

中海通多維表格聯接:

房屋及醫療工程:

<https://cohlzhtweb.feishu.cn/share/base/form/shrcnfntxhYRWYugGSb1C8g4QMe>

土木工程:

<https://cohlzhtweb.feishu.cn/share/base/form/shrcnwDVvBXfwOW9xwLuFwQJINP>



2024年7月3日

抄報：公司領導

抄送：房屋、醫療及土木工程公司 領導及總工程師