

X光輻照儀 使用簡介



中國建築工程(香港)有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING (HONG KONG) LIMITED

香港灣仔軒尼詩道139號中國海外大廈29樓
29/F, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong.
電話 Tel: 2823 7888 傳真 Fax: 2527 6782



中國建築

CHINA STATE CONSTRUCTION

目錄

一. 用途及適用範圍	2
二. X光輻照儀使用程序	3
三. X光輻照儀使用注意事項	4
四. 緊急應變程序	8
五. X光輻照儀散射數據	10



一. 用途及適用範圍

X光輻照儀用輻射探測物件，以量度及分析其金屬成份和含量，一般每次照射時間不多於30秒，其體積不大，方便攜帶至工地作即時檢測之用。X光輻照儀可廣泛應用於物件的金屬成份檢測，包括鋼筋，喉管，工字鐵，不銹鋼圍欄等。

現特別應用於檢測食水喉管及焊接物料之含鉛量。



二. X光輻照儀使用程序



三. X光輻照儀使用注意事項

(1) 使用前及後必須保持電池與儀器分離




(2) 定期每月更新儀器內置密碼



- (3) 在檢測時，檢測點 1M 範圍需圍封以確保無儀器操作員以外的人

*有關X光輻照儀之散射輻射量可參考
“五.X光輻照儀散射數據”



- (4) 儀器不使用時，必須由登記持牌使用者隨身保管
(5) 嚴禁任何登記持牌使用者以外人士接觸儀器




- (6) 開啟儀器之密碼絕不能透露給登記持牌使用者以外人士



● 四. 緊急應變程序

- (1) 發現儀器失控時，需立即將儀器放入專門之保存箱內並上鎖



- (2) 即時聯絡儀器管理員報告情況
- (3) 儀器管理員接獲通知後即時聯絡有關供應商處理



儀器管理員



供應商



五. X光輻照儀散射數據



測試X光輻照儀器照射時距離
300mm之外散射輻射量：
測試時量度散射輻射量：
Max=0.0uSv/hr



測試X光輻照儀器照射時距離
50mm之外散射輻射量：
測試時量度散射輻射量：
Max=2.0uSv/hr

測試日期：25/9/2015