



PORSCHE  
INTER AUTO



SKODA  
Service



Porsche Inter Auto GmbH & CoKG | Hirschstettner Straße 38 | 1220 Wien

Firma  
Vuletic & Andric GmbH  
Neusiedlerstraße 20a  
2230 Gänserndorf



Seite

1/3

Rechnungs Nr. 160033521299  
Rechnungsdatum 04.09.2025  
Leistungsdatum 04.09.2025  
Kunden-Nr. 1000509821  
Kunden-UST-ID ATU36793706  
Betrieb 00160  
Auftragsnummer 2025022901  
Annahmedatum 25.08.2025  
Serviceberater Roy Zorn

## Rechnung

| Amtl. Kennz. | Modell-Code | Erstzulassung | Fahrgestellnummer | Modell                                | Km Stand |
|--------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|----------|
| GF-238JL     | SYBA2AQH1   | 12.10.2022    | WV1ZZZSYXN9051292 | Crafter 30 Kastenwagen Entry L3H3 TDI | 95.856   |

| Positions Nr.   | Bezeichnung                                                   | Menge | Einheit | Einzelpreis<br>exkl. MwSt | Steuer-<br>code | Gesamtpreis<br>exkl. MwSt<br>(in EUR) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| H 0500 02563    | Inspektion mit Ölwechsel                                      |       |         |                           | #1              | 550,49                                |
| 01090015        | Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)<br>mit Mobilitätsgarantie |       |         |                           |                 |                                       |
| G S55545S1EUR   | Orig, Öl LLIII 0W-30 Tank                                     | 7,4   | Stück   |                           |                 |                                       |
| 05) 03N115562B  | Filtereinsatz                                                 | 1     | Stück   |                           |                 |                                       |
| 05) N 90813202  | Verschlussschraube                                            | 1     | Stück   |                           |                 |                                       |
| H 0540 01350    | Zusatzarbeiten 100.000 km                                     |       |         |                           |                 |                                       |
| 20345550        | Dieselmotorschwanzkasten ersetzt                              |       |         | 29,49                     | #1              | 29,49                                 |
| 20340750        | Dieselmotorschwanzkasten entlüftet                            |       |         | 14,74                     | #1              | 14,74                                 |
| 01500060        | GFS/Geführte Funktion                                         |       |         | 0,00                      | #1              | 0,00                                  |
| 05) 2N0127401AA | Kraftstofffilter                                              | 1     | Stück   | 96,58                     | #1              | 96,58                                 |
| H 0540 01351    | Zusatzarbeiten 100.000 km oder 4 Jahre                        |       |         |                           |                 |                                       |
| 23245550        | Luftfiltereinsatz ersetzt                                     |       |         | 14,74                     | #1              | 14,74                                 |
| 01500060        | GFS/Geführte Funktion                                         |       |         | 0,00                      | #1              | 0,00                                  |
| 05) 2N0129620   | Luftfiltereinsatz                                             | 1     | Stück   | 35,55                     | #1              | 35,55                                 |
| H 0540 11107    | Zusatzarbeiten 100.000 km Zahnriemen<br>prüfen                |       |         |                           |                 |                                       |
| 15240150        | Zahnriemen geprüft                                            |       |         | 14,74                     | #1              | 14,74                                 |
| H 0520 00323    | Zusatzarbeiten 50.000 km oder 2 Jahre                         |       |         |                           |                 |                                       |

**Porsche**  
**Wien**  
**Donaustadt**

Porsche Inter Auto GmbH & Co KG  
ZWNL Porsche Wien  
Donaustadt

1220 Wien,  
Hirschstettner Straße 38

+43 505 91116  
porsche.donaustadt  
@porsche.co.at  
www.porscheinterauto.at

Bankverbindung:  
UniCredit Bank Austria AG  
IBAN: AT12 1200 0006 6201 3705  
BIC: BKAUATWW

Bei Rückfragen bitte Rechnungs-Nr.  
angeben. Die Arbeiten wurden unter  
Anerkennung unserer Instandsetzungs-  
bedingungen durchgeführt.  
Zahlbar ohne Abzug bzw. bei Übernahme  
des Fahrzeuges.  
Bis zur restlosen Bezahlung des Kauf-  
preises bleibt der Kaufgegenstand  
Eigentum des Verkäufers.

Für im Wagen verbliebene  
Gegenstände können wir  
keine Haftung  
übernehmen.

Sitz: Salzburg  
FN 175466p  
Landesgericht Salzburg  
DVR 0088391  
UID: ATU45189200  
FN 341982 s





PORSCHE  
INTER AUTO



SKODA  
Service



Porsche Inter Auto GmbH & CoKG | Hirschstettner Straße 38 | 1220 Wien

Firma  
Vuletic & Andric GmbH  
Neusiedlerstraße 20a  
2230 Gänserndorf



Seite

2/3

Rechnungs Nr. 160033521299  
Rechnungsdatum 04.09.2025  
Leistungsdatum 04.09.2025  
Kunden-Nr. 1000509821  
Kunden-UST-ID ATU36793706  
Betrieb 00160  
Auftragsnummer 2025022901  
Annahmedatum 25.08.2025  
Serviceberater Roy Zorn

| Positions Nr.          | Bezeichnung                                                                                                                 | Menge | Einheit | Einzelpreis<br>exkl. MwSt | Steuer-<br>code | Gesamtpreis<br>exkl. MwSt<br>(in EUR) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 85185550               | Staub-u.Pollenfilter ersetzt                                                                                                |       |         | 14,74                     | #1              | 14,74                                 |
| 05) 5Q0819669          | Geruchs und Allergenfilter                                                                                                  | 1     | Stück   | 55,08                     | #1              | 55,08                                 |
| D 0549 00095           | § 57a Begutachtung im Zuge einer<br>Inspektion                                                                              |       |         |                           |                 |                                       |
| 02700010               | § 57a Begutachtung im Zuge - Inspektion                                                                                     |       |         | 33,00                     | #1              | 33,00                                 |
| 07) Q01017026C         | Glühlampe Philips H7 Visi                                                                                                   | 1     | Stück   | 5,81                      | #1              | 5,81                                  |
| 05) N 0177322          | Glühlampe 12V-21W                                                                                                           | 1     | Stück   | 3,01                      | #1              | 3,01                                  |
| H 9230 00678           | Wischerblätter ( mit Arbeitszeit ) beide<br>Seiten                                                                          |       |         |                           |                 |                                       |
| 92272050               | Wischerblätter aus- u.eingebaut                                                                                             |       |         | 14,74                     | #1              | 14,74                                 |
| 05) 7C1998002A         | Satz Aero-Wischerblätter                                                                                                    | 1     | Stück   | 65,89                     | #1              | 65,89                                 |
| 07) TVZ000001A         | Scheibenreiniger 1L Citru                                                                                                   | 1     | Stück   | 3,80                      | #1              | 3,80                                  |
| S2057516RSE045<br>2322 | SE V-L3 113R<br>EU Reifenlabel:<br>Rollwiderstand: C (A-E)<br>Nasshaftung: B (A-E)<br>Externes Rollgeräusch: 72dB / B (A-C) | 1     | Stück   | 135,00                    | #1              | 135,00                                |
| S 0064 16100           | 1 Radservice Stahl bis 16"                                                                                                  |       |         |                           | #1              | 18,00                                 |
| PLA                    | Plakette<br>gmy7745                                                                                                         | 1     |         | 2,30                      | #N              | 2,30                                  |
|                        | Klein- und Hilfsmaterial                                                                                                    |       |         |                           | #1              | 27,43                                 |

Ihr Serviceberater Herr Roy Zorn dankt für Ihren Auftrag und wünscht Ihnen eine gute Fahrt.

05) Volkswagen Original Teil ® / Zubehör Geprüfte Qualität, auf die Sie sich verlassen können

07) Quality Parts

Eine Marke der Porsche Austria GmbH & Co OG

**Porsche**  
**Wien**  
**Donaustadt**

Porsche Inter Auto GmbH  
& Co KG  
ZWNL Porsche Wien  
Donaustadt

1220 Wien,  
Hirschstettner Straße 38

+43 505 91116  
porsche.donaustadt  
@porsche.co.at  
www.porscheinterauto.at

Bankverbindung:  
UniCredit Bank Austria AG  
IBAN: AT12 1200 0006 6201 3705  
BIC: BKAUATWW

Bei Rückfragen bitte Rechnungs-Nr.  
angeben. Die Arbeiten wurden unter  
Anerkennung unserer Instandsetzungs-  
bedingungen durchgeführt.  
Zahlbar ohne Abzug bzw. bei Übernahme  
des Fahrzeuges.  
Bis zur restlosen Bezahlung des Kauf-  
preises bleibt der Kaufgegenstand  
Eigentum des Verkäufers.

Für im Wagen verbliebene  
Gegenstände können wir  
keine Haftung  
übernehmen.

Sitz: Salzburg  
FN 175466p  
Landesgericht Salzburg  
DVR 0088391  
UID: ATU45189200  
FN 341982 s





PORSCHE  
INTER AUTO



SKODA  
Service



Porsche Inter Auto GmbH & CoKG | Hirschstettner Straße 38 | 1220 Wien

Firma  
Vuletic & Andric GmbH  
Neusiedlerstraße 20a  
2230 Gänserndorf



Seite 3/3

Rechnungs Nr. 160033521299  
Rechnungsdatum 04.09.2025  
Leistungsdatum 04.09.2025  
Kunden-Nr. 1000509821  
Kunden-UST-ID ATU36793706  
Betrieb 00160  
Auftragsnummer 2025022901  
Annahmedatum 25.08.2025  
Serviceberater Roy Zorn

| Steuer-<br>code | Arbeit | Material | Steuerbasis | MwSt % | MwSt   | Gesamtbetrag<br>inkl. MwSt<br>(in EUR) |
|-----------------|--------|----------|-------------|--------|--------|----------------------------------------|
| #1              | 416,47 | 716,36   | 1.132,83    | 20%    | 226,57 | 1.359,40                               |
| #N              |        | 2,30     | 2,30        | 0%     | 0,00   | 2,30                                   |
| Summe           | 416,47 | 718,66   | 1.135,13    |        | 226,57 | 1.361,70                               |

**Porsche  
Wien  
Donaustadt** Porsche Inter Auto GmbH & Co KG  
1220 Wien,  
Hirschstettner Straße 38  
ZWNL Porsche Wien  
Donaustadt  
+43 505 91116  
porsche.donaustadt  
@porsche.co.at  
www.porscheinterauto.at

Bankverbindung:  
UniCredit Bank Austria AG  
IBAN: AT12 1200 0006 6201 3705  
BIC: BKAUATWW

Bei Rückfragen bitte Rechnungs-Nr.  
angeben. Die Arbeiten wurden unter  
Anerkennung unserer Instandsetzungs-  
bedingungen durchgeführt.  
Zahlbar ohne Abzug bzw. bei Übernahme  
des Fahrzeuges.  
Bis zur restlosen Bezahlung des Kauf-  
preises bleibt der Kaufgegenstand  
Eigentum des Verkäufers.

Für im Wagen verbliebene  
Gegenstände können wir  
keine Haftung  
übernehmen.

Sitz: Salzburg  
FN 175466p  
Landesgericht Salzburg  
DVR 0088391  
UID: ATU45189200  
FN 341982 s

