Número da NFS-e 2024100 Data e Hora de Emissão 14/10/2024 00:00:00 Código de Verificação NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E RPS nº:100,serie:5, emitido em 14/10/2024 236664813 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11475046000264 Inscrição Municipal: 127161 CEP: 99025-533 Razão Social: TRINITA VEICULOS LTDA Endereço: AVENIDA BRASIL OESTE 2985 **BOQUEIRAO** Municipio: PASSO FUNDO UF: RS E-mail: contabilidade@grupoiesa.com.br **TOMADOR DE SERVIÇOS** Nome/Razão Social: BYD DO BRASIL CPF/CNPJ: 17140820000777 Insc. Estadual: 083818022 Insc. Municipal: Endereço: ROD GOVERNADOR MARIO COVAS **PADRE MATHIAS** CEP: 29157-100 Municipio: CARIACICA UF:ES E-mail: 2024-10-28 10:32:1 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EQEB3640330GHO - Substitua sensor de velocidade da roda dianteira direita = 60,20 Tipo O.S:M2 Numero O.S:212 , Chassi:LGXCE4CC2R0020942 , Placa:JCP6F59 , KM:24681 , Produtov0-BYD , DN:, Obs.: BYDAMEBR0045WCN241000001_01 Forma de Pagamento: Garantía FA-100-1 24/10/24 60.20, VALOR TOTAL DA NOTA = R\$60,20 VALOR LIQUIDO NFSE = R\$60,20 Códiao do Servico 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS) Total de deduções (R\$) Base de cálculo (R\$) | Alíquota (%) Valor do ISS (R\$) Desconto Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00 0,00 1.20 60,20 2,00

Retenções de Impostos

0,00

INSS

0,00

IRRE

0,00

CSLL

0,00

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Outras Retenções

ISSQN

0,00

0,00