王彥傑 高職單晶片實習專題製作說明

名稱 以 AT89S52 單晶片設計之具有日曆功能之電子鬧鐘		
說明 這是我在讀台南高工資訊科製作的一份專題報告。		
	因應推甄,附上的報告是後來稍作精簡版,跟原本的不完全一樣。	
指導老師	謝呈彥	
組員的姓名	王彥傑、李宜禎、曾紋瑩、胡宇承	
我負責的部份	C 語言程式撰寫、程式測試、報告製作	

指導老師簽名



教務謝呈彦

甄試委員您好:

這是我讀高職期間做的一份專題,也是我第一次把軟體跟硬體做結合的一份專案。這份專題最精髓的部份是程式的撰寫,最重要的邏輯就在程式裡。過程中思考如何在小小的 256 bytes 記憶體內儲存程式運作中所需用的資料。需要設計資料結構、演算法,此外因為與硬體配合,需要練習製作與硬體互動程式。請看以下列舉:

(括號內為對應 C 語言程式碼檔案)

- 資料結構的設計:使用整數儲存日期時間、儲存每一組鬧鐘設定 (alarm.c, date.c)
- 演算法:整數與日期時間的互轉、下次鬧鐘距離現在時間計算 (date.c)
- 與硬體互動: 透過軟體操作 LCD 、偵測鍵盤輸入 (Icd.c, input.c)
- 計時精準度改進: 設計潤百分之一秒 (main.c, def.h)
- C 語言的程式碼,放在 Github 上,可以掃描下面 QR Code 或點選網址觀看。



https://github.com/bzeme/highschoolreport

101 學年度國立臺南高工資訊科 Department of Information

National Tainan Industrial High School

單晶片實習專題製作報告 (2021 年精簡版) 以 AT89S52 單晶片設計之具有日曆功能之電子鬧鐘



班級 資訊科 三年級甲班組員

- 03 李宜禎 07 曾紋瑩
- 09 王彦傑 17 胡宇承

指導教師 謝呈彥 老師

缴交日期 2013 年 1 月 4 日

電子鬧鐘在日常生活中很常見,為了驗證我們單晶片學習的成果。因此我們決定以單晶片製作一個具有日曆功能的電子鬧鐘。所有的日曆功能都是使用軟體製作,並沒有使用到任何現成的電子日曆時鐘 IC。

AT89S52 是一個 MCS-51 系列的單晶片,是 Atmel 公司出品的單晶片,其相容於 Intel 公司的 8052 單晶片,有 8KB 的 Flash ROM,還有 256 Bytes 的 RAM,有 6 個中斷源,以及 3 組計數器,還有 4 組 8bit 之輸入輸出埠。除此之外,還可以線上燒錄,意味著不必把單晶片從電路中移除即可燒錄程式,是一顆相當實用且常見的單晶片。

我們使用 AT89S52 單晶片製作電子鬧鐘,單晶片因為把輸入、輸出、記憶與處理單元融合至一顆晶片,因此製作出來的線路簡單,成本低,不必連接許多邏輯線路,完全以軟體控制週邊硬體,例如:蜂鳴器、LCD 顯示器等。但因為軟體的比重相當重,因此必須要花相當多的時間開發軟體,因此在這個專題中,C 語言的使用就相當重要了。

計時的部分,使用了 Timer 2 計數器,並且使用「16 位元自動重新載入模式」,因為有自動重新載入,所以定時相當精準。每當 Timer 2 計數器進位時,就會產生中斷及重新載入計數器數值,然後執行中斷副程式,這時只要在中斷副程式進行計時即可。

Contents

1	簡介	•	1
	1.1	功能介紹	1
2	時程	表與工作分配	2
	2.1	時程表	2
	2.2	工作分配	2
3	電路	圖及重點元件介紹	3
	3.1	電路圖	3
	3.2	C 語言程式碼	3
	3.3	SDCC 編譯器	4
	3.4	AT89S52 單晶片	4
	3.5	材料清單	4
	3.6	工具	5
4	實作		7
	4.1	程式撰寫	7
	4.2	編譯程式碼	8
		4.2.1 USB 燒鈴程 式	8

Contents

	4.3	麵包板接線	9
	4.4	實際操作	11
		4.4.1 開始之畫面	11
		4.4.2 設定時間	11
		4.4.3 設定鬧鐘	12
		4.4.4 鬧鐘鈴響	13
5	測試	、除錯、修正與改進	16
	5.1	測試過程	16
	5.2	蜂鳴器電路修正	17
	5.3	計時準確度修正	18
	5.4	程式改進	21
	5.5	Reset 電路修正	22
6	結果	與討論	23
7	參考	資料	24

節介

相信大家都有睡過頭的經驗吧!我也不例外。為了不要睡過頭,通常會買一個鬧鐘放在家裡,然後設定好時間,只要時間到就會響了。但是傳統鬧鐘只能設定一組時間,且必須要手動開啟。

而電子鬧鐘就不同了,除了可以設定多組時間外,還可以依照星期幾來設定鬧鐘。此外這次專題又增加了日曆功能,可以隨時查看日期,並且加入了?床功能,如不想要起床,可以設定鬧鐘五分鐘後再次鈴響。為了讓使用者不會因為按了鬧鐘又睡著了,又精心設計了隨機的簡易加減法題目,使用者必須要答對題目,確認已經確實睡醒了,才可以中止鬧鐘。這種功能在其他的電子鬧鐘算是少見,不過很實用喔!

1.1 功能介紹

- 最多可設 20 組鬧鐘,每組鬧鐘可以設定一個時間,並可決定要在一星期的 哪幾天鈴響。
- 具有電子日曆的功能,上面會顯示日期、星期與時間。
- 自動判斷星期以及閏年,使用者僅須設定年、月、日以及時間。
- 在設定時間後,若未來有誤差,不必 RESET,可按下重新調整鈕,即會進入日期時間調整之畫面,以調整日期時間。而原有設好的鬧鐘設定會保留。若使用 RESET,則所有設定會消失。
- 可計時範圍為 1972~2099 年。
- 具有賴床功能,只要按下賴床鈕,就會啟動 5 分鐘之倒數計時器,並於 5 分鐘後再度鈴響。
- 為了避免無人在家時,鬧鐘無限制鈴響,因此在鈴響開始時會自動啟動內部 之計數器,若1小時沒有解除鬧鐘或按下賴床鈕,就會自動解除鬧鐘。

時程表與工作分配

2.1 時程表

週次	進度
1	討論題目並規畫進度
2	繪製電路圖、領取材料
3	裝配電路於麵包板上
4	撰寫程式,完成 LCD 與鍵盤輸入的程式
5	撰寫程式,完成日期時間輸入以及計時功能
6	撰寫程式,完成鬧鐘功能
	修正電路,使蜂鳴器會鈴響
7	修正程式,把計時調整更準確
8	修正程式錯誤,使鬧鐘在正確的時間鈴響
9	修正程式,加入倒數計時功能

表 2.1: 每週時程表

2.2 工作分配

組員	工作
李宜禎	裝配電路、討論報告
曾紋瑩	裝配電路、剪單芯線
王彥傑	程式設計、燒錄、測試。報告製作
胡宇承	裝配電路、焊接 LCD 接腳

表 2.2: 工作分配表

電路圖及重點元件介紹

3.1 電路圖

下頁圖 3.1為使用 AT89S52 製作之具有日曆功能的電子鬧鐘。圖中各零件可以對照 第5頁之表 3.1。




圖 3.1: 電路圖

3.2 C 語言程式碼

撰寫好的 C 語言程式放在 Github 內, 連結: https://github.com/bzeme/highschoolreport

詳細實作介招請看第4章。

3.3 SDCC 編譯器

我們使用 C 語言實作,使用 SDCC 作為編譯器,來製作 AT89S52 之程式。SDCC 全名為 Small Device C Compiler ,是一個專門給小型晶片,像是基於 Intel MCS51 的晶片(我們所使用的單晶片 AT89S52 即是)和其他單晶片的 C 語言編譯器。

使用 SDCC 編譯器搭配 C 語言,可以免除撰寫組合語言的負擔,也讓撰寫複雜邏輯的程式更容易。

SDCC 編譯器的網站在此: http://sdcc.sourceforge.net/

3.4 AT89S52 單晶片

AT89S52 , 其指令碼和架構是基於 Intel MCS51 (或 8051) 系列的單晶片,它是整個專案所使用最重要的元件,所有的邏輯控制都在此。

它有 8KB 的 ROM 和 256 bytes 的 RAM。 ROM 是儲存指令碼 (code) 和常數資料的位置,而 RAM 則是儲存程式運作時資料的位置,包含現在日期時間、鬧鐘設定、系統狀態和其他暫存變數。

它有 4 組 8-bit I/O Ports 和 3 組 Timer ,我們使用其 I/O Port 來連結控制週邊零件,包含 LCD 液晶顯示器、鍵盤、蜂鳴器。另外使用 Timer 2 這一組 Timer 和與此 Timer 搭配之硬體中斷,來進行計時的工作。

3.5 材料清單

表 3.1為我們所需要使用到的材料。

代號	名稱	規格	數量
U1	AT89S52		1
BUZ	蜂鳴器	電壓式 5V	1
R1	電阻	10k	1
R2	電阻	20k	1
R3	電阻	2k	1
X1	石英晶體	11.059MHz	1
KEYPAD1	4x4 鍵盤		1
RP1	排阻	10k * 8	1
LCD1	LCD 顯示器模組	2 * 20	1
Q1	電晶體	NPN 9013	1
D1	二極體	1N4004	1
C1	電解電容	10μF	1
C2	陶瓷電容	50pF	1
C3	陶瓷電容	50pF	1
	單芯線		適量
	排線	二排共 14pin	1
	排針	二排共 14pin	1
	焊錫		適量

表 3.1: 製作電子鬧鐘所需的材料清單

3.6 工具

表 3.2為我們所需要使用到的工具,包含製作報告所需的軟體。

名稱	用途	數量
電腦	用來設計軟體	1
USB 燒錄器	用來燒錄 AT89S52	1
麵包板	用來裝配電路	1
數位電表	用來檢測電路	1
尖嘴鉗	用來剪線、接線輔助用	1
剝線鉗	用來剝開單芯線	1
焊接工具	用來焊接 LCD 排針	1
SDCC	C 語言編譯器,用以編譯與連結程式	1
Notepad++	文字編輯軟體,用以撰寫程式	1
Windows 作業系統	電腦運作所需之作業系統	1
Inkscape	向量繪圖軟體,用以繪製電路圖	1
ĿĭEX	排版軟體,用來編輯這份報告	1
Libusb	為 USB 燒錄器所需的驅動程式	1
Progisp	電腦上的單晶片燒錄程式	1

表 3.2: 製作電子鬧鐘所需的工具

實作

4.1 程式撰寫

按照所需的功能撰寫程式,程式碼因篇幅緣故不放此。完整撰寫好的程式請參閱Github 連結: https://github.com/bzeme/highschoolreport

由於 AT89S52 只有 256 bytes 的 RAM 空間,可存放目前的日期時間和 20 組 鬧鐘,因此在資料結構上有特別進行設計。

- 日期和時間的部份,使用 32-bits 的無號整數來儲存,程式會在需要顯示時 把時間轉成年、月、日、時、分、秒,顯示在 LCD 上。相關的程式在 date.c 內。這樣的儲存方式不只減少所需的空間,也減少中斷程式的指令數。
- 每一個鬧鐘設定只需 3 bytes 的空間。因此 20 組鬧鐘共 60 bytes 。「時、分」 用 16-bits 無號整數儲存;星期設定和鬧鐘開關用 1 byte 儲存,其中 7 bits 代表一星期中的每一天,此外剩餘的 1 bit 則記錄鬧鐘開關。

上述有提到減少中斷指令數,這是因為每 1/100 秒就會呼叫一次中斷,要避免下次中斷被呼叫時,先前的中斷副程式尚未執行完成。此外,也因為中斷時間執行短,單晶片可以有更多時間是在省電模式狀態。

為求精準度,我們是用 Timer 2 計數器,並且使用「16 位元自動重新載入模式」,會在中斷發生時自動重新載入初始值,避免因透過指令碼重新載入初始值時,因延遲而發生計時延遲的情形。

程式中,有二個重要的硬體控制邏輯分別是 LCD 液晶顯示器 (輸出) 與鍵盤輸入。LCD 液晶顯示器的相關程式放置於 lcd.c 內,而鍵盤輸入的程式放置於 input.c 內。LCD 顯示器是透過傳送控制指令和資料給 LCD 顯示器來進行顯示;鍵盤輸入是透過傳送逐列掃描訊號,再去讀取每行的輸入訊號,來判定使用者按下的按鍵。

4.2. 編譯程式碼 第 4 章 實作

LCD 顯示器的指令與操作方式為參考書籍「89S51/89S52 單晶片與專題製作最佳範本, 黃慶璋、石博元著」製作。

4.2 編譯程式碼

安裝 SDCC 編譯器

上網搜尋 SDCC,並下載 SDCC 編譯器。

下載完後,點選 **GIIIII** sdcc-3.2.0a-setup.exe 安裝。

編譯程式

為了方便編譯動作的進行,所以寫了 2 個批次檔,分別為:build.bat、clean.bat。

src/build.bat

- 1 set SDCC_FLAGS= --opt-code-size
- 2 set SDCC_LDFLAGS= --iram-size 256 --opt-code-size
- 3 call clean.bat
- 4 FOR %%i IN (*.c) DO sdcc %SDCC_FLAGS% -c %%i
- 5 sdcc *.rel -o clock.ihx %SDCC_LDFLAGS%
- 6 packihx clock.ihx > clock.hex
- 7 pause

src/clean.bat

```
l del *.asm *.cdb *.rel *.hex *.ihx *.lst *.map *.rst *.sym *.lnk core *.dump* *.
adb *.hashes *.lk *.mem *.omf
```

把這些檔案放在原來的目錄,點選 build.bat ,就可以編譯了。

4.2.1 USB 燒錄程式

1. 把 USB 燒錄器插上。

第4章實作 4.3. 麵包板接線

2. 上網搜尋下載 Progisp1.72 並開啟,點選右邊 Load Flash,選擇 clock.hex, 然後按下 Auto 即可燒錄。請看圖 4.1。




圖 4.1: Progisp 軟體介面

4.3 麵包板接線

接下來要把線路接上麵包板上,才能作進一步的測試。

4.3. 麵包板接線 第 4 章 實作




圖 4.2: 接線後的結果 1




圖 4.3: 接線後的結果 2

第 4 章 實作 4.4. 實際操作

4.4 實際操作

製作的過程中,會不斷地重覆修改程式,重新編譯、燒錄、測試。經歷不斷測試、 修改過程,才作出成品。詳細電路與程式的修正請看第5章。

以下為完成後實際操作畫面。為了節省篇幅,所以只放 LCD 顯示器的圖片。

4.4.1 開始之畫面

當電源接上時,程式開始運作後,即會出現"Welcome! Alarm Clock"的字樣,如圖 4.4所示:



圖 4.4: 電源接上時之歡迎訊息

按下任意鍵就進入主畫面,開始計時,如圖 4.5。



圖 4.5: 鬧鐘主畫面

4.4.2 設定時間

進入主畫面後,按下 F 鍵,設定日期與時間,如圖 4.6所示:

4.4. 實際操作 第 4 章 實作



圖 4.6: 設定日期與時間

設定完成後,按下 A 套用設定,如圖 4.7



圖 4.7: 日期與時間設定完成

4.4.3 設定鬧鐘

這裡設了 2 組鬧鐘,間隔 10 分鐘,測試鬧鐘功能。其中一組設定為只鈴響一次,其中一組設定為星期三與星期五鈴響。如圖 4.8與4.9。



圖 4.8: 設定第 1 組鬧鐘為 20:49

第 4 章 實作 4.4. 實際操作



圖 4.9: 設定第 2 組鬧鐘為 21:00,並且為星期三、星期五響

4.4.4 鬧鐘鈴響

過了 5 分鐘後,鬧鐘鈴響了 (*** Wake Up! *** 閃爍),按下賴床按鈕,測試賴床功能。



圖 4.10: 第一組鬧鐘響了



圖 4.11: 按下賴床鈕後進入賴床模式

5 分鐘賴床時間過後,又鈴響了 (*** Wake Up! *** 閃爍,圖為 *** Wake Up! *** 字樣閃爍消失時所拍的),再按下解除鬧鐘按鈕,回答數學問題即可解除。

4.4. 實際操作 第 4 章 實作



圖 4.12: 賴床模式結束,再次鈴響




圖 4.13: 顯示數學問題



圖 4.14: 輸入數學問題



圖 4.15: 回答正確,解除鬧鐘

再過了幾分鐘後,第2組鬧鐘又響了,這次直接按下解除鬧鐘按鈕,回答數 學問題解除鬧鐘。 第 4 章 實作 4.4. 實際操作



圖 4.16: 第二組鬧鐘響了



圖 4.17: 回答數學問題



圖 4.18: 成功解除鬧鐘

測試、除錯、修正與改進

任何的電腦軟體或電路,很難在第一次完成後就保證可以正常工作,所以必需先測 試後,才能確定其有沒有問題。若電路或軟體有問題,則必需要進行改進與修正, 此外,如果發現有需要增加或改進的地方也可以進行改進。

在我們的電子鬧鐘電路製作完成後,為了確保電路正常動作,所以我們進行測 試與除錯的工作。經過我們組員的測試,電路確實有錯誤,且運作過程中也有問題,程式也有一些問題存在。經過修正後,這些問題已經解決了,電路也正常運作了。

以下就來介紹我們所遇到的問題,以及我們如何修正電路與程式,以解決問 題。

5.1 測試過程

在接完電路並燒錄程式後,發現了些問題,分別為下列幾項:

- 蜂鳴器不響
- 時間有誤差
- 電源接上後,必需要先經過一次 RESET 電路才會正常

與軟體相關的問題有:

• 不該響的時候鈴響

為了測試時間的誤差,並且目標一日誤差 1 秒內,因此我們使用電腦的 NTP 軟體,先把電腦時間調準,然後看著時間,手動調整電子鬧鐘的時間,然後,再經過 2~3 日後,再次使用 NTP 軟體對時,並把電子鬧鐘之時間作比較。一剛開始會

發現慢了 10 幾秒,所以我們便調整程式中的參數,並且反復測試,把時間調到非常精準了。

此外我還實際把電子鬧鐘拿來使用,設定早上 2:30 分會響,結果真的有響。 所以程式的部分應該沒有問題。

但後來發現,其實程式有問題。因為我發現它會在不該響的時後響。這時,檢查了一下程式碼,才發現我使用了 16bit 的整數來代表倒數的時間,但因為 16bit 太小了,結果造成溢位。後來改用 32bit 的整數,問題就解決了。

5.2 蜂鳴器電路修正

原本蜂鳴器的電路如圖 5.1,使用 CS9013 之 NPN 電晶體。




圖 5.1: NPN 電晶體線路

但因為 AT89S52 之輸出電流太小了,因此無法驅動電晶體使其進入飽和區,所以改用 CS9012 之 PNP 電晶體,並改接成 Pull up 的方式,並且把輸出腳由 P3 換到 P0,就變成了圖 $5.2 \circ$

除此之外,還發現了蜂鳴器不會發出很穩定的聲音,而是有點小聲且斷斷續續的。經過幾次的嘗試,發現是因為電源有雜訊,加上濾波電容 10µF 於電源輸入端後,即可正常動作。




圖 5.2: PNP 電晶體線路

5.3 計時準確度修正

雖然我們使用的是 11.059MHz 的石英晶體,但是因為材料在製作過程會有誤差。為了修正計時器的準確度,所以特別在 def.h 檔案內加入了幾個有關計時的項目,只要修改 def.h 內的相關選項,包含了閏百分之一秒,以及計數的週期。共有 3 個項目,分別為 CLOCK D12、CLOCK LEAP、CLOCK LEAP MAX:

- CLOCK_D12 :代表為頻率除以 1200,也就是 AT89S52 經過 $\frac{1}{100}$ 秒,計數器 所上數之數字。當電路計數 CLOCK_D12 次時,即會發生中斷,百分之一秒會 加一 (程式內部之變數,不會顯示在 LCD 上)。
- CLOCK_LEAP : 每一次中斷為 leapCount 加上 CLOCK_LEAP
- 當 leapCount 大於等於 CLOCK_LEAP_MAX 時,則把 leapCount 減去 CLOCK LEAP MAX 並且該次不計算百分之一秒。

下面為中斷副程式中的一小片段:

main.c 片段

```
53
   #if CLOCK LEAP != 0
          /* 為了調整使時間誤差減少,加上了閏百分之一秒之計算
54
55
          leapCount += CLOCK_LEAP;
56
57
          if (leapCount >= CLOCK_LEAP_MAX) {
                  leapCount -= CLOCK_LEAP_MAX;
58
59
                  return;
60
          }
61
  #endif
```

以及在 def.h 內的定義的一小片段:

def.h 片段

- 19 /*
- 20 * 頻率調整
- 21 * CLOCK_D12 頻率除以12
- 22 * CLOCK_LEAP 每次閏百分之一秒計數
- 23 * CLOCK_LEAP_MAX 計數超過此數字則閏百分之一秒
- 24 */
- 25 #define CLOCK_D12 9215
- 26 #define CLOCK_LEAP 1
- 27 #define CLOCK_LEAP_MAX 88465

為了測量時間的精準度,並量測實際 AT89S52 之工作頻率,所以我去下載了網路校時軟體 NTPClock,可以到 http://www.stdtime.gov.tw/chinese/home.aspx下載,執行後出現下面的畫面,左下角顯示 N,代表時間已校正,並且顯示的是標準時間。如圖 5.3 所示。



圖 5.3: NTPClock 軟體執行畫面

然後再把時間設定到電子鬧鐘上,如圖 5.4所示:

等候一天後,再次執行 NTPClock 軟體,比對時間,發現計時不準確了,用目測的觀察誤差幾秒。

注意: 電腦內之時鐘其實並不準確,可能一天會誤差幾秒。所以為了要得到準確的時間,進行任何比對時間的動作前,一定要先執行 NTPClock 校時,才能得到最精確的時間。

用以下公式計算實際之工作頻率:公式中"預期工作頻率"為程式設定之 AT89S52工作頻率,

> 實際經過的秒數 開鐘計時經過的秒數 = 預期工作頻率 實際的工作頻率



圖 5.4: 設定電子鬧鐘時間

因此,若我們在 def.h 中設定 CLOCK_D12 為 9216,而 CLOCK_LEAP 為 0,代表頻率為 9216 * 1200 = 11059200,若一天慢了 10.5 秒,則代入公式:

$$\frac{86400}{86389.5} = \frac{11059200}{x}$$

解出 x,為 11057856。再來要計算出 $CLOCK_D12$ 的值,可用下面公式計算

設計算結果之整數為 J=9214,小數為 K=0.88,則 CLOCK_D12 就是 J 了。

因每一次計數都會少 K(0.88) 個週期,因此計時會變快,當時快過 J+K(9214.88),即會多算了 $\frac{1}{100}$ 秒,因此,我們要減少一次的計數。因此,CLOCK_LEAP 與 CLOCK_LEAP_MAX,的關係如下:

$$\frac{\mathtt{CLOCK_LEAP_MAX}}{\mathtt{CLOCK_LEAP}} = \frac{J+K}{K}$$

只要把 $\frac{J+K}{K}$ 化簡,即可得到 CLOCK_LEAP_MAX 與 CLOCK_LEAP 的值 (此處分別為 115186 與 11)。

5.4 程式改進

原本我們製作好的鬧鐘沒有顯示倒數計時,而且有時會在不該響時鈴響,後來查明原因,是因為使用了 16bit 有號整數的綠故,因為一週為 86400 × 7 = 604800 秒,超過 16bit 之最大值 32767,所以會造成不準確,最後決定改成 32bit 整數。以下為原始程式碼與修改後程式碼的對照 (檔案位於 alarm.c 與 alarm.h)。

alarm.c 修改前:

alarm.c 片段

- 15 /* 距下次鈴響的時間 */
- 16 __idata volatile int next = 0;

alarm.c 修改後:

alarm.c 片段

- 15 /* 距下次鈴響的時間 */
- 16 __idata volatile long next = 0;

alarm.h 修改前:

alarm.h 片段

5 extern __idata volatile int next;

alarm.h 修改後:

alarm.h 片段

5 extern __idata volatile long next;

此外,還曾加了倒數計時之功能,增加下面程式碼至 main.c:

main.c 月段

```
/* 重新整理 LCD 上的時間 */
216
                             if (tmp > 0) {
217
218
                                     if (tmp > 86399) {
                                             lcd_show_num(tmp / 86400, 1, 0, 1);
219
220
                                             lcd_puts("d ");
221
                                     } else
222
                                             lcd_erase(0, 3, 0);
223
                                     tmp = tmp % 86400;
224
```

5.5 Reset 電路修正

原本 Reset 電路是按照單晶片課本接的,使用的電容是使用 $0.1\mu F$ 以及 10k 的電阻,但是後來發現電源接上時,似乎無法 Reset ,所以有時會有一些奇特的事發生在電源接通時。後來發現是 Reset 電路的問題,於是把電容換成 $10\mu F$,電路就正常了。

結果與討論

經由這次製作有關電子鬧鐘的專題,我們了解到 AT89S52 單晶片的使用方式,還有如何撰寫程式來控制 LCD 還有 4x4 鍵盤,以及製作過程中,團隊合作的經驗。這次製作專題也算是增加同學之間的感情吧!

儘管製作過程中,偶爾會有些插曲,例如:麵包板接線完成後,發現電路不動作,檢查的時候,手碰到了 AT89S52 時,覺得被燙到,才發現 AT89S52 裝反了。雖然聞到似乎燒焦的味道,但是經過測試,並沒有燒壞零件,還是可以使用,不然就損失了 90 元了。

製作過程中,比較麻煩的是 LCD 顯示器的部分,因為學校購買的 2x20 的 LCD 顯示器,接腳是 2 列並排的,所以不能直接使用在麵包板上,因此我們把兩列共 14pin 之接腳焊上後,老師又去材料室幫我們找 14pin 之排線,並且使用排線連接,再用單芯線拉到麵包板上使用。雖然線很不美觀,但也只能這樣。

這次我們花了大部分的時間在寫程式上,因為學校單晶片的課程還沒教完的緣故,所以我們又自己研讀了有關單晶片的書籍,並且一邊參考書籍一邊寫程式。此外,也花了大部分的時間在日期與時間的演算法上,因為要考慮到閏年的問題,所以程式也會比較複雜一點。

這次的專題算是有成功,只是因為課程安排的因素,所以沒有多餘的時間把電路焊接到洞洞板上面,只能裝在麵包板上,可能要等到下學期統測考完後,比較有時間時,再來 Layout 與焊接電路了。

我們認為還有可以改良的地方。第一個是閏年的計算,因為程式是以 4 年為一次閏年計算,所以最多只能到 2099 年,因為 2100 年不是閏年。除此之外,還可以加上倒數計時器的功能,只是若要加入倒數計時器的功能,可能要想辦法再精簡程式,因為 8kB 的 ROM 已經快要用光了。

最後我們要感謝呈彥老師,指導我們製作專題,並給予我們意見,才讓這次專 題可以完成。

參考資料

- 89S51/89S52 單晶片與專題製作最佳範本, 黃慶璋、石博元著
- 電子學, 謝呈彥著
- SDCC Small Device C Compiler, http://sdcc.sourceforge.net/
- Intel 8051, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8051