◉고용노동부공고 제2026-170호

「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제13조 및 동법 시행령 제12조에 따라 중대산업재해 발생사실을 아래와 같이 공표합니다.

2026년 03월 31일

고용노동부장관

2025 하반기 중대산업재해 발생사실 공표

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
1. 주식회사 시너지건설 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	을왕동 근린생활시설 신축공사	2022년 3월 16일 09시경	인천 중구 을왕동 752-15	사망 1명	ㅇ 내용: 거푸집 동바리(거푸집을 지지하는 철제 파이프 구조물)의 높이 조정 작업 중 거푸집이 전도되면서 튕겨나온 거푸집 동바리에 맞아 사망함 ㅇ 원인: 주식회사 시너지건설의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제1호(안전·보건에 관한 목표와 경영방침), 제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제4호(안전·보건 관련 예산 편성 및 집행), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준), 제7호(종사자 의견 청취), 제8호(급박한 위험 대비 매뉴얼) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 크레인 등 인양장비에 거푸집을 매달지 않았고, 사전에 거푸집 조립도를 작성하지도 않았음. 관리감독자를 미배치한 채 작업자들이 임의로 작업을 수행하도록 방치하였고, 중량물인 거푸집의 취급 작업에 관한 작업계획서를 작성하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 5월 30일 ~ 2025년 5월 29일까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
2. 바론건설 주식회사 (舊 기성건설 주식회사) 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	안성아양지구 폴리프라자 신축공사	2023년 8월 9일 11시경	경기 안성시 옥산동 593, 593-1	사망 2명 부상 5명	ㅇ 내용: 9층 바닥의 콘크리트 타설 작업을 진행하던 중에 9층 바닥을 지지하던 동바리가 변형·파손되어 9층 바닥이 무너지면서 8층에서 작업 중이던 근로자 2명 사망, 9층에서 작업 중이던 근로자 5명 부상 ㅇ 원인: 바론건설 주식회사의 경영책임자는 중대재해처벌법 시행령 제4조제1호(안전·보건에 관한 목표와 경영방침), 제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제9호(도급, 용역, 위탁 시 평가기준·절차) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 시행령 제5조제2항제1호(안전·보건 관계 법령 의무이행 점검), 제3호(유해·위험 작업 교육 의무 이행 점검) 등 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 설계가 변경되었음에도 해당 동바리 설치에 있어 구조검토를 하지 않고 조립도 없이 임의로 작업을 수행하도록 하였음. 파이프 서포트 동바리의 설치상태 확인 등 건설공사 시방서에 따라 시공했는지 확인하지 않았음. 콘크리트 타설 시 편심이 발생하지 않도록 골고루 분산하여 타설하여야 함에도 이에 대해 지도·감독하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 6월 11일 ~ 2025년 6월 10일까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
3. 주식회사 영남염직 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	주식회사 영남염직	2023년 7월 5일 23시경	대구 서구 염색공단로11길 1	사망 1명	ㅇ 내용: 정련기(섬유제품의 불순물을 없애고 섬유 원단을 축소 가공하는 기계)의 회전통 안에 상체를 넣어 원단을 꺼내던 중 다른 근로자가 회전통 안전장치를 해체하고 회전통을 회전시켜 외통과 회전통 사이에 끼여 사망함 ㅇ 원인: 주식회사 영남염직의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가 기준), 제7호(종사자 의견 청취), 제8호(급박한 위험 대비 매뉴얼) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 시행령 제5조제2항제1호(안전·보건 관계 법령 의무 이행 점검)의 안전·보건 관계 법령에 따른 의무 이행에 필요한 관리상의 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 담당 근로자들에게 정련기 작업 시 안전수칙 등 안전한 작업방법에 대한 교육을 실시하지 않고, 원형 배출구 뚜껑이 열린 상태에서 회전통의 회전을 방지하는 방호 장치가 제대로 작동하고 있지 않았음에도 이를 그대로 방치하였음. 일정한 신호방법과 신호할 사람을 정하여 회전통을 회전시키기 전 신호하도록 조치하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 6월 13일 ~ 2025년 6월 12일까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
4. 주식회사 우성케미칼 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	주식회사 우성케미칼 제2공장	2023년 10월 4일 18시경	경북 영천시 금박로 1020-36	사망 1명	ㅇ 내용: 고속 혼합기 청소작업 중 혼합기 본체와 덮개 사이에 끼여 사망함 ㅇ 원인: 주식회사 우성케미칼의 대표이사는 중대재해처벌법 제4조제1항제2호(재발방지 대책의 수립 및 이행)의 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가 기준) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 시행령 제5조제2항제1호(안전·보건 관계 법령 의무 이행 점검) 제2호(법령 의무 미이행시 예산 편성·집행 등 조치) 등 안전·보건 관계 법령에 따른 의무 이행에 필요한 관리상의 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 밸브·콕 등의 조작에 관한 내용이 포함된 작업계획서 없이 근로자 혼자 혼합기 내부 청소작업을 하게 함으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 6월 21일 ~ 2025년 6월 20일까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
5. 주식회사 한원건설그룹 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	육군제1군단 부대시설공사	2022년 11월 17일 16시경	서울 은평구 진관동 산93	사망 1명	ㅇ 내용: 오수관로 설치 작업 중 굴착면이 붕괴되면서 토사에 매몰되어 사망함 ㅇ 원인: 주식회사 한원건설그룹의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준), 제7호(종사자 의견 청취) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 굴착 방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하지 않았음. 굴착 시 굴착면의 기울기를 충분히 유지하지 않았으며, 흙막이시설 또한 설치하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 6월 28일 ~ 2025년 6월 27일까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
6. 주식회사 엘디에스산업개발 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	성림첨단산업 현풍공장 신축공사	2022년 3월 29일 07시경	대구 달성군 유가읍 금리 1132-6	사망 1명	ㅇ 내용: 철골 옆 외부 계단참에 작업 준비물을 놓아두고 고소작업대로 넘어오던 중 11m 아래 바닥으로 추락하여 사망함 ㅇ 원인: 주식회사 엘디에스산업개발의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제1호(안전·보건에 관한 목표와 경영방침), 제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준), 제9호(도급, 용역, 위탁 시 평가기준·절차) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 고소작업대 사용에 관한 작업계획서를 작성하지 않았고, 안전대를 안전하게 걸 수 있는 안전대걸이 등을 설치하지 않았음. 고소작업대에 탑승한 근로자가 고소작업대를 벗어나 이동하여 작업하지 않도록 관리·감독하지 않고, 고소작업대의 출입문이 닫히지 않도록 철사로 고정시킨 상태에서 고소작업대를 사용하게 함으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 7월 5일 ~ 2025년 7월 4일까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
7. 주식회사 영진 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	주식회사 영진	2023년 5월 14일 13시경	경북 영천시 영천산단로 53	사망 1명	ㅇ 내용: 지게차에서 하차하여 지게차와 화물트럭 사이에서 화물트럭 적재함을 확인하던 중 갑작스럽게 앞으로 이동한 지게차와 화물트럭 적재함 사이에 끼여 사망함 ㅇ 원인: 주식회사 영진의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가 기준) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 시행령 제5조제2항제1호(안전·보건 관계 법령 의무 이행 점검) 등 안전·보건 관계 법령에 따른 의무 이행에 필요한 관리상의 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 지게차를 이용한 상차 작업에 관한 작업계획서를 작성하지 않았고, 작업지휘자를 배치하지 않았음. 지게차 운전자가 운전석에서 이탈할 때 지게차의 운전을 정지시키거나 브레이크를 확실히 거는 등 갑작스러운 주행이나 이탈을 방지하기 위한 조치와 지게차 운전대에서 시동키를 분리시키는 조치 등을 하도록 하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 7월 5일 ~ 2025년 7월 4일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
8. 주식회사 한영피엔에스 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	주식회사 한영피엔에스	2023년 1월 9일 14시경	광주 광산구 하남산단4번로 26	사망 1명	ㅇ 내용: 선반에서 파렛트 교체 작업을 하던 중 지게차와 부딪히면서 선반과 지게차 사이에 끼여 사망함 ㅇ 원인: 주식회사 한영피엔에스의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제4호(안전·보건 관련 예산 편성 및 집행), 제7호(종사자 의견 청취) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 시행령 제5조제2항제3호(유해·위험 작업 교육 의무 이행 점검)의 안전·보건 관계 법령에 따른 의무 이행에 필요한 관리상의 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 차량계 하역운반기계인 지게차를 운행하게 하면서 운행경로 및 작업방법을 포함한 작업계획서를 작성하지 않았고, 작업지휘자를 지정·배치하지 않았음. 면허 없는 자가 운전하게 함으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 7월 19일 ~ 2025년 7월 18일까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
9. 건륭건설 주식회사 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	지축로로 프라자 2 신축공사	2022년 3월 9일 12시경	경기 고양시 덕양구 평안1로 158	사망 1명	ㅇ 내용: 이동식 크레인을 이용한 U자형 철근 인양 작업 중 U자형 철근이 슬링벨트(크레인과 인양물을 연결하는 섬유벨트)에서 풀리면서 U자형 철근에 부딪혀 사망함 ㅇ 원인: 건륭건설 주식회사의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준), 제9호(도급, 용역, 위탁 시 평가기준·절차) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 중량물 취급 작업에 따른 작업계획서 작성 및 작업지휘자 지정을 하지 않았음. 인양 중인 철근이 작업자의 머리 위로 통과하지 않도록 조치하지 않았고, U자형 철근묶음을 한줄 걸이로 묶어 인양함으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 8월 15일 ~ 2025년 8월 14일까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
10. 주식회사 강남 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	주식회사 강남	2023년 1월 28일 14시경	부산 사하구 구평로16번길 71	사망 1명	ㅇ 내용: 약 10m 높이에서 고소작업대의 출입문이 열린 채 도장작업 중 떨어져 사망함 ㅇ 원인: 주식회사 강남의 경영책임자는 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제9호(도급, 용역, 위탁 시 평가기준·절차) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 주변에 안전난간을 설치하는 등 작업계획서에 따라 작업을 하도록 하지 않았음. 작업지휘자로 하여금 작업계획서에 따라 현장에서 작업을 지휘하도록 하지 않았음. 고소작업대의 방호조치를 충분한 강도를 가진 구조로 튼튼하게 설치하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 8월 22일 ~ 2025년 8월 21일까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
11. 지구건설 주식회사 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	주식회사 비엠티 공장 신축공사	2022년 11월 2일 09시경	부산 기장군 장안읍 반룡리 878-1	사망 1명	ㅇ 내용: 카고크레인에 작업대를 부착하기 위하여 적재함에 오르다가 적재함 후방에 불안정한 상태로 임시 거치된 작업대와 함께 약 2m 아래의 바닥으로 떨어져 사망함 ㅇ 원인: 지구건설 주식회사의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준), 제7호(종사자 의견 청취) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 중량물의 취급 작업을 할 때 낙하 등 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 포함한 작업계획서를 작성하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 8월 28일 ~ 2025년 8월 27일까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
12. 주식회사 티엔지건설 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	구미시 하이테크밸리 5블럭 공장 신축공사	2023년 2월 22일 10시경	경북 구미시 산동읍 도중리 산33	사망 1명 부상 1명	ㅇ 내용: 고소작업대에 탑승하여 X형 가새 설치 작업을 하던 중 고소작업대가 전도되면서 약 14.4m 높이의 고소작업대에서 떨어져 1명이 사망하고 1명이 부상함 ㅇ 원인: 주식회사 티엔지건설의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제4호(안전·보건 관련 예산 편성 및 집행), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준), 제6호(안전 및 보건 전문인력 배치), 제8호(급박한 위험 대비 매뉴얼), 제9호(도급, 용역, 위탁 시 평가기준·절차) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 시행령 제5조제2항제1호(안전·보건 관계 법령 의무 이행 점검), 제2호(법령 의무 미이행시 예산 편성·집행 등 조치), 제3호(유해·위험 작업 교육 의무 이행 점검), 제4호(교육 의무 미이행시 예산 편성·집행 등 조치) 등 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 추락·낙하·전도 등의 위험 예방대책을 포함한 작업계획서를 작성하여 작업계획서에 따라 작업이 이루어지는지를 관리하지 않았음. 고소작업대와 바닥의 수평이 유지되지 않는 곳에 고소작업대를 설치하면서도 갑작스러운 이동을 방지하기 위한 아웃트리거를 제대로 작동시키지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 8월 29일 ~ 2025년 8월 28일까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
13. 제일산업 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	제일산업	2024년 4월 14일 16시경	경기 화성시 향남읍 서봉로 558-23	사망 1명	ㅇ 내용: 큐빙기(벽돌을 자동으로 적재하는 산업용 로봇) 본체 하단으로 진입하여 비정상적으로 투입된 벽돌을 제거하던 중 큐빙기 본체와 컨베이어 사이에 끼여 사망함 ㅇ 원인: 제일산업의 사업주는 중대재해처벌법 시행령 제4조제1호(안전·보건에 관한 목표와 경영방침), 제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제4호(안전·보건 관련 예산 편성 및 집행) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 큐빙기의 운전으로 인하여 근로자에게 발생할 수 있는 부상 등의 위험을 방지하기 위한 높이 1.8m 이상의 울타리를 설치하지 않았고, 컨베이어 시스템의 설치 등으로 울타리를 설치할 수 없는 일부 구간에 대해서 안전매트 또는 광전자식 방호장치 등 감음형 방호장치를 설치하지 않았음. 큐빙기의 수리, 검사, 조정, 청소 등에 대한 확인작업을 하면서도 큐빙기의 운전을 정지하지 않았고 동시에 큐빙기의 기동스위치에 작업 중이란 내용의 표지판을 부착하는 등의 재해예방조치를 하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 9월 4일 ~ 2025년 9월 3일까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
14. 태인산업 주식회사 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	태인산업 주식회사	2024년 2월 4일 08시경	전북 정읍시 2산단6길 11	사망 1명	ㅇ 내용: 파쇄기 입구에서 파쇄기 수리작업의 일환인 찌꺼기 제거 작업 중 갑자기 가동된 파쇄기에 끼여 사망함 ㅇ 원인: 태인산업 주식회사의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제1호(안전·보건에 관한 목표와 경영방침), 제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 파쇄기 수리작업 중 파쇄기가 가동되지 않도록 파쇄기 메인 전원을 차단하거나, 파쇄기 메인 전원 또는 작동 버튼에 잠금장치를 하고 그 열쇠를 별도로 관리하거나 파쇄기 메인 전원 또는 작동 버튼에 작동 금지 표지판을 설치하는 등의 방호조치를 취하지 않았음. 작업현장에 작업지휘자를 배치하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 9월 6일 ~ 2025년 9월 5일까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
15. 주식회사 가야안전공사 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	주식회사 가야안전공사	2024년 4월 2일 09시경	울산 북구 진장9길 18	사망 1명	ㅇ 내용: 화물차 적재함 밑에서 화물 적재를 보조하던 중 화물차 적재함에서 쓰러진 화물에 부딪혀 사망함 ㅇ 원인: 주식회사 가야안전공사의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제1호(안전·보건에 관한 목표와 경영방침), 제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가 기준) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 화물이 넘어지지 않도록 붙들어 지탱하게 하는 등의 안전조치를 하지 않았음. 화물의 소분·결속·적재 방법 등 화물의 추락·낙하·전도 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 포함한 작업계획서를 작성하지 않았음. 작업의 순서 및 방법을 정하고 작업을 지휘할 작업지휘자를 지정하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 9월 6일 ~ 2025년 9월 5일까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
16. 주식회사 진형건설 (도급인), 신도종합건설 주식회사 (수급인) 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	황강 취약시설물 보강공사	2024년 4월 18일 12시경	경남 합천군 율곡면 제내리 921-1	사망 1명	ㅇ 내용: 타설된 콘크리트에 진동을 가하는 작업을 하던 중에 파단된 콘크리트 펌프카 붐대에 부딪혀 사망함 ㅇ 원인: 주식회사 진형건설(도급인)의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준), 제9호(도급, 용역, 위탁 시 평가기준·절차) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 신도종합건설 주식회사(수급인)의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 차량계 건설기계인 콘크리트 펌프카 사용에 관한 작업 계획이나 그에 따른 작업 방법 등에 대한 교육을 실시하지 않았음. 콘크리트 펌프카 붐대 아래에 출입금지 구역을 설정하지 않았고, 노후화된 콘크리트 펌프카의 붐대를 사전에 점검하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 9월 25일 ~ 2025년 9월 24일까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
17. 삼강에스앤씨 주식회사 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	삼강에스앤씨 주식회사	2022년 2월 19일 09시경	경남 고성군 동해면 조선특구로 740	사망 1명	ㅇ 내용: 선박 화물창 내 핸드레일 보수작업 준비 중 떨어져 사망함 ㅇ 원인: 삼강에스앤씨 주식회사의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준), 제7호(종사자 의견 청취), 제9호(도급, 용역, 위탁 시 평가기준·절차) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 추락방호망 내지 근로자들이 통로를 이동하거나 보수작업을 하는 동안에, 착용한 안전대 고리를 상시 결착할 수 있는 라이프라인 등의 설비를 설치하지 않았음. 견고한 안전대 결착 시설에 상시 결착할 것을 교육·지시하거나 관리·감독하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 9월 27일 ~ 2025년 9월 26일까지 중대산업재해 3건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
18. 주식회사 베델로지스틱스 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	주식회사 베델 로지스틱스	2024년 2월 1일 10시경	인천 중구 서해대로271번길 3	사망 1명	ㅇ 내용: 지게차를 이용한 화물 적재 작업 중에 지게차에서 내려서 바닥에 고임목을 놓는 등의 작업을 하는 과정에서 움직이는 지게차와 창고 벽 사이에 끼여 사망함 ㅇ 원인: 주식회사 베델로지스틱스의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제4호(안전·보건 관련 예산 편성 및 집행), 제7호(종사자 의견 청취) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 차량계 하역운반기계인 지게차를 이용하여 중량물 취급 작업을 함에도 작업계획서를 작성하지 않았음. 지게차 운전자가 운전위치를 이탈함에도 지게차 포크를 가장 낮은 위치 또는 지면에 내려두도록 하거나 원동기를 정지시키는 등 갑작스러운 주행이나 이탈 방지를 위한 조치를 준수하도록 하지 않았음. 사업장에서 사용하는 지게차의 제품 설명서에 정한 기준에 따라 주차브레이크의 정상 작동여부를 점검하지도 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 10월 2일 ~ 2025년 10월 1일까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
19. 주식회사 브로텍 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	주식회사 브로텍	2024년 6월 11일 17시경	경기 화성시 팔탄면 버들로1362번길 53-31	사망 1명	ㅇ 내용: 압출기 안전문 안으로 들어가, 작동 중인 압출기의 냉각호스 등을 점검하던 중 좌·우측 금형부 사이에 끼여 사망함 ㅇ 원인: 주식회사 브로텍의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제4호(안전·보건 관련 예산 편성 및 집행), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가 기준) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 시행령 제5조제2항제1호(안전·보건 관계 법령 의무 이행 점검), 제2호(법령 의무 미이행시 예산 편성·집행 등 조치) 등 안전·보건 관계 법령에 따른 의무 이행에 필요한 관리상의 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 압축기의 정비작업을 할 때 해당 기계의 운전을 정지하지 않았고, 압축기 안전문에 설치된 방호장치를 해제하거나 사용을 정지하지 않도록 제대로 관리·감독하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 10월 2일 ~ 2025년 10월 1일까지 중대산업재해 2건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
20. 한국콘크리트산업 주식회사 (도급인), 주식회사 명진그린테크 (수급인) 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	한국콘크리트산업 주식회사 괴산공장	2023년 4월 11일 19시경	충북 괴산군 칠성면 둔율3길 39	사망 1명	ㅇ 내용: PC거더(콘크리트제품으로 건설 구조물을 떠받치는 보를 말함, 약 22톤) 보수 작업 중 뒤편의 PC거더가 전도되면서 2개의 PC거더 사이에 끼여 사망함 ㅇ 원인: 한국콘크리트산업 주식회사(도급인)의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준), 제7호(종사자 의견 청취), 제9호(도급, 용역, 위탁 시 평가기준·절차) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 시행령 제5조제2항제1호(안전·보건 관계 법령 의무 이행 점검)의 안전·보건 관계 법령에 따른 의무 이행에 필요한 관리상의 조치를 적법하게 이행하지 않았음 주식회사 명진그린테크(수급인)의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제1호(안전·보건에 관한 목표와 경영방침), 제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준), 제7호(종사자 의견 청취) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 미이행하였고, 시행령 제5조제2항제1호(안전·보건 관계 법령 의무 이행 점검)의 안전·보건 관계 법령에 따른 의무 이행에 필요한 관리상의 조치를 미이행하였음 이로 인해, PC거더가 넘어지지 않도록 전도 방지 조치를 하지 않았고, 중량물 취급시의 작업계획서를 작성하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 10월 4일 ~ 2025년 10월 3일까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
21. 와이엠티 주식회사 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	와이엠티 주식회사	2022년 4월 22일 17시경	인천 남동구 청능대로 337	사망 1명	ㅇ 내용: 2층 자재 반입·반출고에서 동박(두께가 얇은 구리 박, 총 무게 약 77kg)을 운반하는 작업 중에 중심을 잃고 1층 바닥으로 추락하여 사망함 ㅇ 원인: 와이엠티 주식회사의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제8호(급박한 위험 대비 매뉴얼) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 중량물 취급에 따른 작업계획서를 작성하지 않았음. 안전모 및 안전대를 착용하게 하지 않았고, 추락방호망을 설치하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 10월 31일 ~ 2025년 10월 30일까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
22. 주식회사 엠텍 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	주식회사 엠텍	2022년 7월 14일 10시경	경남 양산시 유산공단5길 14	사망 1명	ㅇ 내용: 다이캐스팅 기계(금속을 액체상태로 녹이고 정밀한 금형에 주입하여 제품을 만드는 기계)의 내부 금형 청소 작업 중 금형 사이에 끼여서 사망함 ㅇ 원인: 주식회사 엠텍의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가 기준), 제8호(급박한 위험 대비 매뉴얼) 등 안전 보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 시행령 제5조제2항제2호(법령 의무 미이행시 예산 편성·집행 등 조치)의 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 다이캐스팅 기계의 방호장치가 파손되었음에도 해당 방호장치를 정비하지 않았고, 다이캐스팅 기계의 금형 청소 작업 시 해당 기계의 운전을 정지하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 10월 31일 ~ 2025년 10월 30일까지 중대산업재해 1건 발생