


Bölüm 9

Kesit Görünüşler




İçerik

- ❑ Giriş
- ❑ Temel Bileşenler
- ❑ Kesit Çeşitleri
- ❑ Ölçülendirme

Giriş

Kesit Görünüşün Gerekliliği





Amaç;

- Görünmeyen özellikleri görünür hale getirmek
- Ölçülendirmeyi kolaylaştırmak


Örnek:




Normal
Görünüş



Kesit
Görünüş




Temel Bileşenler



Kesme Düzlemi




- ❑ Kesme Düzlemi ; Cismi **kestiği** kabul edilen **hayali** bir düzlemdir
- ❑ Kesit Görünüş; Kesilen kısım alındıktan sonra kesme düzlemine dik olan görünüştür.
- ❑ Kesit görünüş kesme düzleminde gösterilen okların yönündedir.

Örnek




Kesme Düzlemi Çizgisi




❑ Kesiti istenilen görünüş üzerinde kesme doğrultusu ve yönünü gösteren, kesme düzleminin kenar görünüşüdür.




Kesit
Görünüş



Kesit
Görünüş




Kesit
Görünüş



Kesme Düzlemi Çizgi Stilleri

- ❑ Kesme düzlemi çizgisi, merkez çizgisi şeklinde çizilir
 - ❑ Başlama ve bitiş uçları görünür çizgi kalınlığında çizilir.
 - ❑ Başlama ve bitiş uçlarına kesit yönünü gösteren oklar yerleştirilir.
 - ❑ Çizgi yön değiştirirse dönüş yerleride kalın çizgi yapılır.

Örnek




Kesit Tarama Çizgileri


- ❑ Kesit alındıktan sonra, malzemenin kesilen yüzeyleri, yani kesicinin temas ettiği yüzeyler taranır.

Örnek





Normal Görünüş



Kesit Görünüşü



Taralı Kesit Görünüşü



Kesit Tarama Çizgi Stilleri

- ❑ Kesit alındıktan sonra, malzemenin kesilen yüzeyleri, kesilen malzemenin çeşidine göre farklı şekillerde taranır.

Örnek




Döküm veya
Dövme demir



Çelik



Betonarme




Kum




Ahşap

Kesit Tarama Çizgileri İçin Öneriler


- ❑ Tarama çizgi aralıkları, küçük kesitlerde 1.5mm, büyük kesitlerde 3.0mm olmalı. (Şekil.1)
- ❑ Görünüş çizgilerine paralel veya dik olmamalı. (Şekil.2)
- ❑ Eğer kesit çok geniş ise zaman tasarrufu açısından sadece kenarlar taranmalı (Şekil.3)



❑ (Şekil.1)




❑ (Şekil.2)



❑ (Şekil.3)


Kesit Çeşitleri



Kesit Çeşitleri






- ☐ Tam Kesit
- ☐ Kademeli Kesit
- ☐ Yarım Kesit
- ☐ Kısmi Kesit
- ☐ Döndürülmüş Kesit (Detay)
- ☐ Kopartılmış Kesit (Detay)

- ❑ Kesit görünüşlerinde taralı bölgedeki görünmez çizgiler iptal edilir





Tam Kesit

- Cismin ortasından ve bir doğru boyunca kesilmesi işlemidir.









Kademeli Kesit

- ❑ Kesme düzlemi, görölmek istenen detayları kesecek şekilde kıvrılarak çizilir. Dönüş noktaları yine kalın çizgi ile belirtilir




Yarım Kesit

- Birbirine **dik iki kesit** düzlemi ile alınan (parçanın $\frac{1}{4}$ nü içeren) kesit resmi dir. Kesme düzlemi, görölmek istenen detayları kesecek şekilde kıvrılarak çizilir. Dönüş noktaları yine kalın çizgi ile belirtilir




Kısmi Kesit


- Tam veya Yarım kesitin uygun görülmediği durumlarda parçanın sadece görülmek istenen yerinin kopartılmış gibi gösterilerek çizilen kesit. Kesme düzlemi ne gerek yoktur, doğrudan resim üzerinde gösterilir





Döndürülmüş Kesit

- ❑ Kesit düzleminin döndürülerek izdüşüm düzlemine paralel hale getirilerek yapılan kesit çizimidir.









Kopartılmış Kesit

- Döndürülmüş kesitle aynı olup, sadece kesitler parçanın dışına çizilir.


Döndürülmüş Kesit




Kopartılmış Kesit




Döndürülmüş Kesit




Kopartılmış Kesit






Kesit A-A



Kesit B-B



Ölçülendirme

- ❑ Yarım kesitlerde tek ok kullanılır ve ölçü çizgisi merkez çizgisini 2 – 3mm kadar geçer.
- ❑ Taralı yüzeye ölçü ve açıklama yazılmaz, zorunlu hallerde ölçü veya açıklamanın altı taranmaz

