



## Informe de Evaluación

## **Antecedentes generales**

Fecha ingreso	ОТ	Técnico	Fecha emisión
2022-01-06	10397	Manuel Espinoza	2022-01-07 09:01:55

## Descripción

AL DESARMAR TANDEM.

ENCONTRAMOS BOMBA DE ENGRANAJES CON CUERPOS DE TRABAJO Y PLACAS CON RAYAS PROFUNDAS Y MUESTRAS DE TEMPERATURA.

LAS BOMBAS DE PISTONES NO SE ENCUENTRA MAYOR DAÑO EN SUPERFICIES DE TRABAJO SOLO SELLOS ENDURECIDOS Y RETENES DAÑADOS.

## **Notas**

TRAEN ADAPTADORES.