



Información general de OT

Número OT	Fecha de admisión	Componente	Servicio
4043	2022-01-05	Bomba	Reparación
Prioridad	Cliente		
Baja	SERVICIOS MINEROS DEL VALLE		

Descripción

Problema

problema 4043