

المواد المختلطة والتفاصيل والتكامل


دمج خشب ومعدن وإضاءة محتاج أكثر من لوحة خامات. هنرسم واجهات الاتصال وفرق السماكات ومسار الصيانة، ونخلي مسؤولية كل جزء واضحة.

هتقدر تعمل إيه؟

- عرّف طبقات اللقاء
- سيب وصول للإضاءة
- احسب سماكة التجميع

عرّف طبقات اللقاء


في قطاع السطح الخشبي مع إطار معدني، سمّ الحامل والطبقة الظاهرة والفصل وطريقة الربط. بين مين يورد كل جزء وإيه المعلومة المطلوبة قبل اختيار اللاصق أو الوصلة. تشابه اللون لا يثبت توافق المواد؛ اطلب بيانات النظام ومراجعة عينة اللقاء، خصوصاً لو جزء هيتفك للصيانة.



كل طبقة لها وظيفة ومرجع توريد.

سيب وصول للإضاءة


ارسم مكان وحدة الإضاءة ومجرى الكابل وغطاء الوصول وموقع وحدة التغذية كحيز تنسيق. ما تحددش توصيل أو تهوية من عندك؛ متخصص الكهرباء وبيانات المنتج يحددوا المطلوب. افتح الغطاء افتراضياً وراجع هل الوحدة تتسحب من غير فك السطح كله، وهل مسار الكابل يتعارض مع الدرج أو الوصلة.



غطاء الخدمة يفتح قبل ما تتقل الكسوة.

احسب سماكة التجميع

في تمرين فقط، حيز تجميع عمقه 40 مم تستقبل لوح 18 وكسوة 6 وفاصل 2: $40 - 18 - 6 - 2 = 14$ مم متبقية. ده حيز هندسي مش سماحية تركيب معتمدة. سجل مرحلة القياس والتنشيط، ولو المورد غير سماكة طبقة ارجع للقطاع وكل مرجع مرتبط قبل إصدار الباقي.



تمرين. $40 - 18 - 6 - 2 = 14$ ؛ فرض

مثال وقرار

القطاع القديم خصم لوح 18 فقط ونسي الكسوة 6 والفصل 2. نصح الباقي إلى 14 مم ونراجع الغطاء والوصلات. بعدها نطلب بيانات نظام الإضاءة، لأن الحساب لا يثبت إن الحيز مناسب لوحدة التغذية.

القرار: صح طبقات اللقاء وافصل مراجعة الإضاءة.

اختبر فهمك

الباقى فى 40 بعد خصم 18 و 6 و 2 كام؟

- 14 مم
- 22 مم
- 16 مم

إجابة صحيحة: 14 مم. $40 - 18 - 6 - 2 = 14$ مم؛ ده تمرين هندسي.

أسئلة عن الدرس

لو الخامات نفس اللون يبقوا متوافقين؟

لا؛ نحتاج بيانات النظام وعينة لقاء ومراجعة الربط.

طبّق بنفسك

جهز قطاع خامات مختلطة وحساب السماكات وتفصيل وصول الإضاءة ومسؤوليات الموردين.

طبقات ووسيلة ربط

حساب السماكات

الخدمات ومسؤولياتها

قيّم تطبيقك باستخدام المعايير. حفظ الملف مش معناه اعتماد فني للمشروع.

- كل الطبقات محسوبة
- الـ 14 مش اعتماد خلوص
- الوصول قبل الإغلاق