


تكوين الخزانة وتقسيمها إلى وحدات

قد تنفذ الواجهة نفسها بجسم مشترك أو بوحدات مستقلة، فتختلف الجوانب والأبعاد الصافية والتجميع. ستقرأ هذا الفرق وتوثقه في الرسومات وقائمة الأجزاء.

ماذا ستنتجز؟


- تمييز الجسم المشترك والوحدات المستقلة
- حساب العرض الصافي لفرض معلن
- ربط الواجهة والقطاع وقائمة الأجزاء



الجنب المزدوج يؤثر في الحيز والقائمة.

تمييز الجسم المشترك والوحدات المستقلة

يمكن لجسم ذي ثلاث خانات استخدام جانبيين خارجيين وفاصلين، بينما تتطلب ثلاث وحدات مستقلة ذات جانبيين لكل منها ستة ألواح جانبية. يقارن النظامان وفق النقل والتجميع والدعم والصيانة. أظهر الجوانب المزدوجة عند التقاء الوحدات في القطاع والقائمة، ولا تخفها بخط واجهة واحد.



الصافي الهندسي يختلف عن مقاس الجزء المصنع.

حساب العرض الصافي لفرض معلن

في تمرين ثلاث وحدات مستقلة، عرض الوحدة الخارجي 600 مم وسماكة كل جانب 18 مم. العرض الصافي الداخلي يساوي $564 = 600 - 18 - 18$ مم، ومجموع العروض الخارجية 1800 مم قبل فواصل الموقع والحشوات. لا يستنتج عرض الرف من الصافي وحده دون تفصيل التقاءاته ونظام تثبيته.



الأكواد تربط الرسومات والحصر

ربط الواجهة والقطاع وقائمة الأجزاء

رمز الوحدات W01 و W02 و W03 والأجزاء بحيث يظهر الكود في الواجهة والقطاع والقائمة. تعرض الواجهة التقسيم، وبين القطاع العمق والظهر والتجميع، ويفسر التفصيل الوصلة. سجل الكمية والاتجاه والحواف ومرجع البعد لكل جزء. تحقق من قابلية النقل والتجميع قبل الإصدار، ومن عدم تكرار فاصل مشترك أو إغفال جانب مزدوج.

حالة تطبيقية وقرار

تظهر ثلاث وحدات مستقلة ذات جانبيين في كل وحدة، بينما تحصى القائمة أربعة جوانب. يجب أن يطابق العدد الرسم فيكون ستة جوانب، أو يعتمد تغيير النظام وتحدث جميع الرسومات. لا تخط حصص الجسم المشترك بهندسة الوحدات المستقلة.

القرار: مطابقة حصر الجوانب الستة وصافي 564 مم مع نظام التمرين.

اختبر فهمك

ما الصافي لوحدة 600 مم وجانبين 18 مم؟

- 564 مم
- 582 مم
- 600 مم

إجابة صحيحة: 564 مم. $600 - 18 - 18 = 564$ مم وفق الفرض، قبل تحديد تفصيل الرف.

أسئلة عن الدرس

هل تكفي الواجهة لحصر الأجزاء؟

لا؛ يلزم القطاع والتفاصيل لتحديد العلاقات والأجزاء غير الظاهرة.

التطبيق العملي

أعد واجهة وقطاعاً للوحدات الثلاث وحساب الصافي وقائمة الجوانب المرمزة.

الواجهة والقطاع

الأبعاد الصافية

حصر الأجزاء

راجع تطبيقك وفق المعايير. حفظه لا يُعد اعتمادًا فنيًا للمشروع.

- تطابق النظام والحصر
- حساب 564 مم
- تمييز مقاس القطع عن الصافي