

ترتيب القطع والتشغيل والتجميع


قبل بدء شغل الورشة، كل جزء يحتاج رمز ورسم وتسلسل واضح. بترتيب القطع والتشغيل والتجميع ونحط نقاط فحص قبل انتقال الخطأ للمرحلة التالية.

وش بتنجز؟

- ثبت مدخلات الشغل
- رتب العمليات حسب اللي قبلها
- حط فحص قبل تكرار الشغل

ثبت مدخلات الشغل


ابدأ بالرسم المعتمد ورقم إصداره وقائمة أجزاء لها رموز ثابتة وخامة وسمك وعروق وحواف واضحة. فرّق بين المقاس النهائي وسماح التشغيل اللي تحدده الورشة. إذا تغير الرسم، حدد الأجزاء المتأثرة وأوقف تعليماتها القديمة. لا تخلي منفذ العملية يختار بين نسختين مختلفتين.



كل جزء له مرجع واحد واضح.

رتب العمليات حسب اللي قبلها


لجنب خزانة في التمرين، حدد الوجه المرجعي والقطع ثم ترتيب الحواف والثقوب وتجربة التجميع حسب النظام. اسأل: العملية التالية بتغطي نقطة قياس أو تمنع وصول الأداة؟ بعض الأوجه قد تتشطب قبل التجميع، فما نعم ترتيب واحد. الخطة تحدد الناتج والفحص، وما تعتبر تدريب على تشغيل الآلات.



راجع الوصول والمرجع قبل تثبيت التسلسل.

حط فحص قبل تكرار الشغل

راجع أول جزء قبل تكرار باقي الدفعة: الرمز والوجه المرجعي والمقاس ومواقع التجهيز. سجّل النتيجة والمراجع وقرار الاستمرار. إذا فيه اختلاف، اعزل الأجزاء المتأثرة وارجع لآخر فحص سليم. لا تعتبر التجميع بالقوة حل؛ عالج السبب وأعد الفحص.



سجّل قرار المتابعة، مو علامة صح فقط.

مثال عملي وقرار

دفعة التمرين 12 جنب. فحص الأول كشف إن الثقب مقاس من وجه غلط. نوقف ونراجع المرجع وتعليمات العملية ونقرر معالجة الأول قبل تكملة 11 جنب؛ ضغط الوقت ما يبرر تكرار الخطأ.

القرار: نوقف التكرار ونصحح المرجع ونفحص من جديد.

اختبر فهمك

متى نكمل باقي الدفعة؟

- بعد فحص الأول وتسجيل قبوله
- بعد أول جزء بدون فحص
- إذا انتهى وقت الإعداد

إجابة صحيحة: بعد فحص الأول وتسجيل قبوله. فحص الأول يمنع انتشار الغلط بباقي الدفعة.

أسئلة عن الدرس

الخطوة تكفي لتشغيل الآلة؟

لا! التشغيل له تدريب وتعليمات وإشراف مختص منفصل.

جرب بنفسك

سو ورقة عمليات لجنب خزانة فيها الرمز والإصدار والمراحل وفحص وإجراء الاختلاف.

الجزء والإصدار

تسلسل ومخرجات

الفحص وقرار المتابعة

راجع شغلك على المعايير. حفظ التطبيق ما يعني اعتماد المشروع فنيًا.

- مرجع مقاس واضح
- ترتيب له سبب
- بدون إعدادات آلة مفترضة