


تصميم السطح والقاعدة والوصلات

الطاولة نظام سطح وقاعدة ووصلات. بنراج الخامة ومسار الحمل وطريقة الربط والفك، ونحدد وش يحتاج تحقق قبل التنفيذ.

وش بتنجز؟


- حدد السطح وعلاقته بالدعم
- ارسم الحمل وقارن الدعم
- راجع الوصلة والفك وحركة الخامة



عزف التركيب الفعلي قبل اعتماد التفصيل.

حدد السطح وعلاقته بالدعم


سجل خامة السطح وتركيبه واتجاه الألياف والحواف والاستخدام والتنظيف. الخشب المصمت واللوح المكسو والحجر ما لهم نفس تفصيل الربط تلقائيًا. ارسم السطح والدعم ونقطة الربط والجزء غير المدعوم. سماكة الحافة بالصورة ممكن تكون إضافة شكلية، وما تثبت سماكة السطح الحامل.



الدعم والثبات يحتاجون مراجعة للنظام كامل.

ارسم الحمل وقارن الدعم

تتبع الحمل من السطح للإطار أو القاعدة ثم للأرض. القاعدة الوسطية تتغير بروز الحواف عن الدعم، والأرجل المحيطية تأثر على أماكن الجلوس. الرسم ما يثبت الثبات؛ راجع الأحمال واستخدام الحافة والتمايل والالتواء والأرضية مع جهة فنية، بدون وقوف على الطاولة أو تحميل مرتجل.



الحساب يحدد البروز، والمراجعة تعتمد الأداء.

راجع الوصلة والفك وحركة الخامة

وضح الوصلات الثابتة والقابلة للفك ووصول الأداة وحركة الخامة. الخشب المصمت ممكن تتغير أبعاده مع الرطوبة، فلا تفترض ربط جامد بكل الاتجاهات؛ راجع التفصيل مع المصنع أو المختص. في تمرين سطح 1600 مم وقاعدة بالمنتصف طولها 1000 مم، بروز كل طرف $300 = (1600 - 1000) \div 2$ مم. الحساب مو اعتماد تحمل.

مثال عملي وقرار

السطح المصمت فوق قاعدة معدنية يعطي بروز 300 مم لكل طرف في التمرين، لكن الربط ما يوضح حركة الخامة. نطلب تعديل التفصيل ومراجعة الحركة ووصول الفك والأداء قبل التصنيع.

القرار: نكمل تفصيل الربط والحركة والتحقق.

اختبر فهمك

حساب بروز 300 مم يثبت وش؟

- الهندسة فقط مو التحمل
- صلاحية كل الخامات
- عدم أهمية الوصلة

إجابة صحيحة: الهندسة فقط مو التحمل. التحمل يحتاج مراجعة النظام كامل.

أسئلة عن الدرس

سماكة الحافة بالصورة تكفي؟

لا، ممكن تكون إضافة شكلية؛ نحتاج القطاع والخامة الفعلية.

جرب بنفسك

جهز قطاع السطح والدعم ومسار الحمل والوصلة وحساب البروز والتحقق.

الخامة والقطاع

الحمل والبروز

الربط والتحقق

راجع شغلك على المعايير. حفظ التطبيق ما يعني اعتماد المشروع فنيًا.

- تركيب واضح
- 300 مم حسب الفرض
- تحقق الأداء المطلوب