


طبقات ومكونات الأثاث المنجد

يتكون التنجيد من هيكل ودعم وحشو وكسوة مترابطة. ستعد قطاع طبقات ومواصفة توريد وفحص تميز خصائص المواد من أداء التجميعية.

ماذا ستنجز؟


- تمثيل الطبقات ووظائفها
- فصل خصائص الحشو والكسوة
- تنظيم فحص التنجيد



الرسم يوضح الوظائف ولا يفرض تجميعية موحدة.

تمثيل الطبقات ووظائفها

يظهر النموذج التوضيحي الكسوة والحشو ونظام الدعم والهيكل. قد تضاف طبقات فصل أو تغليف وفق التصميم، فلا يعمم ترتيب واحد على كل المقاعد. حدد وظيفة كل طبقة وارتباطها بالطبقات المجاورة وإمكان استبدالها، ثم تتبع انتقال الحمل إلى الأرجل والأرض.




لا تختزل أداء التجميعية في رقم مادة واحد.

فصل خصائص الحشو والكسوة

تعبّر كثافة الفوم عن الكتلة لكل حجم ولا تعادل الصلابة. توثق هوية الحشو والكثافة وخصائص الدعم وطريقة قياسها مع العينة المرجعية. تسجل للكسوة الخامة واللون واتجاه النسيج والتنظيف وأدلة الأداء المطلوبة. لا تستنتج مقاومة البقع أو الحريق من اختبار تآكل؛ يراجع كل مطلب بدليله المناسب للاستخدام والتجميعية.

تنظيم فحص التنجيد



الفحص يبدأ قبل القص ويستمر خلال التجميع.

تربط العينة المعتمدة برقم تعريف المادة. يفحص التوريد للنوع والدفع واللون واتجاه النسيج قبل القص. يراجع التجميع لاستواء الحشو وحماية الحواف واتجاه القص والخياطة وإمكان نزع الغطاء إذا اشترط. يخضع المنتج للمظهر والراحة وينود الأداء المعتمدة. أي استبدال للمورد أو المادة يوثق ويعاد تقييم أثره.

حالة تطبيقية وقرار

يقدم المورد نوعين متساويي الكثافة مع ادعاء تماثل الإحساس. تطلب هوية النوع وبيانات الدعم وتجرب عينة في التجميعه نفسها. يسجل الاختلاف ويختار وفق المواصفة. لا تعالج كل ملاحظة بزيادة الكثافة؛ قد تنشأ من الدعم أو سماكة الحشو أو هندسة الجلوس.

القرار: تقييم المادة داخل التجميعه وفق المواصفة.

اختبر فهمك

ما الذي يثبت تساوي الكثافة فقط؟

- تساوي الكتلة لكل حجم فقط
- صلابة متطابقة
- أداء كامل متطابق

إجابة صحيحة: تساوي الكتلة لكل حجم فقط. تبقى الصلابة والدعم وأداء التجميعه بحاجة إلى أدلة مستقلة.

أسئلة عن الدرس

هل يثبت اختبار التآكل مقاومة الحريق؟

لا؛ لكل مطلب أداء دليل ملائم مستقل.

التطبيق العملي

قدم قطاع طبقات ومواصفة مواد مرتبطة بعينة وخطة فحص وتوثيق استبدال.

القطاع

المواصفة والعينة

الفحص والاستبدال

راجع تطبيقك وفق المعايير. حفظه لا يُعد اعتمادًا فنيًا للمشروع.

- وظائف صحيحة
- خواص مستقلة
- فحص قابل للتتبع