


اتجاه العروق والحواف والسماحات

مقاس القطعة النهائي مش دائماً مقاس قطع القلب. هنكتب اتجاه العروق والحواف ومرحلة كل مقاس، ونحسب مثال تدريبي بدل سماحة ثابتة لكل الخامات.

هتقدر تعمل إيه؟


- حدد سهم العروق لكل قطعة
- احسب القلب من الحافة المحددة
- اكتب السماحة وسببها ومرحلتها



تدوير القطعة يغيّر العروق حتى لو المقاسين نفسهم.

حدد سهم العروق لكل قطعة


سهم العروق يتكتب على وش القطعة نفسه، ومعا تعريف الوش الظاهر. في واجهتين جنب بعض، وخذ الاتجاه ولو مطلوب استمرار الشكل رقمهم يمين وشمال وخلي ترتيبهم واضح في الرسم. تدوير مستطيل في مخطط تقطيع ممكن يوفر خامه، بس يغيّر اتجاه العروق. ما تعتبرش الطول أول رقم دائماً هو اتجاه العروق؛ اكتبه صراحة.



400 نهائي = 1 حافة + 398 قلب + 1 حافة، في التمرين فقط.

احسب القلب من الحافة المحددة

تمرين معلن: واجهة نهائية عرضها 400 مم، وسمك شريط الحافة المفترض 1 مم على الحافتين يمين وشمال، من غير إضافات ثانية في اتجاه العرض. عرض القلب يبقى $400 - 1 - 1 = 398$ مم. لو الحافة على ناحية واحدة يبقى 399 مم. ده حساب هندسي للتمرين، مش وصفة لجميع المنتجات؛ اكتب إن المقاس نهائي، وتعريف الحافتين، ونظام تجهيز الشريط المعتمد.



المقاس يتعرّف بمرحلة ومرجع، مش رقم لوحده.

اكتب السماحة وسببها ومرحلتها

افصل إضافة تجهيز الخام عن خصم الحافة وعن الخلوص بين قطعتين. عرض مجرى القطع يدخل في تخطيط اللوح، مش إضافة تلقائية لكل قطعة نهائية. في جدولك اكتب المقاس النهائي، القلب، أي خام زائد قبل التسوية، وسبب الفرق. لو جدول مبدئي يقول 402 مم ورسم نهائي 400 مم، ما تصلحش الرقم بالتخمين؛ اسأل هل الـ 402 مرحلة خام قبل عملية ولا تعارض إصدار.

مثال وقرار

واجهة التمرين عرضها النهائي 400 مم. P01 لها حافتان متقابلتان 1 مم، وP02 لها حافة واحدة 1 مم. يبقى قلب P01 عرضه 398 مم وقلب P02 عرضه 399 مم. نكتب الحواف E1 وE2 على الرسم وسهم العروق، وما نديش ورشة قائمة مكتوب فيها 400 مم من غير تحديد المرحلة.

القرار: قائمة القلب 398 و399 مم، مع افتراض الحافة ومرجع النهائي موثقين.

اختبر فهمك

عرض نهائي 400 مم وحافتان كل واحدة 1 مم؛ القلب كام في التمرين؟

- 398 مم
- 400 مم
- 402 مم

إجابة صحيحة: 398 مم. بنخصم 1 مم لكل حافة في الاتجاه ده: $400 - 2 = 398$ مم.

أسئلة عن الدرس

أضيف عرض مجرى القطع لكل قطعة؟

لا، راجعه في مخطط تقطيع اللوح. افصل استهلاك القطع عن مقاس الجزء النهائي.

طبّق بنفسك

اعمل صفين P01 و P02 للتمرين، ورسمه وجه بسهم عروق وأكواد الحواف، وجدول نهائي وقلب وسبب الفرق.

رسم الوجه والحواف

جدول مراحل المقاس

افتراضات الحساب

قيّم تطبيقك باستخدام المعايير. حفظ الملف مش معناه اعتماد فني للمشروع.

- الفرق يساوي الحواف المحددة
- سهم عروق لكل وجه
- لا سماحة مجهولة السبب