

من الرسم لقائمة القطع: وحدة تخزين صغيرة

هالدرس لتخطيط التصنيع، المقاسات مثال تعليمي مؤلف، مو معيار لكل الأثاث ولا اعتماد لتشغيل ماكينة.

الجزء	الأرقام	الكمية	الطول	العرض	سمك الهيكل
الجانبان	A1 / A2	2	600	294	18
السقف والقاع	B1 / B2	2	564	294	18
الرف الأوسط	C1	1	564	294	18
الظهر الخارجي	D1	1	600	600	6

المساحة الصافية لحالها ما تحدد عدد الألواح؛ تحتاج توزيع قص يراعي اتجاه الخامة وشق المنشار والسماحات.

معايير المراجعة: تطابق الأجزاء بين الرسم والقائمة؛ صحة الأبعاد والكمية؛ تحديد طريقة الظهر والوحدة؛ توثيق ما يحتاج اعتماد الورشة.