


التركيب والفحص والتسليم في التطبيق

ستعد فحصاً خاصاً بوحدة الزينة أو المغسلة يربط جاهزية الموقع والحركة والمظهر والخدمات بالتسليم الموثق.

ماذا ستنجز؟


- التحقق من مدخلات التركيب
- تمييز الفحص الوظيفي والمرئي
- توثيق المعالجة وإعادة الفحص



نقطة التوقف تمنع إخفاء اعتماد ناقص.

التحقق من مدخلات التركيب


طابق الموقع النهائي والمناسيب والسطح الحامل مع الرسم، وراجع النقل ومساحة العمل والمكونات. تؤكد الجهة المختصة جاهزية الخدمات. يسجل نقص اعتماد الدعم أو الخدمة كنقطة توقف، ولا يعالج بقرار موقعي غير موثق. يتبع التسلسل النظام المعتمد للمشروع.



الاختبار الموثق لا يستبدل بالمشاهدة فقط.

تمييز الفحص الوظيفي والمرئي

راجع حركة الأدراج والوصول وموضع المستخدم والمرآة وفق النظام. قارن المحاذاة والحواف واللون والخدوش بالعينة. تستلم نتائج فحص الخدمات من المختص؛ غياب عيب مرئي لا يثبت نجاح الاختبارات. وثق الجزء والملاحظة والدليل دون اختبارات أحمال أو ضغوط مرتجلة.



ملف التسليم يبين البنود المعلقة بوضوح.

توثيق المعالجة وإعادة الفحص

يتضمن سجل العيب رقماً وموضعاً ووصفاً ومسؤولاً ومتابعة. تميز المعالجة من إعادة الفحص والإغلاق. بعد تغيير مؤثر تراجع الوظائف ذات الصلة. يشمل التسليم الرسومات الفعلية والتشغيل والتنظيف وبيانات المنتج والبنود المعلقة، مع بيان دقيق لحالة القبول.

حالة تطبيقية وقرار

عولج احتكاك درج؛ تسجل المعالجة وتراجع الحركة والوصول والمحاذاة. إذا استمر العيب يبقى مفتوحاً مع مسؤول محدد، رغم قبول بقية المظهر.

القرار: لا إغلاق قبل نتيجة مقبولة.

اختبر فهمك

متى تغلق الملاحظة بعد المعالجة؟

- بعد إعادة فحص مقبولة
- بعد وعد
- بعد تصوير

إجابة صحيحة: بعد إعادة فحص مقبولة. المعالجة لا تثبت القبول دون مراجعة النتيجة.

أسئلة عن الدرس

هل تكفي المشاهدة لقبول الخدمات؟

لا؛ يعتمد القبول على الفحوص الموثقة المطلوبة.

التطبيق العملي

قدم جاهزية وفحصاً وظيفياً ومرئياً وسجل معالجة وتسليم.

جاهزية

فحص

معالجة وتسليم

راجع تطبيقك وفق المعايير. حفظه لا يُعد اعتماداً فنياً للمشروع.

- مسؤولية واضحة
- دليل إعادة فحص
- حالة دقيقة